

HOVINMOEN PUKK OG GRUS - KONTROLLRAPPORT

Bedriftsnr. 974288656 Anleggsnr. 0235.0011.01 Kontrollnr. 2012.096.I.FMOA Saksnr. 2012/12575 Rapportdato: 15/06-2012

Tilsynsaksjon pukkverk 2012

Opplysninger om virksomheten

Ansvarlig virksomhet	
Navn: Veidekke Industri avd. Jessheim	Organisasjonsnr (underenhet): 974288656
Besøksadresse: Asfaltvegen 1, 2050 Jessheim	Eies av (org.nr): 913536770
Postadresse: PB 124, 2051 Jessheim	Telefon: Hovinmoen: 63 97 94 50
E-post: frode.herseth@veidekke.no	Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Kontrollert anlegg	
Navn: Hovinmoen Pukk og Grus	Anleggsnr: 0235.0011.01
Besøksadresse: Næringsparkveien, 2050 Jessheim	UTM (32)-koord.: Øst: 621146, Nord: 6669982
Kommune: Ullensaker	Anleggsaktivitet: Pukking, knusing
Fylke: Akershus	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 20.06.1988	Tillatelsesnr: 1988.026.T
Kontaktpersoner ved kontrollen	
Fra virksomheten: Frode Herseth (Anleggsleder) Eivind Herseth (Formann) Stian Hoffart (Daglig leder)	Fra Fylkesmannen: Marte Opheim Strand Kjersti Aastorp Hirth

Om kontrollen

Det ble i perioden uke 21 – 23 i 2012 gjennomført en landsomfattende tilsynsaksjon på pukkverk. Tilsynene ble gjennomført av Fylkesmannen, og aksjonen er koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kontrollerte deres virksomhet på Hovinmoen pukk og grus i Ullensaker kommune 13.06.2012. Kontrollen ble gjennomført som en varslet inspeksjon. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og befarung på anlegget.

Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO	Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden	Telefon: 22 00 35 00 Telefaks: 22 00 36 58 Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus	Saksbehandler: Direkte telefon: 22 00 36 41 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Org.nummer: NO 974 761 319
--	---	---	--

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Miljørisikovurderinger
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Farlig avfall
- Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø

Resultater fra kontrollen

Det ble påvist 4 avvik under kontrollen:

1. **Virksomheten mangler støymålinger.**
2. **Virksomheten mangler støvnedfallsmåling.**
3. **Virksomhetens internkontroll er mangelfull**
4. **Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull**

Avvikene er nærmere beskrevet på side 3-5 i rapporten.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning: Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Om rapporten

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten *innen to uker* etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Avvik

Følgende avvik ble gitt under kontrollen:

Avvik 1 Virksomheten mangler støymålinger.

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 30-7

Kommentarer:

På kontrollen ble det fremvist støymålinger for asfaltfabrikken til Veidekke industri som ligger på samme område som Hovinmoen pukk og grus. Målingene var utført av Veiteknisk institutt i 2011. Det er sannsynlig at disse langt på vei er dekkende også for Hovinmoen pukk og grus, men støymålingene må kunne relateres og vurderes til pukkverkets drift.

Støymålinger skal utføres i forhold til fastsatte støygrenser i driftstiden og avstand til nærmeste nabo. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære drift inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter.

Oppfølging og tilbakemelding:

En dokumentert støyvurdering oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen **01.10.2012**.

Avvik 2: Virksomheten mangler støvnedfallsmåling.

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 30-9 a)

Kommentarer:

Hovinmoen pukk og grus har ikke gjennomført støvnedfallsmålinger. Virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal i følge forskriften gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst 1 år og skal ikke avsluttes før det kan dokumenteres at mengde nedfallsstøv er under 5 g/m². Målinger skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

Virksomheten har fokus på støvproblematikk og utfører støvreduserende tiltak som vanning.

Oppfølging og tilbakemelding:

Resultatene for de 2 første 30-dagers intervallene fra støvnedfallsmålingene oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt 6 og 7.

Funn:

- a) Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.
- b) Virksomheten har ikke fulgt opp risikovurdering med handlingsplan

Kommentarer:

- a) Virksomheten har en risikovurdering hvor ytre miljø er tatt inn. Denne er derimot noe generell og lite stedsspesifikk for anlegget på Hovinmoen. Alle punkter som utgjør en fare for miljøet skal inngå i risikovurderingen.

Eksempler på forhold som må med i miljørisikovurderingen til virksomheten er:

- Utslipp til vann: Avrenning fra området og effekt på miljøet, da særlig med tanke på grunnvannsreservoaret under Hovinmoen.
 - Dieseltank: Virksomhetens dieseltank hadde oppsamlingskar i betong. Oppsamlingskaret så derimot ut til å ha sprekker.
- b) En risikovurdering skal følges opp med planer og tiltak og det skal spesifiseres hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltak og dato for når tiltaket skal være utført. Ut fra dette skal det utarbeides nødvendige rutiner for å sikre at forholdet blir ivaretatt.

Oppfølging og tilbakemelding:

Følgende oversendes fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:

- En oppdatert miljørisikovurdering med kartlegging av miljøfarer og tilhørende handlingsplan.

Avvik 4: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 11-5 og 11-8*

Kommentarer:

Virksomheten oppbevarer sitt farlige avfall på fat men fatene manglet tydelig merking (bortsett fra fat for brukte oljefiltre). Det manglet også absorpsjonsmiddel tilgjengelig som kan benyttes ved søl og spill. I den forbindelse må det også opprettes et eget avfallsfat til oljeforurenset masse (avfallsstoffnummer 7022, EAL kode 15 02 02), som skal benyttes for absorbenter/tørkekluter som er forurenset med olje.

Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje som er godt merket, også med avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for forurensning, spill eller skade på personer. Det skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og sikret med hensyn til søl/lekkasje. Avfallet bør stå på tett dekke, slik at søl kan samles opp.

Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr år. Leveringsplikten inntreffer når den totale mengden av farlig avfall overstiger 1 kg.

Kopi av deklarasjonsskjemaer skal tas vare på, slik at bedriften kan dokumentere mengde og type farlig avfall levert. Hovinmoen pukk og grus kunne på kontrollen fremvise deklarasjonsskjemaer. Avfallet var deklarerert på organisasjonsnummeret til Veidekke. Det er derimot viktig at virksomheten også benytter det spesifikke bedriftsnummeret til Hovinmoen pukk og grus ved deklarerer slik at det er mulig å spore hva for avfall som er levert herfra.

Mer informasjon om deklarerer av farlig avfall finnes på www.norsas.no

Oppfølging og tilbakemelding:

Dokumentasjon/foto for merking av farlig avfall oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen

Bilder fra kontrollen



Fat for farlig avfall med riktig merking



Fat for farlig avfall med mangelfull merking



Overvann fra området

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus