



# Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: \_\_\_\_\_

Saksnummer: \_\_\_\_\_

## Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn og besøksadresse: <i>S. E. Ekornes FS Fabrikken</i>	Virksomhetens org.nr.: <i>950 355 271</i>
Navn og adresse byggeier: <i>S. E. Ekornes</i>	Virksomhetens telefon: <i>425 52 00</i>
Navn på eventuell hovedentreprenør	Virksomhetens e-post: <i>office@ekornes.no</i>
Kommune/kommunenr.: <i>Sykkylven</i>	Bransjenr. (NACE-kode):

## Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: (navn og ansatt hvor) <i>Olav Opieskedal</i>	Fra Fylkesmannen: <i>REIDUN SEN KALLESTAD</i>
Kontrollomfang: Produktforskrift § 3-1 og avfallsforskrift kap. 11	Inspeksjonsdato: <i>21.4.05</i>

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Kartlegging/utskiftning av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer (evt. hele lysarmaturer)
- Håndtering av kasserte PCB-holdige produkter (isolerglassruter / kondensatorer / lysarmaturer)

## Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket \_\_\_\_\_ avvik i forhold til regelverket.
- Det er gitt \_\_\_\_\_ anmerkninger.

## Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Normalt vil tiltaksplikten ligge hos den som er eier av bygget/anlegget. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.
- Frist for skriftlig tilbakemelding er: \_\_\_\_\_

Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Fylkesmannen i \_\_\_\_\_  
(etter fullmakt)

## Vedlegg

### Avvik: Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

- A) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av PCB-holdige produkter/avfall

**Avvik fra:** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8 (internkontrollforskriften)

- B) Annet (angi hva)

---

---

---

**Avvik fra:**

---

---

### Kommentarer:

Bedriften skal ha kartlagt alle PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer i 2004. Kartleggingen ble utført av HBB.

Det var ikke mulig å skaffe tilsvarende planer for utskifting, søknad til SFT eller svar fra dem. Det ble opplyst at ~~all~~ planer eksisterte og søknad var sendt.

Fylkesmannen ber om å få tilsendt planene sammen med søknaden til SFT og svarer fra dem innen 1. juni.

---

---

---

---