



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
**Tore Haugen**  
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon  
**73 19 92 00**

Vår dato  
**30.05.2017**  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
**2015/4691-472**  
Deres ref.

Trondheim Renholdsverk AS  
Heggstadmoen 53  
7080 HEIMDAL

## Trondheim Renholdsverk AS – oversendelse av inspeksjonsrapport

**Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 19.5.17. Det ble funnet 2 avvik ved tilsynet. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 01.07.17 på hvordan bedriften har valgt å følge opp påviste avvik. Bedriften skal betale gebyr for kontrollen på kr. 14.600-.**

Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten 19.5.17.

### Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

### Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 01.07.17** på hvordan bedriften har valgt å følge opp påviste avvik. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

### Vedtak om kontrollgebyr

Det ble varslet om gebyr for kontrollen ved innkalling til kontrollen.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr. 14.600-. Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen  
senioringeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Kopi: Trondheim kommune, Miljøenheten, 7013 Trondheim



## Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00  
Telefaks: 73 19 91 01

### Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer: 2017.029.I.FMST**

**Inspeksjonsdato: 19.5.17**

#### Informasjon om virksomheten

Navn: Trondheim Renholdsverk AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal	Besøksadresse:
Telefon:	E-post: marit.elvebakk@trvgruppen.no
Kommune/kommunenr.: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110
Kontrollert tidligere: Ja	

#### Tilstede under inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten: Marit C.S. Elvebakk	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Sigrid L. Drage Tore Haugen
--	---

#### Tema for kontrollen

Hovedtema for Fylkesmannen kontrollen var:

Disponering av farlig avfall

Bedriften systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

#### Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 2 avvik.

#### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.

Fylkesmannen ber om skriftlig tilbakemelding **innen 1.7.17** på hvordan bedriften skal rette opp påviste avvik. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkninger i rapporten

Dato: 30.5.17

Marit Lorvik (e.f.)  
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen  
senioringeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf offentlighetsloven.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Bedriftens utslippstillatelse

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på

<http://www.miljodirektoratet.no/> og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Avvik

### **Avvik 1 Lagring av farlig avfall er ikke i hht. tillatelsen på alle punkter**

**Avvik fra Bedriftens utslippstillatelse av 5.11.2015, pkt. 3.3.**

#### **Kommentarer:**

Bedriften lagrer det aller meste av farlig avfall innendørs på fast dekke. Eventuelle søl og lekkasjer går til oljeutskiller med utslipp til kommunalt nett. I tillatelsen, pkt. 3.3, står det at farlig avfall skal lagres på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Utslipp til oljeutskiller og kommunalt nett regnes ikke som oppsamling av søl. I tillegg er det bare oljebaserte væsker som blir utskilt i en oljeutskiller. Vannløselig forbindelser vil følge med vannstrømmen ut til kommunalt nett.

Lagring av isolerglassvinduer (med klorparafiner og PCB) blir i korte perioder (1-2 døgn) lagret utendørs før de flyttes videre til godkjent mottaker. I tillatelsen står det bl.a. at farlig avfall skal lagres under tak, på fast dekke og utilgjengelig for uvedkommende. I tillegg skal all lagring av farlig avfall gjøres etter en risikovurdering. Bedriften må derfor utføre en vurdering av risiko når det gjelder lagring av isolerglassvinduer.

### **Avvik 2 Det er mangler i bedriftens utslippskontroll av overflatevann fra området**

**Avvik fra: Bedriftens utslippstillatelse av 5.11.2015, pkt. 5.**

#### **Kommentarer:**

Det skal tas prøver av overflatevann to ganger hvert år og det skal analyseres for olje og tungmetaller. Det kunne ved kontrollen vises til prøvetaking av oljeinnhold, men ikke av tungmetaller.

## Anmerkninger

### **Anmerkning 1 Beredskapen mot akutt forurensning kan gjøres bedre**

#### **Kommentarer:**

Bedriften skal etablere beredskap mot akutt forurensning (se pkt. 9.3 i tillatelsen). Bedriften opplyser at de i dag er omfattet av beredskapen som Retura har utarbeidet for området, men at de skal lage egen beredskapsplan som bare skal gjelde for Trondheim Renholdsverk. Vi ber om at det meldes tilbake når det skal gjøres.

#### **Andre forhold:**

Fylkesmannen vil komme tilbake til kravet om finansiell garanti etter avklaringer med Miljødirektoratet.