



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 13.06.2017
Vår ref.: 2017/5645
Arkivnr.: 461.3

Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy asfalt
Storasundveien 59
4260 TORVASTAD

Att. Eivind Opedal

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:

Arvid Vestgård
Eivind Opedal
Svein Ove Mørk

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Johan Tore Rødland
Margareta Skog

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy 1.6.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering.
2. Virksomheten kunne ikke fremlegge oppdaterte analyser av vannfasen fra oljeutskiller.
3. Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.
4. Virksomheten overskred grenseverdien for støvutslipp ved siste måling.

Anmerkninger:

1. Virksomhetens tank for slippmiddel (Vasol) omfattes av forurensningsforskriften kapitel 18, jf. § 18-6 c).

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy må sende en skriftlig bekreftelse innen 20. juli 2017 som dokumenterer at avvik er rettet.

Vi ber også virksomheten om å sende inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan den vil bli fulgt opp. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet på side 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy	Anleggsnr.: 1149.0035.01
Organisasjonsnr.: 974291800	Eies av: 983065309
Kommune: Karmøy	Sist kontrollert: 11.2.2010
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	Risikoklasse: 4
Tillatelse gitt: 9.12.2010	Sist endret
Postadresse: Postboks 6704 Etterstad, 0609 Oslo	
Besøksadresse: Storasundvegen 59, 4260 torvastad	
E-postadresse: eivind.opedal@lemminkainen.no	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som en del av Fylkesmannens oppfølging av Miljødirektoratets landsdekkende aksjon *Asfaltverk 2017* for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Inspeksjonen var varslet.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Risikovurdering
- Farlig avfall
- Avfall
- Prosess og rensutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering
- Internkontroll (TQM)
- Logg
- Analyserapporter

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering.

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a *Substitusjonsplikt*, jf. § 1 b) samt internkontrollforskriften § 5, 2-ledd pkt. 6.

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at den hadde få helse- og miljøfarlige stoffer. Alle kjemikalier ble vurdert fortløpende i forbindelse med innkjøp, men virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering av enkeltkjemikalier.

For å lukke avviket må virksomheten oversende Fylkesmannen et dokument som viser hvilke helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier som er vurdert. Vi gjør oppmerksom på at også kjemikalier som ikke er helsefarlige skal vurderes dersom de er merket som miljøfarlige på produktdatabladet.

Avvik 2

Virksomheten kunne ikke fremlegge oppdaterte analyser av vannfasen fra oljeutskiller

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7 samt internkontrollforskriften § 5, 2-ledd pkt. 6.

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke framlegge dokumentasjon på gjennomført prøvetaking og analyse av utløpsvannet fra oljeutskiller. Ingen av virksomhetens representanter ved inspeksjonen var kjent med hvorvidt avløpsvannet fra oljeutskilleren ble ledet til kommunalt nett eller til sjøresipient.

For å lukke avviket må virksomheten oversende Fylkesmannen:

- Oppdatert analyserapport fra prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskilleren,
- Gjeldende avtale for tømning/vedlikehold av oljeutskiller
- Måleprogram som omfatter utslipp av oljeholdig avløpsvann

Avvik 3

Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8.

Kommentarer:

Søk i avfallsdeklarerer.no viste ingen registrering av levert avfall fra Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy. Søk etter deklarasjoner i papirformat viste ingen leveranser for 2016. Eldre deklarasjoner dreiet seg kun om spillolje og olje- og fettavfall, selv om det ved vår inspeksjon i 2010 ble påvist f.eks. spraybokser og oljefiltre.

Vi har ikke funnet verifisert at disse fraksjonene er blitt levert.

Befaringen ved inspeksjonen 1.6.2017 påviste 2 tønner med innhold lagret utendørs og spraymerket «diesel». Disse bar preg av å ha stått på stedet i lengre tid. Videre var det utendørs lagret flere kanner og et fat spraymerket «spillolje».

Virksomhetens avlåste mellomlager for farlig avfall var godt sikret både mot spill og uvedkommende. Emballasjen var merket, men kunne gjerne vært påført EAL-kode og avfallsstoffnummer for å gjøre deklarasjonen enklere.



Bilde 1: Spilloljetønne



Bilde 2: Gamle tønner merket «diesel»



Bilde 3: Oljekanner – produkt eller avfall?



Bilde 4: Mellomlager farlig avfall.

Virksomhetens skriftlige prosedyrer for avfallshåndtering er i seg selv tilfredsstillende, men befaringen på anlegget bar preg av manglende etterlevelse av disse i den daglige drift ved anlegget, samt en rydding av farlig avfall oppbevart utendørs.

For å lukke avviket må Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy dokumentere at farlig avfall som er lagret mer enn 1 år er levert, samt at virksomheten har ryddet opp i forholdene vist på bilder 1-3.

Avvik 4

Virksomheten overskred grenseverdien for støvutslipp ved siste måling.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 24-5 (utslippstillatelsen punkt 4.1).

Kommentarer:

Veiteknisk Institutt gjennomførte årlig kontrollmåling av støvutslippet i juni 2016. Målingen viste en støvkonsentrasjon på 174 mg/m³, og lå dermed betydelig over grenseverdien på 50 mg/m³.

Virksomheten gjennomførte umiddelbart utskifting av defekte filterposer. Visuell kontroll i etterkant viste ikke synlig støvutslipp. De resterende filterposene ble skiftet ved hovedvedlikehold i januar 2017.

Overskridelsen var ikke registrert som et avvik på ytre miljø, og virksomheten kunne heller ikke framlegge oppdaterte målinger av støvutslippet.

Det ble opplyst at Veiteknisk Institutt ville gjennomføre sine årlige målinger innen kort tid.

For å lukke avviket må Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy oversende Fylkesmannen oppdaterte støvmålinger som verifiserer av grenseverdien på 50 mg/m³ tilfredsstilles.



5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens tank for slippmiddel (Vasol) omfattes av forurensningsforskriften kapittel 18, jf. § 18-6 c)

Kommentarer:

Fylkesmannen viser til bilde 5, som viser virksomhetens lagringstank for slippmiddelet Vasol, som er et kjemikalium tilsvarende whitespirit. Tanken overskrider 2 m³, og omfattes dermed av kravet i forurensningsforskriften § 18-6 c) Barrierer til et fysisk oppsamlingsarrangement som minst rommet tanken volum.

For tank etablert før 1.januar 2014, slik tilfellet er her, gjelder § 18-6 bokstav c) andre og tredje ledd først fra 1.januar 2019.

Lemminkäinen må følgelig i god tid før 1.1.2019 vurdere hvilke tiltak virksomheten skal gjennomføre for å overholde kravet til et effektivt oppsamlingsarrangement.

Bilde 5: Kjemikalietank uten basseng.

6. Andre forhold

Lemminkäinen Norge AS har planer om at alle anleggene skal bli sertifisert etter standardene ISO 9001 og 14001.

Virksomheten benytter gass som energikilde, men har en stor drivstofftank til kjøretøyer. Denne er plassert inne i oppsamlingsbasseng som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 også etter 1.1.2019.

Virksomheten har gjennomført støymålinger som viser at støygrensene overholdes. En stor del av produksjonen skipes ut med båt, men en del kjøres også ut med bil. Sistnevnte transport foregår på smal vei veldig nær nabohus, men det har likevel aldri forekommet naboklager knyttet til støy eller vibrasjoner fra tunge kjøretøyer.

Internkontroll

Fylkesmannen har ikke bemerkninger til de beskrevne internkontroll rutiner, måleprogram for støy og støv, miljørisikovurdering og avfallsplan, men vil presisere betydningen av at alle som har sitt daglige virke ved anlegget har fått nødvendig informasjon og opplæring til å følge rutinene.

Både ved denne inspeksjonen og ved forrige inspeksjon hadde det vært endringer av ansvarlige personer for HMS-aktiviteter på anlegget, og kjennskapet til historikk i form av naboklager, analyserapporter og inspeksjonsrapporter var begrenset. Virksomheten hadde også skiftet plattform for internkontrollsystemet.

Fylkesmannen vil presisere at en viktig del av internkontrollen er å sikre at virksomhetens HMS-arbeid ikke skal være personavhengig, men knyttet til de aktuelle stillingsinstruksjer.

Vi vil derfor vurdere hvorvidt det er aktuelt å gjennomføre en oppfølgende kontroll ved et av Lemminkäinen Norge AS sine asfaltverk i Rogaland for å kontrollere at virksomheten etterlever sine internkontrollrutiner uavhengig av hvem som til enhver tid er ansatt ved anleggene.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten, jf forurensingsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **20. juli 2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Johan Tore Rødland.

8. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen varslet 24.4.2017 at Lemminkäinen Norge AS avd. Karmøy vil bli ilagt et gebyr på kr 14.600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Gebyret størrelse fastsettes på bakgrunn av ressursbruk, som for denne kontrollen tilsvarer 3 dagsverk inkludert forarbeid, kontrollbesøk og etterarbeid.

Vi har ikke mottatt kommentarer til valg av gebyrsats.

Klageadgang Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forurensningsforskriften kap.15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann»

Brosjyrer/infoark utdelt:

- M-30 | 2013 Drift av oljeutskillere
- M-421 | 2015 Avfallsdeklarerings.no
- M-550 | 2015 Har virksomheten din farlig avfall
- M-104 | 2014 Substitusjonsplikten

Kopi til:

Lemminkäinen Norge AS