



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

HORDAFOR AS
SALTHELLA
5397 Bekkjarvik

Molde, 08.06.2017

Deres ref.:
Ole Martin Nedal

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2012/2390
Saksbehandler:
Reidun Sofie Schei

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hordafor AS avd. Averøy

Kontrollnummer: 2017.005.U.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ole Martin Nedal

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei

Andre deltagere fra virksomheten:
Signe Svindland
Martin Mjøs-Haugland

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Magnus Tornes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hordafor AS avd. Averøy (Hordafor AS avd. Averøy) den 07.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Internkontrollen har mangler
- Forebyggende tiltak for tankanlegget er mangelfullt dokumentert

Anmerkninger:

- Den årlige beredsskapsøvingen inneholder ikke pumping fra oppsamlingsbasseng til uhellstank

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

08.06.2017	Reidun Sofie Schei	Anne Melbø
dato	kontrollør	Fagansvarlig

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi av rapporten sendes til:

- Averøy kommune
- Beboere på Hasseløy ved Torleif Kleven
-

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HORDAFOR AS	
Organisasjonsnr.: 972590916	Eies av: 934517199
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: Hordafor AS avd. Averøy	Anleggsnr.: 1554.0060.01
Kommune: Averøy	Fylke: Møre og Romsdal
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 28.10.2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Staus tiltak etter akuttutslipp
12.10.2016
- Lukking av avvik fra kontroll
8.6.2016
- Egenkontrollrapportering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hordafor AS avd. Averøy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hordafor AS avd. Averøy

innen 1. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Reidun Sofie Schei.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. september 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 20 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. mai 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hordafor AS avd. Averøy bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Internkontrollen har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 og § 5. 2 ledd punkt 1, 4, 6, 7 og 8.
Tillatelse av 28. oktober 2015 punktene 10, 11 og 13.

Kommentarer:

Virksomheten har ikke implementert en systematisk internkontroll med hensyn til ytre miljø.

Under tilsynet kom det fram at virksomheten mangler konkrete og etterprøvbare mål for ytre miljø med tilhørende handlingsplaner. Virksomheten mangler en skriftlig dokumentert lukthåndteringsplan med hensyn til ytre miljø/naboklager.

Virksomheten har ikke levert en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik fra kontrollen i 2016 er lukket.

Virksomheten har ingen rutine for årlig egenkontrollrapportering på Altinn.

Avvik 2

Forebyggende tiltak for tankanlegget er mangelfullt dokumentert

Avvik fra:

Tillatelse av 28. oktober 2015 punkt 10.2

Kommentarer:

Virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering med tilhørende tiltaksplan for tanklagring av ensilasje. Det skal foreligge rutiner som tilfredsstillende § 18.6 i forurensningsforskriften.

Under tilsynet kom det fram at § 18-6 verken var implementert i vedlikeholdssystemet eller i internkontrollen.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Den årlige beredsskapsøvingen inneholder ikke pumping fra oppsamlingsbasseng til uhellstank

Kommentarer:

Virksomheten har en skriftlig prosedyre for å pumpe ensilasje i oppsamlingsbassenget til tank. Denne rutinen burde inngå i den årlige beredskapsøvingen virksomheten er pålagt å gjennomføre.

9. Andre forhold

Akuttutslippet den 12.10.2016 ble gjennomgått under tilsynet. Årsaken var menneskelig svikt.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

11. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M285)
- Substitusjonsplikten (M104)