



Fylkesmannen i Troms

VEIDEKKE Bardufoss
Industriveien 5
9325 Bardufoss

Tromsø, 23. juni 2017

Deres ref.:
Roger Hansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/4415
Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss Kontrollnummer: 2017.008.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Petter Knoph

Fra Fylkesmannen i Troms:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:
Marlen Albrigsten
Stig Runar Nordli (deler av tilsynet)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Troms:*
Anne Birte Tennøy

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss (Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss) den 31.05.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
- Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
- Virksomheten har ikke tillatelse til mottak, mellomlagring og forbehandling av asfaltflak
- Skorsteinshøyde tilfredsstillende ikke krav i tillatelsen

Anmerkninger:

- Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik for ytre miljø

- Virksomheten bør ha rutinebeskrivelse for oljeutskiller

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. juni 2017	May-Helen Holm	Evy Jørgensen e.f
dato	kontrollør	miljøverndirektør

Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til:

- Målselv kommune 9321 Moen
- Veidekke ASA Postboks 505 Skøyen 0214 Oslo

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS AVD ANLEGGSVIRKSOMHET/HOVEDKONTOR	
Organisasjonsnr.: 974288648	Eies av: 913536770
Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier	

Kontrollert enhet

Navn: Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss	Anleggsnr.: 1924.0006.01
Kommune: Målselv	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt: 19. september 2001	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for asfaltverk.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til luft
- Støy
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss innen 14. august 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mai 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9

Kommentarer:

Veidekke avd. Bardufoss har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken og resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes. Målingene blir utført av konsulent. Et ble under tilsynet opplyst at konsulent ofte kommer uanmeldt. Fylkesmannen mener at dette øker sjansen for at målingene ikke blir representativ for driften.

Forurensningsforskriften kapittel 24 stiller krav om måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og støy, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Virksomheten mangler måleprogram i sin interkontroll. Det er virksomheten som skal utforme programmet, og som må sannsynliggjøre at målingene/beregningene som utføres er representative for driften.

Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder, utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten. Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver og beregninger som er utført er dekkende.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

Punkt 26 i virksomhetens risikovurdering beskriver at det er nødvendig med forebyggende tiltak for filteranlegget, men det mangler skriftlige rutiner for vedlikehold og kontroll av filteranlegg. Virksomheten mangler videre skriftlige rutiner for lagring og levering av farlig avfall.

Avvik 3

Virksomheten har ikke tillatelse til mottak, mellomlagring og forbehandling av asfaltflak

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 9 Forurensningsloven § 29

Kommentarer:

Virksomheten mottar asfaltflak som mellomlagres på området før det knuses til asfaltgranulat. Virksomheten må søke Fylkesmannen om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av asfaltflak fordi asfaltflak anses som avfall.

Avvik 4

Skorsteinshøyde tilfredsstillende ikke krav i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse av 19. september 2001, vilkår 3.1

Kommentarer:

Virksomheten har opplyst at skorsteinshøyden er målt til 15 meter. Av tillatelse av 19. september 2001, står det i vilkår 3.1 at høyden på skorstein skal være minst 20 meter over bakken. I tilfeller der tillatelsen er strengere enn forskriften, så er det tillatelsen

som gjelder. Virksomheten kan søke om endring av tillatelse i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 24.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik for ytre miljø

Kommentarer:

Virksomheten har et etablert avvikssystem. Men det kom frem under intervju at det ikke var tydeliggjort hva som ansees som avvik på ytre miljø.

Under tilsynet ble det opplyst om at virksomheten hadde fått tilbakemelding fra avfallsaktør om at måleresultater for oljeutskiller var for høye. Hendelsen var ikke registrert som avvik. Fylkesmannen anser dette som et naturlig avvik å registrere på ytre miljø.

I siste del av tilsynet observerte vi at det kom store støvskyer ut fra anlegget. Det viste seg at anlegget var montert feil tidligere på dagen, og at reparatør ble kontaktet umiddelbart. Fylkesmannen spurte om dette ville være en hendelse som ble registrert som avvik. Som svar på dette fikk vi at det ikke ble skrevet avvik ved slike hendelser. Utslippet var av en slik karakter at dette også burde vært registrert som avvik.

Anmerkning 2

Virksomheten bør ha rutinebeskrivelse for oljeutskiller

Kommentarer:

På bakgrunn av tilbakemelding fra avfallsaktør om høye verdier på måleresultater fra oljeutskiller, og opplysninger under tilsynet om at det benyttes avfettingsmidler på området der avløp til oljeutskiller er, bør det etableres skriftlige rutiner ved område tilknyttet oljeutskiller. Her bør det beskrives hva som kan slippes på en oljeutskiller, og at avfettingsmidler og kjemikalier ikke skal ledes til oljeutskiller.

8. Andre forhold

Kommentarer:

Etter krav i forskriften skal virksomheten gjennomføre årlige støv- og støymålinger. Støyberegninger, basert på målinger ved støykilden for å finne lydeffektnivå, kan gi en god oversikt over virksomhetens bidrag til støy i området.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)