



Fylkesmannen i Troms

LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD HARSTAD
Stagnesterminalen 6
9409 Harstad

Tromsø, 23. juni 2017

Deres ref.:
Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/4123
Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad Kontrollnummer: 2017.006.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum

Fra Fylkesmannen i Troms:

May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:

Morten Sørnes (befaring og avslutning)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Troms:*

Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad den 01.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
- Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
- Farlig avfall lagres ikke i henhold til regelverket

Anmerkninger:

- Rester av størknet bitumen på bakken flere steder
- Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik på ytre miljø

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. juni 2017	May-Helen Holm	Evj Jørgensen e.f
dato	kontrollør	miljøverndirektør

Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til:

- Harstad kommune; postmottak@harstadkommune.no
- LEMMINKÄINEN NORGE Postboks 6704, Etterstad 0609 OSLO

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD HARSTAD	
Organisasjonsnr.: 974291835	Eies av: 983065309
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad	Anleggsnr.: 1903.0040.01
Kommune: Harstad	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt: 13. juli 2001	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for asfaltverk.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må

LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad innen 14. august 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mai 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9

Kommentarer:

Lemminkäinen avdeling Harstad har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken og resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes. Målingene blir utført av konsulent.

Forurensningsforskriften kapittel 24 stiller krav om måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og støy, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Virksomheten mangler måleprogram i sin interkontroll. Det er virksomheten som skal utforme programmet, og som må sannsynliggjøre at målingene/beregningene som utføres er representative for driften.

Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder, utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten. Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver og beregninger som er utført er dekkende.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten har skriftlige rutiner for lagring og håndtering av farlig avfall, men disse er for generelle, og må være tilpasset avdelingen i Harstad. Videre kunne det ikke fremlegges skriftlige rutiner for kontroll og vedlikehold av filter.

Avvik 3

Farlig avfall lagres ikke i henhold til regelverket

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

Farlig avfall sto ulåst på området, og det var også en beholder med spillolje som ikke var merket med innhold. Anlegget er åpent slik at det er mulig for mennesker og dyr å ferdes der utenom driftstid. Den ulåste lagringen av farlig avfall kan ikke betegnes som forsvarlig etter forskriften.

Det lagres store mengder bitumen på IBC-beholdere på området. Bitumen er ikke farlig avfall, men flere av beholderne var feilmerket som amin. I tillegg var det noen beholdere med annen væskefarge enn bitumen, og virksomheten var usikker på innholdet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rester av størknet bitumen på bakken flere steder

Kommentarer:

Ved befaring på anlegget ble det observert flere områder med størknet bitumen på bakken. Virksomheten bør innføre en rutine for å samle opp dette avfallet.

Anmerkning 2

Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik på ytre miljø

Kommentarer:

Virksomheten har et etablert avvikssystem. Det blir registret avvik på ytre miljø, men det kan tydeliggjøres ytterligere hvilke andre forhold som ansees som avvik på ytre miljø.

8. Andre forhold

Kommentarer:

Virksomheten har sendt inn søknad til Fylkesmannen om mottak, mellomagring og behandling av returafalt. I tillegg skal virksomheten sende inn utvidelse av søknaden til også å omfatte behandling av bitumenrester for gjenbruk. Utfyllende beskrivelse av metode og gjenvinningsgrad skal ettersendes.

Virksomheten hadde overskridelse av støvutslipp i 2016. Lekkasje ble lokalisert og resulterte i at hele filterkassetten ble byttet.

Etter krav i forskriften skal virksomheten gjennomføre årlige støv- og støymålinger. Støyberegninger, basert på målinger ved støykilden for å finne lydeffektnivå, kan gi en god oversikt over virksomhetens bidrag til støy i området.

Avfallsplaner i havner

Etter en endring i forurensningsforskriften kapittel 20 skal alle havner ha en godkjent avfallsplan. Planen skal vise håndtering av avfall fra skip som legger til kai, og skal omfatte det avfallet som har oppstått når skipet har seilt fra en havn til den neste. Definisjonen i regelverket på hva som er å regnes som et skip og en havn er omfattende, så alle store og små båter, og i praksis alle steder hvor en båt kan legge til, er omfattet. Se Miljødirektoratet sine nettsider for mer informasjon om hva en avfallsplan skal inneholde; <http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Mars/Utarbeidelse-av-avfallsplaner-i-havner--Veileder/>.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)