



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  
Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma

VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF STEINKJER  
Lerkehaugvegen 2  
7711 Steinkjer

Steinkjer, 20. juni 2017

Deres ref.:  
Egil Holum

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2017/3019  
Saksbehandler:  
Elise Hermo Rusti

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lerkehaug / Steinkjer asfaltverk Kontrollnummer: 2017.014.I.FMNT

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Egil Holum

*Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:*  
Elise Hermo Rusti

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Kirsti Stensland (leder driftsstøtte)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:*  
Anne Marit Kjeldbergnes (Arbeidstilsynet)

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lerkehaug / Steinkjer asfaltverk den 23.05.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har overskridelser av grenseverdiene for støy
- Virksomheten har ikke avviksbehandlet avvik ved drift på tider med støy over grenseverdiene
- Virksomheten har mangelfull merking av farlig avfall
- Kjemikalier blir ikke tilfredsstillende lagret for å hindre utslipp til ytre miljø

#### Anmerkninger:

- Virksomheten kjenner ikke til status for oljeutskilleren

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

20. juni 2017	Elise Hermo Rusti	Øystein Lorentsen
dato	kontrollør	Fung. Miljøverndirektør

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Steinkjer kommune
- Arbeidstilsynet

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF STEINKJER	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 917949336	<b>Eies av:</b> 913536770
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Lerkehaug / Steinkjer asfaltverk	<b>Anleggsnr.:</b> 1702.0123.03
<b>Kommune:</b> Steinkjer	<b>Fylke:</b> Nord-Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Asfaltverk	
<b>Tillatelse gitt:</b> 22. februar 1993	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll ved Lerkehaug/Steinkjer asfaltverk. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for asfaltverk. Denne aksjonen ble gjennomført på asfaltverk og er en oppfølging av tilsvarende landsdekkende aksjon i 2011. Formålet med aksjonen er å bidra til at virksomhetene følger krav i tillatelser og forurensningsforskriftens kapittel 24, og se om det har vært en forbedring i bransjen siden aksjonen i 2011. Aksjonen omfatter både stasjonære og mobile asfaltverk. Det er 3 ansatte ved bedriften. Fylkesmannens miljøvernavdeling har tidligere kontrollert Lerkehaug/Steinkjer asfaltverk i 2011.

Forurensningsforskriften kapittel 24 "Forurensninger fra asfaltverk" trådte i kraft 1. januar 2010. Kravene i forskriften gjelder for alle virksomheter med en produksjonskapasitet på inntil 200 tonn vegmasse pr. time, der virksomheter med større produksjon skal ha tillatelse.

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Fylkesmannens kontroll fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## **Definisjoner**

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Lerkehaug / Steinkjer asfaltverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lerkehaug / Steinkjer asfaltverk innen 21. august 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmntpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Elise Hermo Rusti.

## **4. Varsel om gebyr**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr 7 500,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har overskridelser av grenseverdiene for støy

#### Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 24-8 første ledd

#### Kommentarer:

I følge forurensningsforskriften § 24-8 skal ikke bedriftens bidrag til utendørs støy overskride grenseverdiene. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter.

Under kontrollen kom det fram at støygrensene var overskredet for natt og søn-/helligdager. Støyrapporten viser 47 dB for søn-/helligdager og 49 dB for natt. Grenseverdien er satt til 45 dB. I støyrapporten står det videre at dersom man begrenser driftstiden kan man drive innenfor kravene. Under kontrollen kom det fram at Veidekke Industri AS har gjort tiltak, som for eksempel å bygge inn støykilder. Veidekke industri AS må ta nye målinger/beregninger som viser at man er innenfor kravene. Hvis målingene/beregningene viser at virksomheten fortsatt er over grenseverdiene kan ikke anlegget driftes i gitte tidsrom.

### Avvik 2

Virksomheten har ikke avviksbehandlet avvik ved drift på tider med støy over grenseverdiene

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

#### Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø, og sikkerhetslovgivningen, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7. Som et følge av dette har virksomheten et avvikssystem. Et avviksbehandlingssystem skal omfatte alle deler av virksomheten. På forurensningsområdet vil utslipp og behandling av avfall og kjemikalier være en viktig del av avvikssystemet.

Under kontrollen kom det fram at virksomheten siden sist støyrapport har hatt drift ved anlegget på natt og søndager. Støyrapporten viser overskridelser for drift på natt og søndager. Virksomheten har ikke avviksbehandlet dette. Bedriften bør ha faste rutiner for vurdering av måleresultatene, der avvik fra utslippskravene tas inn i avviksbehandlingssystemet.

### **Avvik 3**

Virksomheten har mangelfull merking av farlig avfall

#### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11-5 andre ledd

#### **Kommentarer:**

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet., jf. avfallsforskriften § 11-5 andre ledd.

Under kontrollen kom det fram at en avfallsbeholder for farlig avfall ikke var merket. For å unngå sammenblanding med annet avfall må beholderen merkes. For å lukke avviket må virksomheten oversende bilder som viser at avfallsbeholderen er merket.



Bilde 1: Beholder for farlig avfall som ikke er merket, foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

#### **Avvik 4**

Kjemikalier blir ikke tilfredsstillende lagret for å hindre utslipp til ytre miljø

#### **Avvik fra:**

Forurensingsloven § 7 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

#### **Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 skal bedriften "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene". I forurensingsloven § 7 står det "når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntre".

Under kontrollen kom det fram at kjemikalier (Wetfix BE (amin) og Green Road) ble lagret utendørs på asfalt (ikke fast dekke). Lagringsstedet er ikke sikret mot utslipp til ytre miljø ved eventuelle lekkasjer. I tillegg fantes ingen oppsamlingsmuligheter på stedet. Virksomheten må gjennomgå kjemikalienes datablad for å gjøre seg kjent med eventuelle skadeeffekter ved et utslipp, og justere oppsamlingsarrangementet deretter. I Entreprenørforeningen bygg og anlegg sin miljøveileder for asfaltverk er det gitt eksempler for lagring av kjemikalier.



Bilde 2: Lagring av kjemikalier. I tillegg var det lagret flere IBC-konteinere med amin på området. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten kjenner ikke til status for oljeutskilleren

### Kommentarer:

Under kontrollen kom det fram at det for området finnes en felles oljeutskiller. Virksomheten hadde ikke oversikt over hvem som er ansvarlig og hvilke rutiner som finnes for tømning, kontroll og vedlikehold. Da det kan forekomme søl fra bedriften, bes virksomheten om å sjekke hvem som er ansvarlig for oljeutskilleren og om denne er dimensjonert for området. I tillegg bør det skriftlig dokumenteres hvem som er ansvarlig og hvilke rutiner som finnes for tømning, kontroll og vedlikehold i virksomhetens interkontroll.

## 8. Andre forhold

### Utslippstillatelse

Virksomheten er et stasjonært asfaltverk som er plassert nærmere enn 300 meter fra nærmeste bebyggelse og må derfor ha en tillatelse. Veidekke Industri AS sin tillatelse for Lerkehaug/Steinkjer asfaltverk er datert 22. februar 1993 og virksomheten har sendt søknad om endring av tillatelse. Svar angående søknad om endring av tillatelse vil komme i eget brev.

### Tanklagring

Virksomheten lagrer bitumen i tanker på anlegget. I forurensningsforskriftens § 18-2 står det at tanker over 2 m<sup>3</sup> med farlige kjemikalier eller farlig avfall er omfattet. Det er derimot gitt fritak for forskriftens oppsamlingkrav for stoffer som lagres oppvarmet og som ved avkjøling til normal temperatur stivner (f.eks. bitumen, bek). Forskriftens øvrige krav gjelder imidlertid.

### Nyttige faktaark

På Miljødirektoratets hjemmeside ([www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no)) ligger faktaark og veiledere som kan være nyttige for å få et innblikk i hva som forventes av denne type virksomhet. Eksempler kan være følgende:

- M-284|2014 - Håndtering av farlig avfall
- M-421|2015 - Avfallsdeklarerer.no
- M-247|2014 - Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier
- M-285|2014 - Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
- M-550|2016 - Har virksomheten din farlig avfall?
- M-297|2015 - Gebyr ved kontroll
- M-104|2014 - Substitusjonsplikten

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)