


| | | |
|---|--|---|
| | ENDELIG | |
|  FYLKESMANNEN I ROGALAND | Kontroll ved Reime Prosess AS (Nærbø) | RAPPORT 04.045 Saksnr: 04/14197 Arkivkode: 461.3 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Bedriftens adresse: | Postboks 221, 4367 NÆRBØ | Org.nr: | 939 977 422 |
| Kommune: | Hå | Forrige kontroll: | 18 – 19. juli 2000 |
| Utslippstillatelse av: | Trukket 1998 | Tidsrom for kontrollen: | 02.11.2004 |
| Bransjenr.: | 28.5 | Kontrollgruppe: | Sigmund Hatløy (FM) Margareta Skog (FM) |
| Kontaktperson i bedriften: | Leif Olav Moe | | |

Rapportens status:

Vi har innen tidsfristen mottatt melding om at det ikke er faktiske feil i rapportutkastet. Faktagrunnlaget i rapporten anses derfor nå å være bekreftet, og rapporten endelig.

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket ved uanmeldt kontroll hos Reime Prosess AS sitt anlegg på Nærbø, i Hå kommune.

Hovedtema for kontrollen:

1. Overflatebehandlingsprosessen
2. Kontroll med utslipp til vann
3. Håndtering av farlig avfall

Hovedkonklusjon:

Ved kontrollen ble følgende avvik funnet:

- ✓ HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL ER IKKE TILFREDSSTILLENDE.

Vi ønsker å bemerke følgende:

- ✓ Utendørs sikring av mellomlager for miljøfarlige væsker kan forbedres.

Rapporten utarbeidet dato:

Rapporten godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Kontrollør (fylkesmannen)

Overordnet

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold

1. Innledning

Denne høsten har fylkesmennene i samarbeid med SFT gjennomført kontroller ved bedrifter som arbeider med kjemisk overflatebehandling. Kontrollaksjonen har vært landsdekkende og er utført av fylkesmennene som er myndighet for denne industrien. Aksjonen har vært samordnet med Arbeidstilsynets kampanje "Få orden på kjemikaliene", som er rettet mot hele verkstedsindustrien. I denne aksjonen bidro Fylkesmannen i Rogaland med totalt 9 kontroller i vårt fylke, deriblant Deres virksomhet.

Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten dekker bare forhold som ligger innenfor fylkesmannens myndighetsområde.

- AVVIK defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- ANMERKNING defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om 13.3.1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 06.12.1996
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 01.07.2004

3. Omfang

Hovedtema for kontrollen:

1. Overflatebehandlingsprosessen
2. Kontroll med utslipp til vann
3. Håndtering av farlig avfall

4. Avvik

Avvik 1:

HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL ER IKKE TILFREDSSTILLENDE.

Avvik fra: Forurensingsloven § 7
Avfallsforskriften § 11-5
Internkontrollforskriften § 5, punkt 7

Kommentarer:

Inne i lakkavdelingen sto fat med tynner og lakk åpne (uten "skrukork") og en rekke umerkede mindre dunker var plassert ved siden av disse fatene, som også manglet merking. Området der nevnte fat, etc. ble lagret var ikke skiltet, og ga et unødig rotete inntrykk.

4. Anmerkninger

Anmerkning 1: Bedriften har et utendørs mellomlager for store mengder farlig avfall og ubrukte miljøfarlige kjemikalier. Tiltak bør iverksettes som ytterligere reduserer faren for uhellsutslipp fra væskene.

Kommentar: Oppsamlingsbassenget (ute) under tankene der råstoff og farlig avfall mellomlagres er i dag belagt med et lag glassfiber og polyester. Regnvann som samler seg opp i bassenget pumpes inn i bedriften og brukes som prosessvann. Bedriften har rutiner som sikrer at bassenget 1 gang årlig blir testet for lekkasjer. Det er tettheten til kun ca. 1/3 av bassengets volum som da testes. Bedriften har rutiner som sikrer at kum 12 i veien lukkes i forkant av at tankene fylles eller tømmes for væske. Tanken øverst i oppsamlingsbassenget, jf. bildet under, er slik plassert at lekkasjer fra tanken kan ende utenfor bassenget. Slangen som benyttes ved påfylling/tømming utgjør etter vårt skjønn i seg selv en risiko for uhellsutslipp.

Fylkesmannen mener at bassengets fulle volum bør testes. I tillegg er den høytstående tanken plassert slik at lekkasjer i koblingen ved tapping av væske kan ende utenfor oppsamlingsbassenget.





5. Andre forhold

Fylkesmannen ønsker å gi Reime Prosess AS anerkjennelse for de tiltak bedriften har i verk-satt for å få et system for internkontroll som sikrer at en arbeider systematisk og godt med HMS. Vi merker oss at samme system og systematikk benyttes ved konsernets anlegg i både Sandnes og Nærbø.