



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 4The

Saksnummer: 2006/2626

Informasjon om virksomheten

Navn: RKR/ Mjåvann Avfallsanlegg	Organisasjonsnr.:
Adresse: Mjåvann	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Mjåvann	Dato for kontroll: 03.05.2006
Kommune: Songdalen	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: <i>Ragnar Haukli</i>	Fra fylkesmannen: Thore Egeland Solvår Reiten Bjørn W. Østerhus
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 1 avvik* og 2 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.06.06**

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sted

Dato

Fylkesmannen Vest-Agder
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Mjåvann avfallsanlegg

den 03.05.06

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra:

- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-5.*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent mottaker
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut.
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden
- i) Annet/utdypning:

Kommentarer:

I container for mottak/lagring av farlig avfall ble det observert innblanding av organiske løsningsmidler i tønne/boks for herdere. Dette medfører fare for kjemiske reaksjoner som kan føre til brann.

Oppsamlingskaret i containeren var fylt med vann. Eventuelle utslipp ville ha rent ut av containeren. Containeren var plassert i et område uten overvannskontroll.

Innendørslageret for farlig avfall var rotete og for en stor del veldig eksponert for andre aktiviteter i lokalet. Dette medfører en økt fare for uhell.

Det ble observert en del knuste vinduer på lagerplass for PCB -holdige isolerglass.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull

Kommentarer: Ingen avvik registrert under dette temaet.

Anmerkning 1:

Store deler av utearealene hvor det håndteres avfall har ikke tett dekke og overvannskontroll.

Kommentarer:

Normalt skal slike områder være sikret mot utslipp. Det var uklart hva tillatelsen krever på dette området. I tillatelsen vises det til søknaden. Dette må eventuelt presiseres i tillatelsens vilkår. Fylkesmannen ber om bedriftens vurdering av dette.

Anmerkning 2:

Dieseltanken har ingen oppsamling av søl.

Kommentarer:

Normalt skal tappesteder for diesel ha oppsamling av søl. Det ble observert at grunnen under dieseltanken var forurenset. Forurensningen kan være betydelig.

Andre kommentarer/utdypninger:

Bedriften søker nå om egen tillatelse fra SFT til innsamling av farlig avfall. Det presiseres at det er Fylkesmannen som gir tillatelse til lagring/mellomlagring av farlig avfall