



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvern avdelingen

Ragn Sells AS, avd. Gardermoen - KONTROLLRAPPORT

Bedriftsno. Anleggsno. Kontrollno. Saksno. Rapportdato:
978 664 350 0235.0033.01 2012.024.I.FMOA 2012/19511 22/10-2012

Opplysninger om virksomheten

Navn	Ragn Sells AS, avd. Gardermoen
Organisasjonsno.	952187627
Bedriftsno.	978664350
Gårdsnr./Bruksno./Kommune/Kom.no.	ULLENSAKER
UTM-koordinater	Ø 620143, N 6673140
Besøksadresse	Næringsveien Hovinmoen 1a, 2050 Jessheim
Postadresse	Postboks 49, 2001 Lillestrøm
Telefonno.	63 98 07 77
E-post	info@ragnsells.no
NACE-kode	38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	25.9.2012
Virksomhetens representanter	Raymond Borgersen, Avdelingsleder Tommy Kristiansen, Driftsleder
Fylkesmannens kontrollører	Helene Mathisen, overingeniør Kjersti Aastorp Hirth, overingeniør
Bakgrunn for kontrollen	Kontrollaksjon "Farlige avfallstyper i byggeavfall"
Tema for kontrollen	Utslippstillatelse av 15.8.2012, Avfallsforskriften kapittel 11, Internkontrollforskriften

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Utsorteringen av farlig byggavfall har mangler.
2. Farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket.
3. Virksomheten har manglende rutiner for mottakskontroll og håndtering av tungmasser

Avvikene er beskrevet på sidene 3-4.

I tillegg er det gitt 3 anmerkninger:

1. Informasjonen til kundene om farlig byggavfall er mangelfull.
2. Avvikssystemet er mest tilrettelagt for å registrere avvik i forhold til farlig avfall som blir levert – ikke i forhold til egen drift.
3. Utslipp og søl ved aktiviteter som dieselfylling bør behandles i risikoevalueringen

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med sorteringsanlegg, og da spesielt knyttet opp til farlige kjemikalier, farlig avfall, farlig byggavfall og internkontroll ytre miljø.

Aktuelt regelverk

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 og 5.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg.
- Utslippstillatelsen av 15.8.2012

Se www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Farlig byggavfall

Byggavfall kan inneholde miljøgifter. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til forurensning, og skade helse og miljø. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte. Avfallsforskriften kap. 11 farlig avfall.

Det gjøres stadig nye funn av farlige stoffer i byggavfall, særlig i avfall fra rive- og renoveringsarbeid. Noen eksempler:

- Klorparafiner i fugelim og gummilister i isolerglassvinduer og ytterdører.
- Krom, kobber og arsen (CCA), evt. tinn (TBT) i impregnerte vinduskarmer.
- Ftalater i vinylbelegg og lister. Det er også funnet bly, asbest, PCB og klorparafiner i vinylbelegg.
- Rester av ozonskadelige gasser i blåste isolasjonsmaterialer: Plater av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS), og polyuretanskum og paneler (PUR).
- Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer: Cellegummi og XPS.

Innhold av miljøgifter i de ulike materialene kan variere etter produksjonsår. Se informasjonsark fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som viser de vanligste typene farlig avfall fra bygg og anlegg. Informasjonsarket kan lastes ned fra <http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Juli/Farlig-avfall-fra-bygg-og-anlegg/>

Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 3 avvik under kontrollen.

☒ **Avvik 1: Utsorteringen av farlig byggavfall har mangler.**

Avvik fra: *Utslippstillatelsen pkt. 1.7.og 7.3., Avfallsforskriften § 11-4, identifisering av farlig avfall, og § 11-5*

Kommentarer:

Det kom fram under kontrollen at virksomheten ikke har tilstrekkelig tilrettelagt for utsortering av farlig byggavfall. Ved inspeksjon observerte vi XPS og PUR isolasjon som ikke var sortert ut fra øvrig avfall. I tillegg var det mye svarte sekker i haugen for brennbart restavfall, som ikke så ut til å ha vært åpnet og kontrollert. Uten tilstrekkelige rutiner for utsortering av blant annet isolasjon er det fare for at byggavfall som inneholder miljøgifter blir blandet med ikke-farlig avfall.



Oppfølging og tilbakemelding:

- *Dokumentasjon på tiltak for bedre av utsortering av farlig byggavfall sendes Fylkesmannen innen fristen for tilbakemelding*

☒ **Avvik 2: Farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket.**

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 11-5, oppbevaring av farlig avfall*

Kommentarer:

Oppbevaringen av farlig avfall (FA) generert hos virksomheten var rotete og emballasjen var dårlig merket.



Manglende merking på fat for spillolje i sorteringshall



Åpen bølge med diesel og diverse
umerkede fat for spillolje

Oppfølging og tilbakemelding:

- *Dokumentasjon på tiltak for å bedre rutinene for merking, oppbevaring og levering av farlig avfall oversendes Fylkesmannens miljøvern avdeling innen fristen for tilbakemelding*

☒ **Avvik 3: Virksomheten har manglende rutiner for mottakskontroll og håndtering av tungmasser**

Avvik fra: *Utslippstillatelsen punkt 1.7, Avfallsforskriften § 11-5, oppbevaring av farlig avfall*

Kommentarer:

Virksomheten mangler rutiner for mottakskontroll, håndtering og deklarerer av tungmasser som kommer inn på anlegget. I følge daglig leder blir tungmassene hentet av Ragn Sells mottak for farlig avfall i Østfold, men virksomheten selv har lite oversikt over hva som kommer inn, og hva som skjer med det etter at det er hentet. Virksomheten kunne ikke vise til deklarasjoner eller annen dokumentasjon på at tungmassene var behandlet som farlig avfall, og heller ikke noe dokumentasjon på at tungmassene var rene. Virksomheten har etter kontrollen vært i kontakt med mottaket for farlig avfall i Østfold og etterspurt dokumentasjon, men dette kunne ikke fremskaffes.



Diverse tungmasser

Oppfølging og tilbakemelding:

- Rutine for mottakskontroll og håndtering av tungmasser oversendes Fylkesmannens miljøvernnavdeling innen fristen for tilbakemelding.

Anmerkninger

Det ble gitt 3 anmerkninger under kontrollen.

Anmerkning 1: Informasjonen til kundene om farlig byggavfall kan bedres.

Kommentarer: Ragn Sells AS har mye fokus på at avfallet som kommer fra kundene skal være sortert så riktig som mulig før det blir levert inn til sorteringsanleggene. Virksomheten bør derfor gå grundigere til verks i informasjonsarbeidet ovenfor kundene på sortering av farlig byggavfall. Sorteringsveilederen til virksomheten har lite utdypende informasjon om farlig byggavfall, blant annet ikke informasjon om vinyl gulvbelegg. Klistremerkene som er på konteinerne for restavfall har heller ikke noe informasjon om farlig byggavfall og at det ikke skal legges sammen med restavfallet.

Anmerkning 2: Avvikssystemet er mest tilrettelagt for å registrere avvik i forhold til farlig avfall som blir levert – ikke i forhold til egen drift.

Kommentarer: Arbeiderne fører avvik på Post-it lapper i forhold til kontroll av innkomne masser som blir overført til PC på kontoret. Avvik som gjelder driften på anlegget, eksempelvis utslipp av diesel/hydraulikkolje fra rullende kjøretøy, påkjørsel av IPC tank eller liknende blir behandlet på samme måte, men ifølge daglig leder er det mindre fokus på føring av disse avvikene. Det er en fare for at viktig informasjon om nestenulykker og små uhell ikke blir registrert. I følge daglig leder er dette noe det må kontinuerlig mases om, og at de ser at de har et potensial for bedring.

Anmerkning 3: Utslipp og søl ved aktiviteter som dieselfylling bør behandles i risikoevalueringen

Kommentarer: Under kontrollen ble det observert en mindre mengde dieselsøl ved dieseltanken. Ved neste risikoevaluering bør kontinuerlige aktiviteter som kan føre til små mengder spill og søl vurderes i tillegg til store utslipp som f. eks ved lekkasje fra ledningsbrudd og lignende.