



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport

Kontrollrapport nr: 2009.024.I.MVATE
Saksnummer: 2009/884
Dato for kontrollen: 28.04.2009

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Bjørge NCT AS	Virksomhetens org.nr.: 993 278 009
Postadresse: Merdeveien 4 B, 3676 Notodden	Virksomhetens telefon: 05900
	Virksomhetens e-post v/kontaktperson: marit.hefre@bjorge.no
Kommune/ kommunenr.: Notodden/0807	Bransjenr. (NACE-kode): 28.5 - Overflatebehandling av metaller

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Geir Otto Amundsen, adm. direktør Marit Hefre, HMS Hans Petter Sollid, drift	Fra Fylkesmannen: Arne Kjellsen Gunnar Djuvik John Mpongo Ntachombwene
---	---

Kontrollomfang

Kontrollen omfattet kun de deler av Fylkesmannens tilsynsområde som var tema ved denne aksjonen, dvs

- Håndtering av kjemikalier og av farlig avfall.
- For lukket anlegg: Sikring mot overløp og mot akutte utslipp fra prosess.
- For anlegg som ikke er lukket: Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann.
- Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og rutiner.

Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innenfor de nevnte kontrollerte tema.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 0 avvik*, og det er gitt 2 anmerkninger*. Se nærmere omtale inne i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det eventuelt er vist til i egne punkt i kommentarene til hvert avvik.

Skien 09.06.2009

Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerking er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om forskriften: <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller i produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §3 om aktsomhetsplikt og §3a om substitusjonsplikt.
- Forskrift om begrenning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.

Se også lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.

Kontrollen avdekket følgende forhold i form av avvik og anmerkninger innenfor de kontrollerte tema:

Avvik:

Det er ikke gitt avvik.

Anmerkninger:

Det er gitt 2 anmerkninger.

Anmerkning 1:

Ved kontroll av restavfallcontainer utenfor produksjonslokalet ble det observert et malingsspann med rester av mulig farlig avfall, i form av ca 1 l uherdet maling eller lignende. Det er etablert intern løsning for mottak av farlig avfall for mellomlagring som også er i utstrakt bruk. For å unngå denne type feildisponering forutsettes derfor at oppfølging av de interne rutinene sikres bedre, for eksempel gjennom intern informasjon til ansatte eller til innleide utførende firma. Det bør også vurderes bedre merking av restavfallscontainer som kort angir avfallstyper som defineres som restavfall, eventuelt å holde denne låst dersom det er grunn til å tro at containeren brukes av andre. Vi noterer oss at virksomheten selv vil følge hendelsen opp som avvik på interne rutiner. Vi ber om en tilbakemelding om hvordan dette observerte forholdet er fulgt opp.

Anmerkning 2:

Farlig avfall mellomlagres i produksjonslokalet og håndteres på forsvarlig måte, men det ble konstatert bl.a. følgende forbedringspunkt

- forbedre merking på fat på mellomlagringsområdet for henholdsvis spillolje og andre farlig-avfallsfraksjoner
- plassere spilloljefat på mellomlagringsområdet på pall med rist med tilstrekkelig oppsamlingsvolum for eventuelle lekkasjer dersom disse ikke allerede er plassert på innsiden av de eksisterende oppsamlingskantene
- merke mellomlagringsområdet med skilt for de respektive avfallsfraksjonene

Oppfølging av kontrollrapporten fra virksomheten:

Det forutsettes tilbakemelding om oppfølging av de 2 anmerkningene fra virksomhetens side innen 01.09.2009