



Inspeksjonsrapport

2012.016.U.Klif

Treklyngen Holding AS
Pb. 500
3504 HØNEFOSS

Inspeksjon ved Follum

Dato for inspeksjonen: 14. desember 2012
Rapportnummer: 2012.016.U.Klif
Saksnr.: 2012/1397

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Hans Petter Løbben
Hans Conrad Sørensen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Gina Mikarlsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler inspeksjon ved Treklyngen Holding AS den 14. desember 2012. Inspeksjonen ble foretatt i forbindelse med tildekking og avslutning av Årbogen deponi. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klif gir 1 anmerkning etter inspeksjonen:

- Internkontrollssystemet er ikke oppdatert med hensyn til dagens situasjon for kontroll av deponiene.

Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 3. Fordi vi ikke gir avvik, er oppfølgingen etter inspeksjonen avsluttet med denne rapporten.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.12. 2012	Gina Mikarlsen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Klima- og forurensningsdirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Treklyngen Holding AS		Anleggssnr.: 0605.0083.01
Besøksadresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss		
Postadresse: Postboks 500 Sentrum, 3504 Hønefoss		
E-post: opl@viken.skog.no		
Kommune: Ringerike		Fylke: Buskerud
Organisasjonsnr. 997 807 995		Eies av: 988 983 772
Bransjenr. (NACE-kode): 21.1 Produksjon av papir		
Tillatelse gitt: 19. juli 2006	Sist rev.: 23. september 2011	Risikoklasse: 1

2. Bakgrunn for inspeksjonen

I forbindelse med at Årbogen deponi skal avsluttes, er det et krav i tillatelsen jf. punkt 9.4.2., at det skal gjennomføres en sluttinspeksjon på stedet. Klif så på barkdeponi 2 og slamdeponiet med tilhørende motfylling. Askedeponiet og markdeponi 1, som i dag bevokst med trær, var ikke omfattet av inspeksjonen.

Inspeksjonstema:

- Tildekking og arrondering
- oppsamlingssystem for sigevann og overvann
- kontrollbrønner
- rutiner for å avdekke setninger
- internkontroll på relevante tema

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klif gir ingen avvik, men forventer at virksomheten tar anmerkningen til etterretning. Oppfølgingen etter inspeksjonen er med dette avsluttet. Fagseksjonen i Klif vil følge opp etterdrift, måleprogram osv. for deponiene.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen jf. forurensningsforskriften § 39-6. Norske Skog Follum AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at gebyret i utgangspunktet er kr. 20 000,- for den gjennomførte inspeksjonen. Jf. § 39-10 kan myndigheten redusere eller frafalle gebyret når særlige grunner foreligger. Fordi det nylig er gjennomført et liknende tilsyn av virksomheten (Klif-rapport 2012.164.I) og fordi tilsynet var av moderat omfang, reduseres gebyret til kr. 11 300,- jf. risikoklasse 3. Faktura ettersendes.

Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes til:

1. Fylkesmannen i Buskerud
2. Ringerike kommune

6. Anmerkning

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning

Internkontrollsystemet var ikke oppdatert med hensyn til dagens situasjon for kontroll av deponiene.

Kommentarer:

Virksomheten plikter i henhold til internkontrollforskriften å ha en internkontroll som sikrer at kravene i tillatelsen overholdes. Jf. 9.4.7 i tillatelsen skal internkontrollen inneholde rutiner for blant annet sigevann, overvann, toppdekke og setninger. Tilsynet viste at internkontrollen ikke var oppdatert med hensyn på at deponiene var i ferd med å avsluttes, men inneholdt rutiner som gjaldt under driftsfasen.

7. Andre forhold

I henhold til aksjeoverdragelsesavtale med Norske Skogindustrier ASA som selger, overtok Viken Skog SA gjennom sitt datterselskap Treklyngen Holding AS som kjøper, samtlige aksjer i Norske Skog Follum AS. Norske Skog Follum AS heter i dag Follum Eiendom AS. I den forbindelse påtok Viken Skog SA og Treklyngen Holding AS seg oppfølgingen av alle miljørelaterte forhold, inkludert oppfølging og etterdrift av Årbogen deponi. Viken Skog SA er et skogeierandelslag for ca. 12 500 skogeiere i Sør-Norge. Ole Petter Løbben er utviklingsjef i Treklyngen Holding AS, som jobber med å videreutvikle det i dag nedlagte industriområdet for videre drift innenfor trevarebransjen.

Per i dag er all virksomhet på området avsluttet, med unntak av tømmerrenseriet, der det lages flis som delvis leveres eksternt, og delvis går til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme til Hønefoss. Det foreligger riveplaner for bygningene på området.

Inspeksjonen ble gjennomført med et innledende møte der punktene på agendaen ble gjennomgått og forklart fra virksomheten. Videre var det en befaring på området der deponiene, oppsamlingssystem for sigevann og overvann, brønner, tømmerrenseriet og utslippspunkt mot sjø ble inspisert. Inntrykket etter inspeksjonen er at deponiene er avsluttet i tråd med planen, og at virksomheten har prosesser på gang for å ferdigstille en overvåkningsplan for deponiene, og for å oppdatere systemet for internkontroll.

Tildekking og arrondering

Per i dag er deponiene arrondert og avsluttet i tråd med plan for dette. Endelig ferdigstilling vil av praktiske grunner gjøres våren 2013, med vekstlag og tilsåing.

Oppsamlingssystem for sigevann og overvann

Per i dag ledes alt overvann og sigevann til kum 12, der det tas prøver månedlig som analyseres av ALS. Prøvene kan tas som en samleprøve, eller det kan skilles mellom sigevann og overvann. Vannet fra kum 12 føres videre sammen med prosessvann fra tømmerrenseriet, før det ledes videre til sjø. Det tidligere renseanlegget er ikke lenger i drift.

Overvannet samles opp via ledninger som er lagt over tildekkingsduken i ytterkant av deponiene, og ledes videre til kum 12. Da det ble bygget motfylling mot slamfyllingen, ble rørsystemet fra sigevannet videreført og tilpasset dette.

Kontrollbrønner

Det er etablert et antall kontrollbrønner nedstrøms og oppstrøms deponiene. På grunn av tiltak som er gjort i området, er noen av disse seget/skadet. Brønnene oppstrøms er ofte tørre. Det skal gjøres en vurdering av behovet for nye brønner som en del av det nye overvåkningsprogrammet.

Rutiner for å avdekke setninger

Per i dag kunne virksomheten ikke vise fram rutiner for å avdekke setninger. Dette vil jf. bedriften utarbeides som en del av det nye overvåkningsprogrammet.

Internkontroll

Treklyngen Holding AS har overtatt et omfattende internkontrollsystem etter tidligere eiere. Det ble fremlagt et miljøanalyseprogram, og systemet på et overordnet nivå ble vist på skjerm. Tilsynet viste at internkontrollsystemet ikke var oppdatert med hensyn på dagens situasjon. Treklyngen Holding AS jobber for tiden med å gå gjennom dette, og tilpasse systemet den nye situasjonen.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven, sist revidert 23. september 2011

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer delt ut:

- Når Klima- og forurensningsdirektoratet kommer på kontroll (Klif-brosjyre)
- Informasjon om regelhjelp.no (Klif-brosjyre)
- Kontroll med risiko gir gevinst (HMS-etatenes brosjyre)