

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet):973242865	Eies av (org.nr): 932054175
Besøksadresse: Sætran	Telefon: 90766772
Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 Transport på vei	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Brødrene Sætran	Anleggsnr: 1573.0035.01
Kommune: Smøla	Anleggsaktivitet: avfall
Fylke: Møre og Romsdal	Risikokl.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 2010	Saknr: 09/6835

Det ble gjennomført den 11.09.2012 en kontroll av anlegget til Br. Sætran som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Br. Sætran om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **1.2.2013** på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3.

Dette innebærer at virksomheten skal betale **11600** i gebyr. Klima - og forurensningsdirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

Virksomheten har ikke skriftlige prosedyrer for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feil.

Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine for å redusere risiko for uønskede hendelser i forhold til ytre miljø

Kommentar:

Det er ingen barriere som hindrer at forurenset eller oljeholdig overflate vann renner ned i sjøresipienten som lå noen få meter fra mottaket.

Bedriften skal gjennomføre en systematisk risikoanalyse der det fokuseres på potensielle kilde til forurensing av det ytre miljø. Utredningen skal ligge til grunn for bedriftens beredskap.

Andre forhold:

Virksomheten demonterer i noen grad EE-avfall. Dersom denne aktiviteten skal fortsette må bedriften søke fylkesmannen om **tillatelse til: Mottak, mellomlagring og demontering av farlig avfall**. Fylkesmannen trenger en angivelse av mengde EE-avfall for å gi en slik tillatelse.