



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Thore Egeland  
Tlf.: 38 17 66 75

Deres ref.: 2003/6403 Vår dato: 02.04.2004  
Vår ref.: 2004/7315 Arkivkode: 471

---

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap  
Torsland  
4540 ÅSERAL

### OPPFØLGING ETTER KONTROLL VED TORSLAND AVFALLSANLEGG.

Det vises til inspeksjon 01.04.2004 og til vedlagte inspeksjonsrapport. Rapporten som oversendes er en "avviksrapport", som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår ved drift av mottaket for farlig avfall. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.


Det ble påvist 2 avvik og det ble gitt 1 anmerkning ved kontrollen. Jf vedlagte inspeksjonsrapport.


Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber Fylkesmannen bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen **01.06.04**. Bedriften bes bekrefte at alle forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.

Fylkesmannen ber også om at bedriften redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger i rapporten.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

  
Jon Egil Vinje  
seksjonssjef

  
Thore Egeland  
overingeniør

Vedlegg: inspeksjonsrapport

# Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 07/The

Saksnummer: 2004/2315

## Informasjon om virksomheten

Navn: HÅR	Organisasjonsnr.:
Adresse: Torsland , 4540 Åseral	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Torsland avfallsanlegg	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Åseral	Bransjenr. (NACE-kode):

## Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: John Oddvar Selland	Fra Fylkesmannen: Thore Egeland
---------------------------------------	------------------------------------

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *håndtering av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerer, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnet trevirke.*

## Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn(merket med X), bestående av 2 avvik\* og 1 anmerkning\*, under kontrollen. Funnene er beskrevet nedenfor.

## Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.06.04**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt\*.

\*Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og def. av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Kristiansand

Sted:

2/4-04

Dato:

Thore Egeland

Fylkesmannen i Vest-Agder  
(etter fullmakt)

## **Definisjoner og informasjon**

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

### **Behandling av farlig avfall**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sivevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerings, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking og internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i forskriften om farlig avfall.

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll. Disse er:

**X Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til forskrift om farlig avfall**

*Avvik fra: Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2 (standardiserte krav), §5 / pkt.9*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- X a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- X b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
- e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid
- i) Annet (angi hva):

---

### Kommentarer:

---

Bedriften har ikke korrekt journalføring av innkommet farlig avfall. Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere hvor mye og hvilke typer farlig avfall som er lagret. Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll.

---

---

Bedriften lagrer bilbatterier sammen med farlig avfall. Dette medfører økt fare for brann/eksplosjon. Bilbatterier skal lagres i egen container/palle beregnet for dette og separert fra annet farlig avfall. Det ble observert feilsortering i kasse for mottak av farlig avfall ute. Lut var plassert sammen med maling/lakk/lim. Det er kun bedriften som skal plassere kjemikaliene ved mottak. For å unngå feilsortering må bedriften ha adskilte kasser/containere for ulike typer kjemikalier (eks. lut ,syrer, organiske stoffer, herdere og lignende) . Søl/lekkasjer fra lagerområdene for farlig avfall skal kunne samles opp.

---

---

---

---

**Avvik 1B: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen**

Avvik fra: Tillatelse gitt av Fylkesmannen av \_\_, vilkår/pkt./kapt. \_\_\_\_\_

Kommentarer: Standardkravene i forskrift om farlig avfall, vedlegg 2.gjelder.

**X Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.**

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- X a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (IK, pkt.1)
- X b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (IK pkt.2,3)
- X c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (IK, pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene den utøver (IK, pkt.6)
- X e) Beredskap ved uhell er mangelfull (IK, pkt.7)
- f) Annet/utdypning:

**Kommentarer:**

Bedriften hadde ikke tilgjengelig oppdatert versjon av forskrift om farlig avfall. Bedriften kjente ikke til standardkravene i forskriften som gjelder for kommunale mottak.

Den som driver mottaksanlegg for farlig avfall skal normalt kunne dokumentere kunnskaper på området. Ingen av de ansatte kunne dokumentere gjennomført opplæring innen dette området. Jf forskrift om farlig avfall vedlegg 2. pkt 6.1

Bedriften har ingen beskrevne rutiner for håndtering av farlig avfall som er tilpasset anlegget på Torsland.

Bedriften kunne ikke fremlegge noen beredskapsplan tilpasset anlegget på Torsland. Jf forskrift om farlig avfall vedlegg 2. pkt 6.4.

Andre avvik: ikke påvist

**X Anmerkninger:**

---

Det ble observert betydelige mengder flygeavfall utenfor deponiområdet. Dette må fjernes snarest. Bedriften bør vurdere ytterligere tiltak for å redusere dette problemet. (eks gjerder, tildekking, bruk av nett og lignende.)

---

---

**Andre kommentarer/utdypninger:**

---

Bedriften har en stor aktivitet på ulike områder innen gjenvinning og mottak av avfall. Det er derfor viktig at internkontrollsystemet virker og kan dokumenteres. Det ble opplyst at internkontrollsystemet med tilhørende prosedyrer og instruksjoner var under revisjon og at bedriften tar sikte på å sertifisere seg etter ISO 9001 og ISO 14000.

---

---