



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget

Deres ref.:  
Jonny Tønnesland  
Vår ref.: 2010/5925

Vår dato: 29.09.2010

Tlf.: 38 17 66 85

Arkivkode: 472

---

Tønnesland Lastebildemontering  
Kilen  
4646 Finsland

### **Tønnesland lastebildemontering - Aksjon skrapmetall 2010 - oppfølging etter kontroll**

Det vises til kontroll 28.09.2010 og vedlagte rapport.

Rapporten som oversendes er en avviksrapport som omfatter kontroll av bedriftens overholdelse av krav og vilkår for mottaket for farlig avfall. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir en oversikt over hvilke temaer som ble gjennomgått under kontrollen.

Det ble påvist **1** avvik og gitt **1** anmerkning.

Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen **2** uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Påvist avvik må rettes opp snarest mulig, og senest innen **15.12.2010**. Fylkesmannen ber virksomheten vurdere tiltak knyttet til vår anmerkning i rapporten.

#### **Gebyr**

Gebyr for kontrollen kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kapt. 39 om innkreving av gebyr til statskassen for Fylkesmannens kontrollvirksomhet, jf. avsnitt Vedtak om gebyr på side 4.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)  
senioringeniør

Hallvard Berget  
senioringeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport

Kopi m/vedlegg Songdalen kommune, 4645 Nodeland

# Inspeksjonsrapport

*Inspeksjon ved Tønnesland Lastebildemontering, Kilen, 4646 Finsland*

Dato for inspeksjonen: 28.09.2010

Rapportnummer: 2010.035.I.FMVA

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/5925

## **Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten: Jonny Tønnesland

Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget

## *Resultater fra inspeksjonen*

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var virksomhetens håndtering av farlig avfall og tiltak for å forhindre utslipp av forurensende komponenter. Kontrollen ble også gjennomført for å kartlegge eventuelt behov for konsesjon.

Inspeksjonen ble gjennomført som del av en regional kontrollaksjon rettet mot returmetallaktører høsten 2010. Resultatene fra aksjonen vil sammenstilles av Klima- og forurensningsdirektoratet og på Fylkesmennes nettsider.

Fylkesmannen avdekket **1** avvik under inspeksjonen:

- Virksomheten mangler internkontrollsystem

Avviket er nærmere beskrevet fra side 5 og utover.

Det er gitt **1** anmerkning etter inspeksjonen.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15.12.2010 på at avviket er rettet. Det bes redegjort for forhold knyttet til anmerkningen. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

---

29.09.2010	Hallvard Berget	Thore Egeland
Dato	Kontrollør Fylkesmannen i Vest-Agder	(etter fullmakt) senioringeniør

**Informasjon om virksomheten**

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 971 865 822	<b>Eies av (org.nr):</b> 937 329 350
<b>Besøksadresse:</b> Kilen, 4646 Finsland	<b>Telefon:</b> 38 18 01 75
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 49.410	<b>E-post:</b>

**Kontrollert anlegg**

<b>Navn:</b> Tønnesland Lastebildemontering, Kilen, 4646 Finsland	<b>Anleggsnr:</b> 1017.0008.01
<b>Kommune:</b> Songdalen	<b>Anleggsaktivitet:</b>

**Regelverk**

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Definisjoner**

**Avvik:** manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **15.12.2010** på at avviket er rettet. Virksomheten bes vurdere tiltak knyttet til vår anmerkning.

## Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen varslers med dette at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet innen 15.12.2010.

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vurderes fastsatt til kr 20 000.

Virksomheten har anledning til å kommentere dette varslers. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen **2** uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

## Vedtaks om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr **4300** i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Under inspeksjonen ble det opplyst at gebyret var kr. 2100. Dette er ikke riktig, og vi beklager dette.

## Klageadgang

Virksomheten har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

## Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

 **Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler**

**Avvik fra:** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 4 (IK-forskriften)

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har ikke innført internkontrollsystem, jf. forskriften § 4
- b) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. § 5, annet ledd, punkt 7, i IK-forskriften.
- c) Annet/utdypning

Kommentarer:

Virksomheten har tidligere ikke hatt ansatte. Det er nå ansatt en person, og det er da krav om internkontrollsystem, jf. § 4, jf. § 2 i IK-forskriften. Det mangler også dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.

 **Avvik 2: Virksomheten utfører konsesjonspliktige aktiviteter uten å inneha konsesjon**

**Avvik fra:** Forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7, avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6.

- a) Virksomheten miljøsanerer kasserte kjøretøy uten konsesjon fra Fylkesmannen, jf. forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7
- b) Virksomheten mottar farlig avfall uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6
- c) Virksomheten samler inn farlig avfall uten tillatelse fra Klif, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6

**d) Annet/utdypning**

Kommentarer:

Virksomheten har konsesjon, gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder  
07.03.2006.

**Avvik 3: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall**

**Avvik fra:** Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11

Grunnlag for avviket:

**a)** Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall, jf. § 11-8

**b)** Virksomheten kan ikke dokumentere at deres farlige avfall er levert.  
Deklarasjonsskjema er ikke utfylt, jf. § 11-12

**c)** Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring/sikring/merking av farlig avfall, jf. § 11-5

**d)** Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6

**e)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen merknader.

**Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over utslipp til vann/grunn**

**Avvik fra:** Forurensningsloven § 7

 **a)** Oljeutskilleren er ikke kontrollert/tømt/vedlikeholdt **b)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen merknader.

 **Avvik 5: Virksomheten har aktivitet som kan medføre fare for forurensning**

**Avvik fra:** Forurensningsloven § 7  
Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6 og 7.

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:

 **a)** Virksomheten kan ikke dokumentere at den tekniske tilstandstatusen på tank med farlig kjemikalie er tilstrekkelig for å hindre forurensning/evt. lekkasje **b)** Manglende risikovurderinger av tanker uten oppsamlingsbasseng **c)** Forsøpling av nærmiljøet kan ha medført fare for forurensning eller virker skjemmende, jf Forurensningsloven § 28 **d)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen merknader.

**Anmerkning 1**

**Verkstedlokaler er noe uoversiktlige på grunn av mye deler som tar mye plass**

Kommentarer:

Virksomheten bør foreta rydding i lokaler for å få bedre oversikt.

Dette er viktig i forhold til uforutsette hendelser som brann, utslipp av olje og andre væsker m.m..

**Andre forhold**

Virksomheten har lagret lastebiler på et avgrenset område på Auglandsmoen, Songdalen kommune. Lagringen omfattes av utslippstillatelse gitt 07.03.2006. I tillegg er det lagret lastebiler i et industribygg som virksomheten disponerer i Øyslebø, Marnardal kommune. Demontering foregår i en viss grad på begge steder. Fylkesmannen forutsetter at demontering på disse områdene begrenses i størst mulig grad, og at den foregår uten fare for forurensning av ytre miljø, dvs. vann, grunn, luft.

Virksomheten har en viktig funksjon i gjenbruk av deler til lastebiler og en del annet utstyr. Selv om det er påvist avvik, mener Fylkesmannen at virksomheten har god oversikt over egne aktiviteter og mulige forurensningskilder. Med et internkontrollsystem på plass vil miljøhensyn bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.



Demonterte motorer for gjenbruk, Tønnesland Lastebildemontering, Finsland.  
Foto: Hallvard Berget, Fylkesmannen i Vest-Agder.



