



Fylkesmannen i Vestfold

NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG
Taranrødveien 85
3171 Sem

Tønsberg, 06.10.2017

Deres ref.:
Atle Jonassen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/171
Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: 2017.039.I.FMVE

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Atle Jonassen

Fra Fylkesmannen i Vestfold:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Tor Martin Tyribakken
Kim Edvardsen
Ellen Palmgren

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Vestfold:*
Linda Myhre

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde (Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde) den 27.09.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Manglende oppfølging av tidligere risikovurdering og handlingsplan
- Risikovurdering må tilpasses mål for Taranrødbekken som resipient etter vannforskriften

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

06.10.2017	Berit Løkken	Fred Marius Svendsen
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Tønsberg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG	
Organisasjonsnr.: 988550671	Eies av: 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde	Anleggsnr.: 0704.0001.28
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 7. april 2014	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for vurdering av risikovurderinger hos virksomhetene ved Rygg industriområde, Tønsberg.

Inspeksjonstema

- Risikovurderinger med hensyn til vannhåndtering i forhold til ytre miljø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde innen 1. januar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold v/Berit Løkken.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. januar 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. september 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde bli ilagt et gebyr på kr 19 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende oppfølging av tidligere risikovurdering og handlingsplan

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6
Utslippstillatelsens vilkår 5.1

Kommentarer:

Virksomheten kjenner ikke til og har ikke fulgt opp handlingsplanen fra tidligere risikovurderinger, jf. Fylkesmannens tilsyn i 2013 og virksomhetens tilbakemelding i brev av 30.09.2013. Det ble vist til at virksomheten til dels har nytt personell siden den gang. Virksomheten må etablere rutiner slik at tidligere bemerkede forhold blir fulgt opp.

Ett av tiltakene som skulle følges opp den gang var å lede takvann direkte til bekkelukkingen for å hindre at vannet renner ut på området og vasker med seg eventuelle forurensninger til bekken. Takvannet er ledet til nedenforliggende kummer, men det er ukjent hvor vannet ledes videre. Dette kan være til bekkelukking eller sigevannsdammen fra deponiet i området.

Videre - ved tilsynet i 2013 ble det bemerket manglende oversikt og kartlegging av avløpsnettets tilstand. I virksomhetens tilbakemelding ble det vist til at dette skulle følges opp innen 1.11.2013. Det er ikke kjent om dette er gjennomført.

I virksomhetens tilbakemelding etter tilsynet i 2013 ble det vist til foreliggende planer fra Tønsberg kommune om å etablere en kommunal avløpsledning til området. Virksomheten ønsket dengang å koble seg til denne med forurenset overvann fra virksomheten. Fylkesmannen er kjent med dette, men viser til virksomhetens plikt til å innrette anlegget slik at det ikke medfører utslipp av forurenset vann, jf. tillatelsens vilkår 5.1. Tilkobling til kommunal avløpsledning vil være gjeldende for forurenset overvann, og det er derfor viktig at virksomheten har oversikt og kontroll over alt vann fra området. Fylkesmannen er kjent med at det nå foreligger planer om mulig tilkobling i løpet av høsten 2017.

Avvik 2

Risikovurdering må tilpasses mål for Taranrødbekken som resipient etter vannforskriften

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6
Utslippstillatelsens vilkår 8.

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet en ny risikovurdering med tilhørende handlingsplan den 15.09.2017. Oppfølgende tiltak er beskrevet i virksomhetens elektroniske system som «NGPro». Vurderingen tar for seg ulike aktiviteter og eventuell fare for forurensninger av overvann. Konsekvensene er vurdert med hensyn til utslipp av organiske miljøgifter.

Virksomheten må ta utgangspunkt i øvrige forurensende komponenter utover organiske komponenter. Disse må utledes fra resultater fra målinger som virksomheten gjør, og akseptkriterier og konsekvensene må sees i sammenheng med påvirkning på resipienttilstand. Med dette menes tilstanden i Taranrødbekken og Aulivassdraget, og de krav som følger av vannforskriften. Det skal derfor foreligge en vurdering av prøveresultatene ved virksomhetens årsrapportering. Dette ble etterspurt etter virksomhetens årsrapport i 2016.

Vi er kjent med samarbeidsprosjektet med Tønsberg kommune, og viser til våre kommentarer i rapporten fra 2013:

«Når det gjelder felles prøvetakingsprogram for virksomhetene som har utslipp til Taranrødbekken, bør det fastsettes felles mål for vannkvaliteten i bekken. Den enkelte virksomhet bør utfra kravene i egne tillatelser fastsette egne mål / grenseverdier for påslipp til bekken og avløpsnett. Risiko for overutslipp bør vurderes, samtidig som oppfølgende handlingsplan etableres».

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikoanalyse NG AS, datert 15.09.2017