



Fylkesmannen i Finnmark /
Finnmárkku Fylkkamánni

RASK AS
Industribygget Laatasveien
9700 Lakselv

Vadsø, 3. oktober 2017

Deres ref.:
Nils Kvalvik

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/3276
Saksbehandler:
Jørgen Remmen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rask AS - Klubben Kontrollnummer: 2017.005.I.FMFI

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Nils Kvalvik
Petter Jacobsen

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Magnus Jakola-Fjeld
Jørgen Remmen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rask AS - Klubben (Porsanger kommune) den 23.08.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil **innen to uker** etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Finnmark avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Utslippskontroll av rensed vann fra oljeutskiller mangler
- Ikke tilstrekkelig merking av avfallsfraksjoner
- Ingen egen oppsamling av pressesaft
- Oljesøl på grus

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

3.10.2017

Magnus Jakola-Fjeld

Jørgen Remmen

dato

seksjonsleder

overingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RASK AS	
Organisasjonsnr.: 992186372	Eies av: 992149876
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Rask AS - Klubben	Anleggsnr.: 2020.0032.01
Kommune: Porsanger	Fylke: Finnmark
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 6. mai 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Miljøsanering
- Forsøpling / forurensning til omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Farlig avfallshåndtering
- Internkontrollforskriften

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rask AS - Klubben plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Rask AS - Klubben innen 1. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmfipostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Finnmark.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. desember 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen **2 uker** etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på **kr 20 000,-**.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. august 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rask AS bli ilagt et gebyr på kr **14 600,-** for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Finnmark (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Utslippskontroll av rensset vann fra oljeutskiller mangler

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3 og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 og 7.

Kommentarer:

Virksomheten overholder ikke krav til prøvetaking av oljeholdig avløpsvann. Virksomheten kan derfor ikke dokumentere at oljeutskilleren fungerer. Prøveresultater må sendes til Fylkesmannen.

Avvik 2

Ikke tilstrekkelig merking av avfallsfraksjoner

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5, 1. ledd

Kommentarer:

Ikke tilstrekkelig merking av avfallsfraksjoner, spesielt farlig avfall. Farlig avfall skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene.



Avvik 3

Ingen egen oppsamling av pressesaft

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5, 2. ledd.

Kommentarer:

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Pressesaften er å regne som farlig avfall og kan

inneholde blant annet olje og drivstoff. Pressesaften skal derfor deklarerer som drivstoff (avfallsstoffnummer 7023), og på deklarasjonsskjemaet bør det angis at avfallet er pressesaft som må håndteres som bensin.

Avvik 4

Oljesøl på grus

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Kommentarer:

Et større utslipp av olje på grus ble oppdaget ved scootervrakene utenfor fast dekke. Jmfør Forurensningsloven § 7 skal den ansvarlige for forurensningen som har inntrådt sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Vi gjør oppmerksom på at det er viktig med rutiner som fanger opp denne typen utslipp og at forurensningen fjernes og behandles på tilfredsstillende måte.



8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikoanalyse

- Deklarasjonsskjema for farlig avfall, avfallsstoffnr. 7011 datert 22.06.2017
- Klargjøringsliste av demontert bil
- Håndbok bilvrak