



Fylkesmannen i Østfold

FELLESKJØPET AGRI SA AVD KAMBO
Møllebakken 50
1538 Moss

Miljøvernavdelningen
Moss, 13.11.2017

Deres ref.:
Morten Rønningen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Martina Vestgård

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved FELLESKJØPET - kambo fôrmølle Kontrollnummer: 2017.010.I.FMOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Morten Rønningen

Fra Fylkesmannen i Østfold:
Martina Vestgård

Andre deltagere fra virksomheten:
Kristian D. Myhre
Frode Lindahl

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Østfold:*
Karoline Sivertsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved FELLESKJØPET SA avd Kambo - (FELLESKJØPET - Kambo fôrmølle) den 13.10.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Østfold avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens kontroll av utslipp til luft har mangler
- Virksomheten mangler energistyringsystem
- Virksomhetens risikovurdering har mangler

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3.11.2017	Martina Vestgård	Karsten Butenschøn
dato	kontrollør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Østfold	

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FELLESKJØPET AGRI SA AVD KAMBO	
Organisasjonsnr.: 873096802	Eies av: 911608103
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: FELLESKJØPET - kambo fôrmølle	Anleggsnr.: 0104.0106.01
Kommune: Moss	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 6. september 2006	Sist endret: 30. mars 2007

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Utslippskontroll
- Avfallshåndtering
- Internkontroll, inkludert avvikshåndtering og miljørisikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

FELLESKJØPET - Kambo fôrmølle plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må FELLESKJØPET - Kambo fôrmølle innen 15. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet alternativt hvordan avvik kommer til å bli rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Østfold v/Martina Vestgård.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. oktober 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil FELLESKJØPET - Kambo fôrmølle bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Østfold (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens kontroll av utslipp til luft har mangler

Avvik fra:

Utslippstillatelsen 2.5 og 11.1

Kommentarer:

Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte egenkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft. Virksomheten har i november 2016 gjennomført målinger av utslipp til luft fra biobrenseleljen, hvor det er analysert støv, NO_x, og CO. Dette er ikke gjort som del av et måleprogram. Måleprogrammet er viktig for å blant annet sikre at nye prøver blir tatt i riktig tid og at prøver som tas blir representative. Krav til intervall for målinger finns i forurensningsforskriften kapittel 27 for både oljer og biobrensler.

Virksomheten har ikke sammenlignet resultat fra målinger av utslipp til luft til gjeldende utslippsgrenser. Utslippsgrenser for utslipp til luft finns i tillatelsen til virksomheten og i forurensningsforskriften kapittel 27. Der det er forskjell mellom utslippsgrenser i forskrift og tillatelse gjelder de kravene som er strengest.

Avvik 2

Virksomheten mangler energistyringssystem

Avvik fra:

Utslippstillatelsen 8.1

Kommentarer:

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal inngå i bedriftens internkontroll.

Virksomheten mangler energistyringssystem.

Avvik 3

Virksomhetens risikovurdering har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter §5, 2. ledd punkt 6.

Kommentarer:

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomhetens risikokartlegging i juni 2017 resulterte ikke i en tiltaksplan for ytre miljø ettersom ingen forhold endte på høy risiko. Risikokartleggingen har ikke identifisert alle relevante risikoer.

- Det er ikke gjort risikovurdering for større utslipp fra uhell i forbindelse med lossing av gjødsel fra skip.

- Plass for påfylling av tank for fyringsolje om 48 m³ mangler oppsamlingsanordning. Dette er ikke tilstrekkelig risikovurdert. Påfylling av tank medfører typisk risiko for spill.

Når risikovurderingen oppdateres er det viktig også å kartlegge og vurdere risiko dersom etablerte risikoreduserende tiltak uteblir eller forringes. Eksempler på risikoreduserende tiltak er renseanlegg, barrierer mot uhellsutslipp og arbeidsrutiner.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Virksomheten har høyere produksjon enn i rammene til tillatelsen. Grunnlag for tillatelsen er 135 000 ton, produksjonen i 2016 var 150 000 ton. Bedriften forbereder søknad om ny tillatelse for 220 000 ton. Anlegget er omfattet av EU's industriutslippsdirektiv (IED). Fylkesmannen opplyser at dere i søknaden blant annet trenger å redegjøre for:

- Støv - redegjør for hvilke prosesser som lager støv til luft og hvordan rensing skjer før utslipp. Redegjør også for kilder til diffuse utslipp.
- Tilstandsrapport gjeldende mulig forurensning med farlige stoffer til grunn eller grunnvann. Se miljødirektoratets veileder M-630/2016.
- Hvilke BAT-referensdokumenter som er relevante for virksomheten, og redegjørelse for teknologivalg og forventede utslippsnivåer vurdert i forhold til veiledningsdokumentene.
- Kart over anlegget med bygninger og utslippspunkter for utslipp til luft.
- Overvannskart med ledninger for overvann og utslippspunkt(er), og kart med sluk / overvann / oljeutskiller som leds til kommunalt kloakknnett.
- Støy - Støykartlegging

Merk at dette kun er eksempler, ikke en uttømmende liste. Vi viser til Miljødirektoratets veileder for søknad om tillatelse etter forurensningsloven, TA 3006/2012. Det er en fordel om virksomheten går igjennom denne nøye før søknad sendes inn.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)