



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

LILLESAND BILOPPHOGGING  
Moen  
4790 Lillesand

Arendal / Kristiansand, 6. desember 2017

Deres ref.:  
Polis Zaia

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2016/13209  
Saksbehandler:  
Ildikó Nordensvan

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lillesand bilopphogging Kontrollnummer: 2017.057.I.FMAV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Polis Zaia

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Ildikó Nordensvan

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust-  
og Vest-Agder:*  
Bjørn Stokke

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lillesand bilopphogging den 19.10.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 6 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på omfanget av avvikene.

#### Varsel om mottaksstopp og trekking av tillatelse

Fylkesmannen anser at håndtering og lagring av kasserte kjøretøy ikke skjer i henhold til gjeldene tillatelse og avfallsforskriften. Vi vurderer omfanget av avvikene som svært alvorlig. Vi ser også svært alvorlig på at Lillesand bilopphogging ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å lukke avvikene fra forrige tilsyn og at anlegget ikke drives i henhold til tillatelsen. Vi vurderer derfor å stenge virksomhetens adgang til å ta imot kasserte kjøretøy.

Etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe tiltak for å hindre, stanse, fjerne eller begrense virkningen av lovstridig forurensning som bryter med tillatelsen. Vi varsler med dette at vi vurderer å fatte vedtak om stans i mottak av kasserte kjøretøy. Frist for kommentarer til varselet er tre uker fra mottak av dette brev, jf. forvaltningslovens §16.

Vi vil også vurdere å trekke tilbake tillatelsen etter forurensningsloven for Lillesand bilopphogging, dersom det viser seg at Lillesand bilopphogging ikke kan drive virksomheten etter forurensningsregelverket, jf. forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1.

Avvik:

1. Lillesand bilopphogging lagrer flere kasserte biler enn tillatt.
2. Lillesand bilopphogging sine driftsrutiner for betongdekke og oljeutskillere er ikke tilfredsstillende.
3. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
4. Overvann på anlegget medfører fare for forurensning.
5. Internkontrollen er mangelfull.
6. Virksomhetens rapportering til Fylkesmannen er mangelfull.

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

6. desember 2017	Ildikó Nordensvan	Bjørn Stokke
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillesand kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> LILLESAND BILOPPHOGGING	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 890797652	<b>Eies av:</b> 990625107
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass	<b>Anleggsnr.:</b> 0926.0028.02
<b>Kommune:</b> Lillesand	<b>Fylke:</b> Aust-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kasserte kjøretøy	
<b>Tillatelse gitt:</b> 3. februar 2010	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp tidligere kontroller ved virksomheten. Tilsynet var uvarslet.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Lillesand bilopphogging plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lillesand bilopphogging innen 15. mars 2018 sende en skriftlig redegjørelse som beskriver hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke disse avvikene.

Vi ser alvorlig på omfanget av avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved møte og ny kontroll.

Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ildikó Nordensvan.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. mars 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Varsel om gebyr**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Lillesand bilopphogging lagrer flere kasserte biler enn tillatt.

#### Avvik fra:

Tillatelse av 3.2.2010, punkt 1.1 og 2.1.3

#### Kommentarer:

I tillatelsen er det satt ramme for lagring av 150 upressa miljøsanerte bilvrak og 25 ikke miljøsanerte bilvrak samtidig på plassen.

Ifølge daglig leder var det ca. 200 usanerte bilvrak på bedriftens område, men vi utelukker ikke at det var flere biler der ved tilsynet. Anlegget er uoversiktlig og har et mangelfullt system for å skille sanerte og ikke sanerte biler.

Rammen for lagrede bilvrak var også avvik i 2013, 2015 og 2016 og Fylkesmannen ser derfor dette avviket som alvorlig.

### Avvik 2

Lillesand bilopphogging sine driftsrutiner for betongdekke og oljeutskillere er ikke tilfredsstillende.

#### Avvik fra:

Tillatelse av 3.2.2010, punkt 2.1.1, IV. og V.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4, vedlegg 1

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7

#### Kommentarer:

Det er krav om at anlegget skal drives på en slik måte at forurensning ikke oppstår og at det skal foreligge rutine for tømning/vedlikehold av oljeutskillere. Dette forutsetter at Lillesand bilopphogging har vedlikehold av utstyr (bl.a. betongdekke) og driftsrutine for oljeutskilleren. Driftsrutiner for oljeutskillere skal også sikre periodisk tømning og kontroll med logging.

Fylkesmannen observerte at betongdekket var fylt med jord, oljesøl, bildeler og avfall. Oljeutskilleren var tydelig overbelastet (se bildene nedenfor). Sluk til oljeutskilleren var blokkert av slam og vann, slik at oljeutskilleren ikke kunne fungere etter hensikten.

Vi kunne heller ikke se skriftlig rutine for rengjøring av betongdekke og drift og vedlikehold for oljeutskilleren.

Manglende drifts- og vedlikeholdsrutiner har blitt påpekt gjentatte ganger og avviket anses som alvorlig.

Nedsølt betongdekke med sluk til oljeutskilleren (Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)



### **Avvik 3**

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5  
Tillatelsen punkt 2.1.6

#### **Kommentarer:**

I henhold til avfallsforskriften kapittel 11 skal farlig avfall oppbevares slik at det ikke er fare for forurensning. Beholderne for farlig avfall skal dessuten være tydelig merket (navn, EAL-kode og avfallsstoffnummer) slik at ansatte ved virksomheten unngår sammenblanding av ulike fraksjoner av farlig avfall.

I hovedsak oppbevarer Lillesand bilopphogging farlig avfall i låsbar konteiner, men noe farlig avfall ble likevel observert utendørs ved tilsynet. Dette var heller ikke merket.

#### **Avvik 4**

Overvann på anlegget medfører fare for forurensning.

#### **Avvik fra:**

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

#### **Kommentarer:**

Anlegget skal drives slik at det ikke oppstår forurensning til grunn og vann. Det var mye vann i området der både usanerte og sanerte biler stod lagret.

Overvann i lagringsområde (Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)



Det er viktig at virksomheten utfører tiltak og håndterer overvannsproblematikken i anlegget for å hindre og unngå forurensning til grunn og vann. Tiltak kan for eksempel bestå i å bedre dreneringen av vann fra område der usanerte og delvis sanerte biler står lagret, bedre lagringsrutiner og/eller oppgrusing/asfaltering av området.

#### **Avvik 5**

Internkontrollen er mangelfull.

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 2.1.10 Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6

#### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen og interkontrollforskriften skal Lillesand bilopphogging etablere og utøve internkontroll for virksomheten.

Interkontrollen innebærer blant annet at det skal foreligge driftsrutine, instruksjer, system for avviksbehandling og miljørisikovurdering.

På inspeksjonsdagen kunne Lillesand bilopphogging ikke fremvise oppdatert interkontroll. Det mangler oppdatert risikovurdering, oppdaterte skriftlige rutiner for drift anlegget og registrering av avvik. Daglig leder opplyste ved tilsynet at det er planlagt å jobbe aktivt med internkontrollen i 2018.

Mangelfull interkontroll ble også avdekket som avvik på de tidligere inspeksjonene og avviket ansees som alvorlig.

#### **Avvik 6**

Virksomhetens rapportering til Fylkesmannen er mangelfull.

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 2.2.1 Årsrapport

#### **Kommentarer:**

Virksomheten skal innen 1. februar hvert år sende skriftlig årsrapport til Fylkesmannen for siste kalenderår. Fylkesmannen har i etterkant av tilsynet mottatt rapporten for 2016, men denne er mangelfull.

Følgende punkter ble ikke rapportert til Fylkesmannen i årsrapporten for 2016:

- mengder farlig avfall inkl. batterier levert til innsamler og på lager pr. 31.12 i det året rapporten beskriver, samt navn på renovatør eller avfallsinnsamler.
- eventuelle uhellshendelser og akuttutslipp
- vurdering av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen.

Fylkesmannen forventer at årsrapporten for 2017 skal omfatte alle punkter som er listet opp tillatelsens pkt. 2.2.1.

## **8. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen