



Fylkesmannen i Østfold

BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN

Torvliå 7
1739 Borgenhaugen

Miljøvernavdelingen
Moss, 11. juli 2017

Deres ref.:
Jan Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2013/6253
Saksbehandler:
Karoline Sivertsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Borg Bildemontering og karosseri Johansen

Kontrollnummer: 2017.011.I.FMOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Johansen

Fra Fylkesmannen i Østfold:
Karoline Sivertsen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Østfold:
Signe Bergum

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Borg Bildemontering og karosseri Johansen den 20.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Østfold avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Usanerte biler lagres ikke på tette dekker
- Farlig avfall leveres ikke til godkjent mottak
- Årsrapportering for 2016 er ikke sendt inn
- Risikovurdering for ytre miljø er ikke gjennomført

Anmerkninger:

- Slam fra oljeutskiller er deklarerert med Norsk spesialolje som avfallsprodusent

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. juli 2017	Karoline Sivertsen	Karsten Butenschøn
dato	overingeniør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Østfold	

Kopi av rapporten sendes til:

- Sarpsborg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN	
Organisasjonsnr.: 971620250	Eies av: 989710230
Bransjenr. (NACE-kode): 45.200 - Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler	

Kontrollert enhet

Navn: Borg Bildemontering og karosseri Johansen	Anleggsnr.: 0105.0042.01
Kommune: Sarpsborg	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 22. mars 2004	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Borg Bildemontering og karosseri Johansen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Borg Bildemontering og karosseri Johansen innen 2. oktober 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Østfold v/Karoline Sivertsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. juni 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Borg Bildemontering og karosseri Johansen bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Østfold (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Usanerte biler lagres ikke på tette dekker

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.3

Avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1 punkt 1

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal lagring av kasserte kjøretøy foregå i tråd med avfallsforskriftens kapittel 4 vedlegg 1. Av vedleggets punkt 1 fremgår at områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke med oppsamlingsmulighet eller sandfang og oljeutskiller. Også forsikringsbiler skal stå på tette dekker når det er fare for forurensning.

Kjøretøy som ikke er sanerte, både kasserte kjøretøy og forsikringsbiler, lagres på flere steder; noen står lagret sammen de ferdig sanerte bilene på grusdekket inne på inngjerdet området, noen står i grøftkant langs veien og noen biler står på et område med grus/gress utenfor gjerdet. Se vedlegg 1. I overkant av 30 kjøretøy lagres i utenfor anleggets inngjerdede område.

Avvik 2

Farlig avfall leveres ikke til godkjent mottak

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12
Tillatelsen vilkår 2.6

Kommentarer:

Farlig avfall skal leveres godkjent mottak minimum en gang per år og deklarerer ved levering.

Oljefilter

Borg Bildemontering har en praksis hvor oljefilter settes på en rist for å dryppe fra seg, hvorpå de tørkes av med filler og leveres Stene Stål Gjenvinning AS som jernskrap. Det ble under tilsynet fremlagt en kvittering datert 7.3.2017 for levering av 468 kg oljefilter til Stene Stål, og det ble opplyst at denne praksisen har pågått siden 2013.

Oljefilter er å anse som farlig avfall (selv om de har dryppet av seg) og Stene Stål Gjenvinning AS har ikke tillatelse til mottak av denne typen farlig avfall. Avfallet er heller ikke deklart ved levering.

Frostvæske

Det opplyses under tilsynet at frostvæske, som også er å anse som farlig avfall, blir gjenbrukt i motorsport og av privatpersoner som bruker frostvæsken til sine båter.

Oljefiller og forurenset drivstoff

Filler som blir brukt til å tørke av oljefilter og som absorberer ved søl, samt forurenset drivstoff er også farlig avfall. Borg Bildemontering kan ikke legge frem dokumentasjon på at disse fraksjonene er deklart og levert godkjent mottak.

Avvik 3

Årsrapportering for 2016 er ikke sendt inn

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.13

Kommentarer:

Borg Bildemontering skal årlig, innen 1.mars, sende inn en skriftlig rapport til Fylkesmannen.

Vi har ikke mottatt årsrapport for 2016.

Avvik 4

Risikovurdering for ytre miljø er ikke gjennomført

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.10

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten skal som en del av internkontrollen kartlegge farer og problemer som kan oppstå og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer for å redusere risikoforholdene.

Borg Bildemontering opplyser at en slik risikovurdering ikke er gjennomført.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Slam fra oljeutskiller er deklarerert med Norsk spesialolje som avfallsprodusent

Kommentarer:

Norsk spesialolje har tømt oljeutskiller og deklarerert avfallet med seg selv som avfallsprodusent, og under merknader skrevet at det er fra Borg Bildemontering (dekl.nr. 300.215.231 olje fra oljeutskiller og dekl.nr. 300.215.241 slam). Dette ble gjort som en nødløsning da Norsk spesialolje ikke hadde fått fullmakt til å deklarerer for Borg Bildemontering på tidspunktet oljeutskilleren ble tømt.

Borg bildemontering må ordne dette før neste tømning, slik at dere enten deklarerer avfallet fra oljeutskiller selv eller gir Norsk spesialolje (evt annen aktør) fullmakt til å deklarerer for dere.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)