



FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Miljøvernavdelingen

Hjemmeside: <http://fylkesmannen.no/AA> E-post: postmottak@fmaa.no

Endelig inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 20/2005

Saksnummer: 05/3900

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Virksomhet: Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS	Virksomhetens org.nr.: 877 540 332
Virksomhetens telefon/fax: 37 14 36 00	Virksomhetens e-post: rta@rta.no
Kontaktperson/Daglig leder: Martin Varden	

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Martin Varden (daglig leder), Halvor Frøyna (formann) og Frank Amundsen (driftsoperatør, ekspert på farlig avfall)	Fra Fylkesmannen: Bjørn Stokke og Eva Boman
Inspeksjonsdato: 22.09.05	

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Status for internkontroll
- Mottakskontroll med fokus på farlig avfall
- Oppfølging av vilkår gitt i tillatelse av 29.04.93 med etterfølgende krav.
- Oppfølging av vilkår gitt i tillatelse til deponering av visse typer spesialavfall av 01.01.1998

Fylkesmannens miljøvernavdeling har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 1 anmerkning

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Arendal

Sted:

Dato:

Eva Boman
seksjonssjef

1. Innledning og definisjoner

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i denne loven eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift av 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift av 01.06.2004 om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 9. Deponering av avfall.
- Forskrift av 01.06.2004 om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 11. Farlig avfall.
- Konesjon for utvidelse og drift av avfallsdeponi i Risør kommune – Hestemyr fyllplass. Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder 29.04.93 med etterfølgende krav.
- Tillatelse til å deponere visse typer spesialavfall ved Hestemyr avfallsplass. Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder 01.01.1998.

3. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten har ikke kartlagt farer og problemer for ytre miljø og på den bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, nr 6*

Kommentarer:

Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap har ikke foretatt en skriftlig risikovurdering knyttet til ytre miljø. En slik risikovurdering skal inneholde en vurdering av de forhold som kan oppstå/tenkes å oppstå i forbindelse med mottak av alle typer avfall, mellomlagring av farlig avfall og i forbindelse med deponering av avfall. Risikovurderingen må ta hensyn til sannsynligheten for at uhell kan skje og konsekvensene et eventuelt uhell vil få (risiko = sannsynlighet x konsekvens). Bedriften har tidligere utarbeidet risikovurdering for utlekking av sigevann til grunnen. Vi ønsker i tillegg en vurdering av alle andre risikoforhold som nevnt ovenfor.

4. Anmerkninger:

Følgende forhold ble observert under inspeksjonen:

Anmerkning 1:

Deponiet og avfallsmottaket er sikret med gjerde og låsbar port. Noe av det farlige avfallet låses ytterligere inn i påvente av transport til endelig mottak, mens noe står ulåst under tak (bilbatterier). Virksomheten har hatt problemer med innbrudd/hærverk. For å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr bør alt farlig avfall låses inn.

5. Oppsummering – helhetsinntrykk

Virksomheten oppfyller ikke sine plikter knyttet til skriftlig dokumentasjon ihht interkontrollforskriften § 5 annet ledd, nr 6. Virksomhetens daglige drift er hovedsakelig tilfredsstillende, med overveiende gode rutiner for mottakskontroll av avfall og sortering av avfall. Det er likevel en svakhet ved leveringingen at det ikke alltid er folk til stede når avfall tømmes på sorteringsrampen. Virksomheten har i all hovedsak god kontroll på det farlige avfallet, men det er likevel forbedringspotensiale knyttet til lagring av farlig avfall. Anlegget gir et noe uryddig førsteinntrykk, men dette vil bedre seg når nytt areal for administrasjon og avfallsmottak tas i bruk i nær fremtid.