



Fylkesmannen i Buskerud

HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Drammen, 11. februar 2018

Deres ref.:
Bjørn Olav Viken

Vår ref.(2018/356):
2018/356
Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Trøim avløpsanlegg Kontrollnummer: 2018.022.I.FMBU

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bjørn Olav Viken

Fra Fylkesmannen i Buskerud:
Gro Angeltveit

Andre deltagere fra virksomheten:
Rune Eikre
Jørgen Hagen
Jonas Bakko Eriksen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Buskerud:
Øyvind Felipe Brekke
Nora Charlotte H Stamsø
Andreas Røed

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Trøim avløpsanlegg den 26. januar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull miljørisikovurdering

Anmerkninger:

- Virksomheten mangler oppdaterte sikkerhetsdatablader
- Virksomheten har mangelfull avfallshåndtering

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. februar 2018	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Buskerud	

Kopi av rapporten sendes til:

- Hemsedal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT	
Organisasjonsnr.: 996158462	Eies av: Hemsedal kommune
Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier	

Kontrollert enhet

Navn: Trøim avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0618.0008.01
Kommune: Hemsedal	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 19. september 2003	Sist endret: 2. mai 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Trøim avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Trøim avløpsanlegg innen 2. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiller svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/Andreas Røed

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. januar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Trøim avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull miljørisikovurdering

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt 6.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften fastsetter at en miljørisikovurdering skal kartlegge farer og problemer for ytre miljø ved anlegget. Ut fra dette skal det vurderes risiko og utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere disse risikoforholdene.

Virksomheten har en skriftlig miljørisikovurdering for ytre miljø ved anlegget, men under tilsynet ble det avdekket et sluk i gulvet ved siden av to IBC-tanker (1 m³ hver) fylt med polymerer. Fylkesmannen mener dette utgjør en fare for forurensning til ytre miljø, og at dette burde vært vurdert i miljørisikovurderingen. Det burde også utarbeides og gjennomføres et tiltak for å eliminere denne risikoen for forurensning.

Fylkesmannen mener Trøim avløpsanlegg også burde hatt en miljørisikovurdering for ombyggingen av anlegget, da slike endringer på anlegget kan påvirke miljørisikoen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten mangler oppdaterte sikkerhetsdatablader

Kommentarer:

Virksomheten hadde sikkerhetsdatablader for lagring av kjemikalier, men flere av sikkerhetsdatabladene var utdaterte og så gamle som fra 2006. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at sikkerhetsdatablader skal være lett tilgjengelige og godt synlige.

Anmerkning 2

Virksomheten har mangelfull avfallshåndtering

Kommentarer:

Forurensningsloven § 7 fastsetter at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt i vedtak i medhold av § 11. Den som produserer næringsavfall, skal også sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å

være avfall eller på annen måte kommer nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt jmf § 32 (håndtering av næringsavfall).

Ved befaringen av avløpsanlegget registrerte Fylkesmannen at virksomheten hadde brukte luftfiltre og EE-avfall liggende på loftet til anlegget. EE-avfallet bar preg av å være gammelt, og skal leveres til godkjent mottak. De brukte luftfiltrene skal også leveres til egnet mottak.

8. Andre forhold

Forurensningsforskriften kapittel 18 (tanklagring av farlige kjemikaler og farlig avfall) har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning som følge av lagring av kjemikalier og farlig avfall. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Fra 1. januar 2019 skal tanker som var etablert før 1. januar 2014 ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Virksomheten må derfor sørge for at deres tanker for lagring av kjemikalier er rehabilitert og tilpasset forurensningsforskriften kapittel 18.

Virksomheten opplyste under tilsynet at de har to tanker på 10 m³ for lagring av kjemikaler. Fylkesmannen kontrollerte ikke tankene ved tilsynet denne gangen, men dette vil kunne bli tema ved senere tilsyn. Fylkesmannen gjør derfor oppmerksom på at det også skal foreligge en miljørisikoanalyse forbundet med virksomhetens tanklagring jmf tankforskriften § 18-4 (*Miljørisiko*).

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges. Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse akseptkriteriene.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 - Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
-
- Faktaark:
 - Har virksomheten din farlig avfall M-550 I 2016
 - Avfallsdeklarering M-421 I 2015
 - Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikaler M-285 I 2014
 - Gebyr ved kontroll M-297 I 2015
 - Håndtering av farlig avfall M-294/2014
 - Farlig avfall fra bygg og anlegg M-29 2013