



Fylkesmannen i Buskerud

GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB
Gamlevegen 4
3550 Gol

Drammen, 11.02.2018

Deres ref.:
Elin Tangen

Vår ref. (2018/600):

Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Golsfjellet avløpsanlegg Kontrollnummer: 2018.019.I.FMBU

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Elin Tangen

Fra Fylkesmannen i Buskerud:
Gro Angeltveit

Andre deltagere fra virksomheten:
Bjarne Størebråten
Staffan Landsmann-Wiwe

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Buskerud:*
Øyvind Felipe Brekke
Nora Charlotte H Stamsø
Andreas Røed

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Golsfjellet avløpsanlegg (Golsfjellet avløpsanlegg) den 25.01.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1 om at virksomheten har mangelfull risikovurdering og avvikshåndtering. Dette anses som et alvorlig avvik fordi avviket er gjentakende, og ble påpekt ved forurensningstilsyn i 2010.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull miljørisikovurdering og avvikshåndtering
- Tanklagringen ved virksomheten mangler barrierer
- Virksomheten har manglende rutiner for kjemikalier i bruk

Avvik og andre forhold er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. februar 2018	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	Fagsjef
	Fylkesmannen i Buskerud	

Kopi av rapporten sendes til:

- Gol kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB	
Organisasjonsnr.: 974607891	Eies av: 964952612
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Golsfjellet avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0617.0018.01
Kommune: Gol	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 9. januar 2002	Sist endret: 2. mai 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Golsfjellet avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Golsfjellet avløpsanlegg innen 2. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Golsfjellet avløpsanlegg må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 2. mai 2018 som dokumenterer at samtlige avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/Andreas Røed.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 2. mai 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 50 000 som et engangsbeløp.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. januar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Golsfjellet avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, *jf. forurensningsforskriften § 39-7*. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, *jf. § 28 i forvaltningsloven*. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull miljørisikovurdering og avvikshåndtering

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5, punkt 6 og 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften fastsetter at en risikovurdering skal kartlegge farer og problemer for ytre miljø ved anlegget. Ut fra dette skal det vurderes risiko og utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere disse risikoforholdene. Virksomheten skal også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Virksomheten har en skriftlig risikovurdering for ytre miljø ved anlegget, men Fylkesmannen mener Golsfjellet avløpsanlegg har en mangelfull risikoanalyse. Risikoanalysen mangler akseptkriterier og vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser som kan føre til forurensning.

Virksomheten tar opp avviksbehandling på driftsmøter muntlig, men har ingen skriftlig rutine for gjennomgang og dokumentert oppfølging av avvikene.

Avvik 2

Tanklagringen ved virksomheten mangler barrierer

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (tankforskriften) § 18-6 c) *Barrierer* første ledd.

Kommentarer:

Tankforskriften krever at tankanlegg skal sikres med nødvendige barrierer mot ulike typer hendelser som kan medføre forurensning. En barriere er en funksjon eller et tiltak som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte et uønsket hendelsesforløp som kan medføre forurensning. Barrierer kan være organisatoriske eller tekniske. Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjon.

Virksomheten har en lagringstank på 7 m³ med kjemikalier innendørs på anlegget. Denne tanken har ikke organisatoriske barrierer, i den forstand at den ikke kontrolleres hver dag. Tanken mangler også tekniske barrierer, da den ikke har noe

oppsamlingsarrangement (ringmur). Om det skulle forekomme lekkasje fra tank, vil derfor innholdet på tanken kunne renne ned i renseanlegget og videre til resipient.

På tanken oppbevares jern(III)klorid som brukes til å rense fosfor fra avløpsvannet. Dette kjemikalet er i konsentrert form svært surt og etsende, og om det skulle havne i resipient (liten bekk med utløp i Tisleifjorden) kan det potensielt ha svært negativ effekt på både pH og akvatiske organismer.

Avvik 3

Virksomheten har manglende rutiner for kjemikalier i bruk

Avvik fra:

Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18.
Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (tankforskriften) § 18-6 (*forebyggende tiltak*) bokstav g, *Merking av tanker/rør*.

Kommentarer:

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Virksomhetens kjemikalietank mangler merking, og sikkerhetsdatablad for tanken var utdaterte.

8. Andre forhold

Andre forhold under inspeksjonen:

Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at det skal foreligge en miljørisikoanalyse forbundet med virksomhetens tanklagring jmfør tankforskriften § 18-4 (*Miljørisiko*). Fylkesmannen kontrollerte ikke dette ved tilsynet denne gangen, men det vil kunne bli tema ved senere tilsyn. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges. Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse akseptkriteriene.

Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisiko, skal miljørisikoanalysen revideres.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
-
- Faktaark:
 - Har virksomheten din farlig avfall M-550 I 2016
 - Avfallsdeklarerer M-421 I 2015
 - Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier M-285 I 2014
 - Gebyr ved kontroll M-297 I 2015
 - Håndtering av farlig avfall M-294/2014