



## Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS. Inspeksjonsrapport nr. 2005.0007

---

Bedriftens navn:	Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS	Arkivkode:	2005/12692-471
Bedriftens adresse:	5419 Fitjar	Anleggsnr:	1222AF00
Organisasjonsnr:	958 284 837	Bransjenr.(NACE –kode):	90020
Utslippstillatelse av:	07.04.1995	Tidsrom for kontrollen:	13.09.2005
Tilstede fra virksomheten:	Terje Gilje Kristoffer Vik	Fra fylkesmannen:	John Olav Hisdal Astrid Holte

---

### Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- *Kontroll av mottatt avfall*
- *Internkontroll knyttet til mottak av avfall*
- *Håndtering av ulovlig avfall*

### Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

1. SIM har mangelfull mottakskontroll av kvernet avfall (utgjør ca 1 % av avfallet til nå i 2005)

Det ble ellers gjort følgende anmerkninger:

1. Informasjon til kundene om krav til utsortering av farlig avfall og annet ulovlig avfall kan bedres.
2. Internkontrollen som omfatter mottakskontrollen kan bedres.

---

Utarbeidet dato :

Sign.:

Inspektør

Godkjent dato:

Sign.:

seksjonssjef

---

# 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Svartasmoget den 13.09.2005. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø og er del av en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot avfallsdeponiene. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Sentrale begreper

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding om at avvik er rettet, eller at det foreligger en tidsplan for oppfølging. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

## Mottak av avfall

Deponier og sorteringsanlegg for mottak av avfall har alle tillatelse etter forurensningsloven. Det er viktig å kontrollere at disse anleggene har etablert en god nok mottakskontroll som kan fange opp eventuelt ulovlig avfall som blir levert.

Kontrollen som nå gjennomføres vil i hovedsak fokusere på mottakskontroll og om denne er god nok for å tilfredsstille kravene som er fastsatt i det enkelte anleggs tillatelse. Dette gjelder bl.a. registrering, rapportering og kontroll med avfallet som mottas/passerer det enkelte anlegg.

For sorteringsanlegg vil også avfall på lager og avfall levert til ulike mottakere bli kontrollert.

Kontrollen er en landsomfattende aksjon som gjennomføres i ukene 37, 38 og 39 hvor Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene er kontrollører.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Utslippstillatelse av 07.04.1995
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd
- Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall
- Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall
- Avfallsforskriften kap. 17 om tilsyn mv

## 3. Omfang

Følgende hovedtema ble dekket under inspeksjonen:

- Kontroll og dokumentasjon av mottatt avfall
- Internkontroll knyttet til mottak av avfall
- Håndtering av ulovlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

## 4. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll. Disse er:

**Avvik 1: SIM har mangelfull mottakskontroll av kvernet avfall (utgjør ca 1 % av avfallet til nå i 2005)**

**Avvik fra:** Løyve til drift av Svartasmoget fyllplass av 07.04.1995, punkt 6.3.2 i vedlegg 1

**Avviket bygger på følgende observasjon:**

SIM tar imot kvernet avfall fra sorteringsanlegget til Ragn Sells for deponering. Etter kverning er det ikke mulig å se hva avfallet inneholder, og dermed er det vanskelig å gjennomføre visuell stikkprøvekontroll på tippen for å sjekke om avfallet inneholder fraksjoner som SIM ikke har tillatelse til å ta imot for deponering, som for eksempel farlig avfall. SIM har heller ikke gjennomført egne analyser, utlekkingstestere, etterspurt dokumentasjon fra Ragn Sells på kvaliteten av avfallet, eller sikret seg at Ragn Sells sine rutiner for utsortering er tilstrekkelig gode til å sikre en avfallskvalitet som SIM kan ta imot for deponering.

## 5. Anmerkninger

**Anmerkning 1: Informasjon til kundene om krav til utsortering av farlig avfall og annet ulovlig avfall kan bedres.**

**Kommentarer:** I løyvet til drift av Svartasmoget går det fram hvilke avfallstyper som ikke er omfatta av tillatelsen. Dette gjelder blant annet farlig avfall. SIM må gjennom ulike tiltak sikre seg at avfallet de tar imot ikke inneholder ulovlig avfall. Informasjon om krav til avfallets kvalitet er eit viktig tiltak i tillegg til stikkprøvekontroll og rutiner for avvikshandtering. SIM sin informasjon om krav til avfallets kvalitet kan bedres når det gjelder

- krav om at leverandørar merker sine containere med at farlig avfall og EE-avfall ikke skal i restavfallet
- informasjon om at farlig avfall må fjernes fra riveavfall (miljøsanering) før det kan leveres for deponering
- regelmessig informasjon til store kunder om krav til avfallets kvalitet og hvordan dette sikres

**Anmerkning 2: Internkontrollen som omfatter mottakskontrollen kan bedres.**

**Kommentarer:** SIM har etablert et system for avvikshandtering ved levering av ulovlig avfall. Alle avvik behandles internt i organisasjonen, og følges opp overfor kundene. Organisasjonene har gjennomført diskusjoner omkring hva som skal regnes som avvik når det gjelder mottakskontroll, hvor mye som skal til for at det skal defineres som et avvik mv. Dette bør dokumenteres skriftlig for å sikre lik håndheving og oppfatning i organisasjonen. Behov for dette ble synliggjort under kontrollen da det ble registrert en del ledninger (EE-avfall) på deponiet, og det ble spørsmål om hvor mye som skal til for å føre dette som avvik.