



Fylkesmannen i Troms

STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ
KONTORSTED
Dreyfushammarn 31
8012 Bodø

Tromsø 17.10.2017

Deres ref.:
Magne Thormod Cock

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/6493

Saksbehandler:
Anne Birte Tennøy

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dumping ved Monstastubergan Lyngen/Storfjorden Kontrollnummer: 2017.056.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Magne Thormod Cock

Fra Fylkesmannen i Troms:
Anne Birte Tennøy

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms:
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dumping ved Monstastubergan Lyngen/Storfjorden den 11.08.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten avvikssystem er mangelfullt
- Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår i tillatelsen

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

17.10.2017	Anne Birte Tennøy	Evy Jørgensen e.f.
dato	kontrollør	miljøverndirektør Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til:
Gáivuotna Kåfjord kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED	
Organisasjonsnr.: 974754509	Eies av: 971032081
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Dumping ved Monstastubergan Lyngen/Storfjorden	Anleggsnr.: 1940.0033.01
Kommune: Gáivuotna Kåfjord	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Dumping	
Tillatelse gitt: 16. mai 2014	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Statens vegvesen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Statens vegvesen **innen 15. november 2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms v/Anne Birte Tennøy.

Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens avvikssystem er mangelfullt

Avvik fra:

Interkontrollforskriften § 5 1. ledd pk.7

Kommentarer:

Virksomheten hadde ingen klar definisjon av hva som ville medføre et avvik med hensyn til ytre miljø. Utslipp av plast i forbindelse med dumping i sjø var ikke håndtert gjennom avvikssystemet. Mottatte klager på funn av plast var ikke registrert i avvikssystemet. Interkontrollforskriften stiller krav til at dette skal dokumenteres skriftlig. Virksomheten opplyste at de likevel hadde fulgt opp hendelsen og truffet tiltak.

Avvik 2

Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til dumping av masser i sjø ved bygging av E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord kommune, vilkår nr. 6

Kommentarer:

Fylkesmannen mottok meldinger om funn av plastlunter i fjæresonen fra publikum. Statens vegvesen opplyste under tilsynet at de kjente til at de hadde forårsaket utslipp av plast. I tillatelsen fra Fylkesmannen er det stilt vilkår om at Fylkesmannen skal varsles ved unormale forhold som har, eller kan få forurensingsmessig betydning. Fylkesmannen mener Statens vegvesens manglende melding om hendelsen til Fylkesmannen, er et brudd på vilkårene i tillatelsen.

Kommentar

Det ble opplyst under tilsynet at all dumping av masser i sjø hadde opphørt. Massene ble levert til andre prosjekter utenfor Statens vegvesens tiltak. Fylkesmannen i Troms minner om at Statens vegvesen er ansvarlig for å orientere mottakene av massene at massene inneholder plastavfall.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til dumping av masser i sjø ved bygging av E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord kommune, datert 16.5.2014