



KLIMA- OG  
FORURENSNINGS-  
DIREKTORATET

WEIFA AS AVD KRAGERØ  
Gruveveien 1  
3770 Kragerø

Klima- og forurensningsdirektoratet  
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo  
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00  
Telefaks: 22 67 67 06  
E-post: [postmottak@klif.no](mailto:postmottak@klif.no)  
Internett: [www.klif.no](http://www.klif.no)

Dato: 23. mai 2013

Vår ref.: 2011/533

Deres ref.:

Saksbehandler: Ingegerd Aanonsen, telefon: 35586210

## Inspeksjonsrapport

2013.140.I.Klif

### Inspeksjon ved WEIFA AS, Gruveveien

Dato for inspeksjonen: 25. april 2013

Kontrollnummer: 2013.140.I.Klif

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Arne Kristian Øvland

*Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:*

Ingegerd Aanonsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Svein Arne Walle

Vegard Heggem

*Andre deltagere fra Klif:*

Kari Tretterud

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved WEIFA AS, Gruveveien (Weifa) den 25. april 2013. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

#### Avvik:

- Weifa kunne ikke dokumentere hvordan utslipp av metylenklorid er beregnet etter gjennomførte produksjonsendringer

- Weifa kunne ikke redegjøre for mengder farmasirester eller mengder løsemiddel (KOF) som slippes til kommunalt avløpsnett etter produksjonsendringene som er gjennomført.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Weifa AS, Gruveveien må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2013 som dokumenterer at avvikene er rettet. Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Klif anser at det ikke er godt nok dokumentert om Weifa overholder VOC-forskriftens § 9-7 om særlige krav ved utslipp av løsemidler med alvorlige helse- eller miljøvirkninger. Weifas utslipp av farmasirester og løsemiddel (KOF) til kommunalt avløpsnett er heller ikke godt nok dokumentert. Vi varsler at vi derfor vil pålegge Weifa AS, Gruveveien å få gjennomført tredjepartsmålinger av utslippet av metylenklorid og av utslipp av farmasirester og løsemiddel (KOF) til kommunalt avløpsnett. Målingene skal utføres av en uavhengig tredjepart med faglig kompetanse på området, og dokumenteres skriftlig. Frist for å oversende rapport med måling av utslipp, vurderes satt til 1. juli 2013.

Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Klif innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

23. mai 2013	Ingegerd Aanonsen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
- Kragerø kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: WEIFA AS AVD KRAGERØ	
Organisasjonsnr.: 873107812	Eies av: 917296200
Bransjenr. (NACE-kode): 21.200 - Produksjon av farmasøytiske preparater	

### Kontrollert enhet

Navn: WEIFA AS, Gruveveien	Anleggsnr.: 0815.0020.01
Kommune: Kragerø	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 19. april 2002	Sist endret: 10. juli 2002

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

### Inspeksjonstema

- Oppfølging av Weifas redegjørelse datert 11. april 2013 for reduksjon av utslipp av metylenklorid.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Weifa AS, Gruveveien plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. juli 2013 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([postmottak@klif.no](mailto:postmottak@klif.no)) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Ingegerd Aanonsen.

#### **4. Pålegg om undersøkelse**

Klif anser at det ikke er godt nok dokumentert om Weifa overholder VOC-forskriftens § 9-7 om særlige krav ved utslipp av løsemidler med alvorlige helse- eller miljøvirkninger. Weifas utslipp av farmasirester og løsemiddel (KOF) til kommunalt avløpsnett er heller ikke godt nok dokumentert. Vi varsler at vi derfor vil pålegge Weifa AS, Gruveveien å få gjennomført tredjepartsmålinger av utslippet av metylenklorid og av utslipp av farmasirester og løsemiddel (KOF) til kommunalt avløpsnett. Målingene skal utføres av en uavhengig tredjepart med faglig kompetanse på området, og dokumenteres skriftlig. Frist for å oversende rapport med måling av utslipp, vurderes satt til 1. juli 2013. Påleggene vil bli hjemlet i forurensningslovens § 51.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klif innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Varsel om tvangsmulkt for pålegg om opplysninger**

Klif varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73.*) dersom de pålagte opplysninger ikke er mottatt innen 1. juli 2013. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt de pålagte opplysninger innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klif innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **6. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (*jf. forurensningsforskriften § 39-6*). Weifa er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 11 700,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **7. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (*jf. offentleglova*).

#### **8. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Weifa kunne ikke dokumentere hvordan utslipp av metylenklorid er beregnet etter gjennomførte produksjonsendringer

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Weifa AS, Gruveveien, punkt 10.1. Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), § 9-5, § 9-7

#### **Kommentarer:**

Punkt 10.1 i tillatelsen omhandler krav til internkontroll for Weifa, Gruveveien. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, lover og forskrifter. Forurensningsforskriften, § 9-5 og 9-7, setter krav grenseverdier for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) til luft.

Weifa har i brev datert 11. april 2013 redegjort for tiltak som er iverksatt for å redusere utslipp av metylenklorid til luft. I dette brevet skriver Weifa at etter iverksatte tiltak vil utslippet av metylenklorid, som et snitt over ukessyklusen, være på 18, 5 mg/Nm<sup>3</sup>. Under inspeksjonen 25. april kunne ikke Weifa redegjøre for eller dokumentere hvilke antagelser og beregninger som er gjort for å komme fram til dette utslippet. Weifa har etter inspeksjonen sendt epost med nærmere beskrivelse av hvordan utslippet er estimert. For å få bedre grunnlag for å verifisere estimatene for utslipp skriver Weifa at de også behøver massebalanser for uke 19 og 20.

### **Avvik 2**

Weifa kunne ikke redegjøre for mengder farmasirester eller mengder løsemiddel (KOF) som slippes til kommunalt avløpsnett etter produksjonsendringene som er gjennomført.

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Weifa AS, Gruveveien, punkt 10.1.

#### **Kommentarer:**

Punkt 10.1 i tillatelsen omhandler krav til internkontroll for Weifa, Gruveveien. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentert bedriften overholder krav i tillatelsen, lover og forskrifter.

Under inspeksjonen 25. april redegjorde Weifa for produksjonsendringer som er gjennomført for å redusere utslipp av metylenklorid til luft. Endringene som er gjort medfører også i følge Weifa at det vil være økt utslipp av farmasirester til kommunalt avløpsnett. Under inspeksjonen kunne Weifa ikke redegjøre for mengder farmasirester eller mengder KOF som slippes til kommunalt avløpsnett etter produksjonsendringene som er gjennomført.

## **9. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klif
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Klif