



Fylkesmannen i Finnmark
Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vår dato

Vår referanse

Arkiv nr.

Deres referanse

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: _____ Saksnummer: _____

Informasjon om virksomheten

Navn: Finnmark Miljøtjeneste, Gairasmoen	Organisasjonsnr.: 976815394
Adresse: pb 322, 9711 Lakselv	Telefon/e-post:
Besøksadresse:	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.:	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Anne Birgit Fosli (kun ett navn)	Fra fylkesmannen: Stig Moen
---	--------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket; rutiner, håndtering av farlig avfall, bl.a. lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 4 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen ber virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlige tilbakemelding er: _____

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte fristen kan fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt.*

* Definisjon av avvik og anmerkninger og informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt er gitt på side 2.

Gairasmoen

04.05.06

Sted

Dato

Fylkesmannen

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. isolasjonsmateriale (EPS / isopor og lignende plast, XPS byggeskum, cellegummi som brukes i kjøleanlegg) og EE- avfall

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for PCB–holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr _____

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved _____

den _____

X Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e jfr. vedlegg 2 eller tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6 jfr. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

X a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9)

X b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4)

b 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)b 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall

(vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3 el. evt. tillatelse)

 d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse) e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4 el.

evt. tillatelse)

e 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)e 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).f 1 mangler i EAL koder g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 og f.loven §7 og §28 jfr. §29)g 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)g 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7

el. evt. tillatelse)

 i) Annet/utdypning:

Kommentarer:På "mottaksrampen" ble PCB holdige vinduer lagret på

grusdekke. Dette skal skje på tett dekke selv om rampen blir ryddet hver dag

Journalføring inn er OK, men det blir ikke ført mengde farlig avfall ut av anlegget.
