



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
10.10.2013
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2013/457-472
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS
Terminalen 5
7080 HEIMDAL

Norsk Gjenvinning AS - oversendelse av inspeksjonsrapport

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 19.09.13. Det ble funnet 2 avvik og gitt 2 anmerkning. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp av avvikene innen 10.11.2013. Fylkesmannen varler gebyr for kontrollen på kr. 11.700-.

Fylkesmannen viser til vår kontroll ved virksomheten 19.09.2013.

Bakgrunn for kontrollen

Tilsynet var en del av en landsomfattende kontroll med mottaks- og mellomlagringsplasser for farlig avfall for å se hvordan de håndterer farlig avfall som kommer inn til anlegget.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 10.11.13** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik og anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Vedtak om kontrollgebyr

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften er i sin utslippstillatelse plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at det skal betales gebyr etter sats 3, jf. jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette vil si **et gebyr på kr. 11.700,-**.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

vedlegg



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2013.041.I.FMST

Inspeksjonsdato: 19.09.13

Informasjon om virksomheten

Navn: Norsk Gjenvinning AS	
Adresse: Terminalen 5 7080 Heimdal	Besøksadresse: Terminalen 5
Kommune/kommunenr.: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: Ja	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Roger Karlsen Roger Vårvik	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Torill Espedal Tore Haugen
--	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Håndtering av farlig avfall

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket.
Det er gitt 2 anmerkninger.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse på hvordan bedriften skal rette opp forholdene innen 10.11.13.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Bedriftens utslippstillatelse

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra: Tillatelse av 17.06.13, pkt. 3.3 og avfallsforskriften kap. 11, § 11-5.

Kommentarer:

Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. Virksomheten lagrer mesteparten av det farlige avfallet i den store sorteringshallen på området, men det lagres fortsatt noen tusen liter oljeholdig avfall i et lagertelt ovenfor hallen. Dette teltet er ikke sikret mot utslipp ved søl og evt. uhell.

Driften av tankanlegget er satt bort til firmaet Winsnes Maskin og Transport AS, mens Norsk Gjenvinning AS fremdeles er eier av anlegget. Det er utarbeidet en avtale mellom Winsnes og Norsk Gjenvinning AS, men den inneholder ikke noe om ansvar for drift og vedlikehold av tankanlegget. På kontrolldagen ble det observert mye oljesøl innenfor ringmuren og oppsamlingskum utenfor muren var nesten full. Se også avvik 2 under.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd pkt.1-8.

Kommentarer:

Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (pkt. 6/7 i internkontrollforskriften)

For å sikre at tankanlegget har en tilstand som ikke medfører lekkasjer pga. rust eller andre forhold, må det utarbeides rutiner som ivaretar dette. Bedriften kan ikke dokumentere at dette utføres.

Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt. 6)

For å hindre uønskete hendelser/reaksjoner (brann, utvikling av gass mm) skal stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR (transport av farlig gods) lagres på adskilte områder. Bedriften har ikke utført en slik vurdering.

Anmerkninger

Anmerkning 1: Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall oppdateres bare hver 3. uke.

Kommentar:

Den som driver mottaksordning for farlig avfall skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om avfallet. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Hensikten med journalen er bl.a. å ha lett tilgjengelig oversikt over typer og mengder på lager til enhver tid ved uhell som brann, større utslipp mm.

Bedriften må utfra mengder og typer avfall som kommer inn til anlegget vurdere om oppdatering hver 3. uke er tilstrekkelig for å ha en slik oversikt.

Anmerkning 2: Bedriften må foreta en vurdering av om noen typer farlig avfall krever ytterligere sikring mot uvedkommende

Kommentar:

Alt farlig avfall lagres på et inngjerdet område i en åpen lagerhall. Ut fra typer farlig avfall som mottas på anlegget, må bedriften vurdere om noen typer spesielt giftig avfall krever ytterligere sikring mot uvedkommende.

Andre forhold

Bedriften lagrer noe avfall fra sanering av Lilleby Smelteverk i egen lagerhall. På kontrolldagen var det en tydelig og stikkende lukt i denne hallen.

Vi regner med at bedriften utfører nødvendige tiltak for å sikre arbeidsmiljøet for de ansatte i bedriften ved denne lagringen.