



Flatanger Settefisk AS co/ Åsen Settefisk AS

7630 ÅSEN

Akvakultur 2013. Tilsyn ved Åsen Settefisk AS avd Flatanger Settefisk i Flatanger kommune

Fylkesmannen avdekket totalt 3 avvik og ga ingen anmerkninger under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 24.10.2013 på at avvikene er rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt. Det varsles om gebyr på kr. 11.600,-.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte virksomheten deres den 24.10.2013 ved inspeksjon på Flatanger Settefisk AS i Flatanger kommune.

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

Miljømål Miljørisikovurderinger Resipientundersøkelser

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist 3 avvik og ingen anmerkninger under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten.

Rapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen varsler at virksomheten skal betale et **kontrollgebyr på kr.11.700,-**.

Dere har frist til **25.10.2013** på å sende inn tilbakemelding på at avvikene er lukket eller en plan for hvordan det skal gjøres.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen. Anlegget fremstod som meget ryddig og rent under tilsynet

Med hilsen

Bjørnar Wiseth (e.f.)
Miljøverndirektør

May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Flatanger kommune	Postboks 24	7770	Flatanger
Flatanger Settefisk AS		7770	FLATANGER

Om kontrollen

Kontrollen var uanmeldt.

Inspeksjonen ble gjennomført 24.07.2013. Fylkesmannen gjennomgikk ved May Brit Myrholt Gorseth klage på utslipp av fett samt internkontrolltemaene sammen med representanter fra virksomheten og anlegget. Det ble så foretatt en befarings på lokaliteten. Maia Vardenær fra Fylkesmannen var også til stede under tilsynet.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Åsen Settefisk AS	Organisasjonsnr (underenhet): 972 937 037
Besøksadresse:	Eies av (org.nr): 864 943 632
Postadresse: 7630 Åsen	Telefon:
E-post:	Bransjenr. (NACE-kode): 03.222

Kontrollert anlegg

Navn: Flatanger settefisk AS	Anleggsnr: 1719.0061
Kommune: Flatanger	Anleggsaktivitet: Settefisk ferskvann
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: 08.10.2001	

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Morten Strøm: Driftsleder	Fra Fylkesmannen: May Brit Myrholt Gorseth Maia Vardenær
--	--

Definisjoner**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

Flatanger Settefisk AS er plassert i risikoklasse 3 i brev tillatelse datert 27.01.2010. Dette innebærer at virksomheten skal betale **11.700,- kr** i gebyr.

Dere har mulighet til å kommentere varselet innen to uker, jf. Forvaltningsloven § 16. Fylkesmannen vil deretter gjøre vedtak om gebyrsats, og faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Flatanger Settefisk AS om en skriftlig bekreftelse innen 24.10.2013 på at avvikene er rettet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

1. Miljømål

<input checked="" type="checkbox"/>	1a	Det er ikke satt konkrete og dokumenterte anleggsspesifikke miljømål i forhold til hva som er akseptabel forurensning og påvirkning av resipienten.	IK§5 pkt4
-------------------------------------	----	---	-----------

Kommentar:

Virksomheten har noen mål på det yremiljø. Det mangler imidlertid mål for resipienten.

Anlegget skal ha vurdert hva som er akseptabel forurensning og påvirkning av resipienten. Ut i fra dette skal virksomheten sette miljømål som sikrer at driften ikke medfører unødige forurensning av det ytre miljø. Disse målene skal være tilknyttet det spesifikke anlegget og de skal være konkrete og dokumenterte slik at måloppnåelse kan måles.

2. Miljørisikovurderinger

<input checked="" type="checkbox"/>	2a	Bedriftens risikovurderinger mangler risikokartlegging av påvirkning på resipienten og renseanlegg	IK§5 pkt6
<input checked="" type="checkbox"/>	2b	I virksomhetens risikovurdering er det ikke satt kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra virksomheten, i forhold til å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten.	IK§5 pkt6

Kommentar:

Virksomheten har risikovurdert anlegget på mange området. Når det gjelder forurensningsområdet så mangler det risikovurdering av påvirkning på resipienten. Det gjelder påvirkning fra kjemikaliebruken, fôringen, renseanlegget samt uhell/utslipp av urensset avløp i resipienten.

Miljørisikovurderingen skal være tilknyttet det spesifikke anlegget for å kunne gi en totalvurdering av faktiske fare for forurensning og effekter av anleggets kjemikalie – og forbruk i resipienten. Dette skal være dokumentert.

For å kunne vurdere risikobildet er det avgjørende at virksomheten har satt konkrete kriterium for hva de ser som akseptabel forurensning i forhold til gjeldende regelverk, egne miljømål og for å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten.

3. Resipientundersøkelser

<input checked="" type="checkbox"/>	3a	Virksomheten har ikke tilstrekkelig kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten.	IK§5 pkt6
-------------------------------------	----	--	-----------

Kommentarer:

Virksomheten har utført den miljøundersøkelsen som er blitt pålagt dem i hht utslippstillatelsen. De har et krav om primærrensing i tillatelsen. Renseanlegget er montert, men ikke i bruk. Avløpsvannet går direkte ut i Lauvsneselva. Virksomheten har en søknad inne om utsetting av rensekravet til det foreligger gode løsninger på slambehandlingen. Dette vil bli behandlet i eget brev.

Det er viktig at virksomheten kan vurdere om anlegget utgjør en akseptabel miljørisiko for resipienten. De skal ha nødvendig kunnskap og dokumentasjon om forholdene i resipienten, tilstanden i resipienten og om faktisk og potensiell forurensning som er tilført anlegget sammenlignet med effektene av denne i resipienten. Dette gjelder også uhell som kan føre til forurensning. Virksomheten skal ha satt i gang prøvetakingsprogram/overvåking for å holde kontroll med hvordan driften av anlegget påvirker resipienten. Frekvens for overvåking og prøvetaking må være i trå med de utfordringene anlegget har med resipient og miljø.

Annet

Virksomheten har leid området ved den gamle fotballplassen til oppbevaring av utstyr og avfall fra renoveringen av settefiskanlegget. Her stod det i tillegg avfall fra entreprenør Bjørn Frisendal AS. Fylkesmannen ber at området blir ryddet så fort som mulig.