



## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved GLØR Gausdal gjenvinningsstasjon

Dato for inspeksjonen: **19.9.2013**      Saksnr. hos Fylkesmannen: **2013/6056**

#### Til stede ved kontrollen:

Fra virksomheten: <b>Hans Aassveen</b>	Fra Fylkesmannen: <b>Tore Pedersen</b> <b>Stein Egil Granli</b>
---	---

#### Resultat fra inspeksjonen

*Det ble ikke avdekket avvik eller gitt anmerkninger hos GLØR Gausdal gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 19.9.2013.*

#### Informasjon om ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 974 632 136	<b>Eies av (org.nr):</b> 971 041 692
<b>Postadresse:</b> Åsmarkvegen 301, 2614 Lillehammer	<b>Telefon:</b> 61 27 05 60
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210	<b>E-post:</b>

#### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> GLØR Gausdal gjenvinningsstasjon	<b>Anleggsnr*:</b> 0522.0006.01
<b>Kommune:</b> Gausdal	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
<b>Fylke:</b> Oppland	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 14.12.2009	<b>Saksnr:</b> 2007/8137

\*Anleggsnummer i forurensningsmyndighetenes database Forurensning

#### Bakgrunn for inspeksjonen

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

#### Rapportens status

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

## Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

### Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-3, jf. § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen, men områdene og avviklisten som ble vurdert følger nedenfor som grå tekst.

**Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull.**

### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)*

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

**Kommentarer:**

**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Bedriften håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

b) Bedriften overskrider lagringstida for farlig avfall (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)

c) Bedriften lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (*Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2*)

e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

f) Bedriften har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5*)

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)

h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*)

**Kommentarer:**

**Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.**

**Avvik fra:**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

*Avfallsforskriften kapittel. 11*

*Avfallsforskriften kapittel. 13*

*Forurensningsloven § 7*

*Internkontrollforskriften § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Bedriften leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse*)

b) Bedriften eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap. 13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)

c) Bedriften behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

d) Bedriften kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

**Kommentarer:**

**Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.**

**Avvik fra**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29. Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)

b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (*Forurensningsloven § 7*)

c) Bedriften drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

**Kommentarer:**

**Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8. Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)

d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

**Kommentarer:**

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har ingen anmerkninger.

## **Andre forhold /kommentarer**

Ved tilsynet fremstod anlegget og området som ryddig og oversiktlig. Alle fraksjoner var godt merket. Anlegget virker hensiktsmessig anlagt med tanke på mengde avfall, og gjennom journalføring kunne det dokumenteres at avfallet ikke oppbevares lenge før det videresendes til Roverudmyra. Alt avfall videresendes til GLØRs hovedanlegg på Roverudmyra.

Det er ingen drenering av området. Vi observerte noe overflatevann inne på området, og GLØR bør vurdere om dette kan utgjøre et problem/utfordring ved f.eks. perioder med lave temperaturer. F.eks. om containere og beholdere kan fryse fast og vanskeliggjør henting og videretransport.