



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 26.09.2013
Vår ref.: 2013/9650
Arkivnr.: 473

Norsk Gjenvinning AS
Midtgårdveien 28
4033 Stavanger

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Kontroll av Norsk Gjenvinning Renovasjon AS avd. Stavanger

Dato for revisjonen: 17.09.2013
Rapportnummer: 2013.086.I.FMRO
Saksnr.: 2013/9650

Til stede ved kontrollen

Fra virksomheten:
Roy Mevold
Hans Petter Sæbø
Thomas Stangeland

Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog
Mariann Størksen

Resultat frå kontrollen

Denne rapporten handler om de avvik og merknader som ble avdekket på kontrollen på Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg i Gauselvågen i Stavanger 17.09.2013.

Fylkesmannen fant to avvik, men ingen anmerkninger under kontrollen. Avvikene er:

- **Inngjerding av kaiområdet mot nord er mangelfull.**
- **Bedriften mangler både dokumentasjon på at fastsatte støygrenser overholdes og rutiner som sikrer at støyreducerende tiltak blir vurdert og iverksatt**

Avvikene er beskrevet fra side 4 i rapporten og oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 3.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Kopi til:

| | | | |
|-------------------|-----------------|------|-----------|
| Tor Torkelsen | Midtgårveien 14 | 4033 | STAVANGER |
| Stavanger kommune | Postboks 8001 | 4068 | Stavanger |

1. Informasjon om virksomheten

| | |
|---|---|
| Organisasjonsnr. (underenhet) : 899331672 | Eid av: Norsk Gjenvinning Renovasjon AS |
| Besøksadresse: Midtgårdveien 28, Stavanger | Telefon: |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall | E-post: post@norskgjenvinning.no |

Kontrollert anlegg

| | |
|--|--|
| Navn: Norsk Gjenvinning Renovasjon AS avd Stavanger (Norsk Gjenvinning) | Anleggsaktivitet: Mottak, sortering og mellomagring av avfall |
| Besøksadresse: Midtgårdveien 28 | Risikoklasse: 2 |
| Kommune: 1103 Stavanger | Tillatelse: 27.01.2012 |
| Sist kontrollert: 04.12.2012 | |

2. Omfanget av kontrollen

Målet med kontrollen var å følge opp kontroll gjennomført 04.12.2012 samt mottatte klager på virksomheten på kaien.

Tema for kontrollen var:

- Oppfølging av kontroll 04.12.2012
- Virksomheten på kaien
- Lagring av ulike avfallsfraksjoner

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

Bakgrunn for kontrollen

Etter klager gjennomførte Fylkesmannen en uanmeldt kontroll av bedriftens virksomhet på utskipingskaien 04.12.2012. Det ble da gitt tre avvik. Alle omhandlet bedriftens virksomhet på utskipingskaien. Norsk Gjenvinning svarte i e-post den 01.03.2013 hvilke tiltak som var gjennomført for å lukke avvikene.

Etter Fylkesmannens oppfatning og ut fra Norsk Gjenvinning sitt svar av 01.03. burde lagerbeholdning av både metall og trevirke vært svært liten siden fraksjonene nå skal fraktes jevnlig ut med bil. Fylkesmannen var derfor ved anlegget 04.06.2013 for å sjekke hvordan forholdene på kaien var. På dette tidspunktet bar kaiområdet preg av større lagermengder både av metall og trevirke. Anlegget gav et generelt forsøplende inntrykk.

Vi varslet derfor ny kontroll i september med hovedtema virksomheten på kaien. I mellomtiden har Fylkesmannen mottatt klage på virksomhetens aktiviteter på kaien blant annet når det gjelder støy.

Anlegget er plassert i risikoklasse 2 i henhold til forurensningsforskriften § 39-6 og skal derfor ha kontroll hvert 3. år, vekselvis systemrevisjon og inspeksjon. Anlegget skulle hatt systemrevisjon i 2013, men fordi vi vurderte det slik at virksomheten på kaien var viktigere å fokusere på, bestemte vi å begrense kontrollen til kaiområdet. Systemrevisjon vil dermed bli gjennomført om 3 år.

Norsk Gjenvinning ble varslet om kontrollen pr. brev av 28.06.2013 og e-post.

Denne rapporten omhandler de avvikene som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Oppfølging etter kontrollen

Norsk Gjenvinning, plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning innen **01.11.2013** skriftlig dokumentere at avvikene er rettet.

Av dokumentasjon trenger vi følgende:

- Avvik 1: Skriftlig redegjørelse for hvordan avviket er rettet opp med bilde som viser at duken som skal hindre innsyn mot nord er fullført
- Avvik 2: Skriftlig dokumentasjon som viser ny rutine for å håndtere metallet, samt en ny støyvurdering av virksomheten på kaien

Pålegg om å oversende opplysninger er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Virksomheten har rett til å klage på vedtaket innen tre (3) dager etter pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14.

En eventuell klage må begrunnes og rettes til Fylkesmannen. Miljødirektoratet (Mdir) er klagemyndighet.

Vi ber om at det i svarbrevet blir vist til vårt saksnummer (2013/9650). Dersom svarbrevet vert sendt som e-post, ber vi om at denne blir sendt til følgende e-postadresse:

fmropost@fylkesmannen.no

4. Avvik

Vi fant disse avvikene:

Avvik 1

Inngjerding av kaiområdet mot nord er mangelfull.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 1.8

Kommentar:

Duk som er montert på gjerde er ikke ferdigstilt – ca 30 m duk mangler. Porten mot nord og gjerde ned mot sjøen er påkjørt uten at dette har blitt reparert.

Avvik 2

Bedriften mangler både dokumentasjon på at fastsatte støygrenser overholdes og rutiner som sikrer at støyreducerende tiltak blir vurdert og iverksatt

Avvik frå:

Tillatelsens vilkår 5.1 og 5.2

Kommentar:

Metallskrap blir ikke lenger fraktet med båt fra utskipingskaaien. Metallskrapet blir nå fraktet med bil og lasting i containere foregår daglig. Det er ikke foretatt en ny vurdering av støy i forhold til denne endringen i måten å håndtere metallet.

Når metallet slippes ned i tomme containere vil dette medføre en del støy. Bedriften har ikke rutiner som sikrer at dette og lignende operasjoner blir gjennomført på den mest optimale måten med hensyn på støy.

5. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger

6. Andre forhold

- Under befaringen på kaiområdet fikk vi et godt inntrykk av virksomheten. Særlig merket vi oss at det var ryddet opp på kaien. Lagrede mengder metall var redusert til et minimum og lageret for trevirke betydelig redusert. Omlasting av trevirke skal også etter hvert flyttes bort fra kaien og inn i lagerhall. Det er tydelig at kaien er blitt ryddigere og at bedriften holder på å strukturere virksomheten på kaien.
- Norsk Gjenvinning har et eget område til lagring av PCB- og klorparafinruter. Disse to typene vindu skal ikke lagres sammen men klart adskilt. Området må derfor merkes slik at det går klart frem hvor PCB ruter skal lagres og hvor klorparafinruter skal lagres. Ved neste kontroll ved anlegget vil forskriftsmessig håndtering, inkludert deklarerer og journalføring, av farlig avfall være ett av hovedtemaene.

7. Gebyr for kontrollen

Fylkesmannen varsler i kontrollen at vi vurderer å fatte vedtak om at virksomheten skal betale gebyr etter § 39-6 i forurensningsforskriften, risikoklasse 2, kr 15 200,-.

Vedtak

Norsk Gjenvinning skal betale gebyr etter forurensningsforskriften § 39-6, risikoklasse 2, kr 15 200,- for kontrollen gjennomført hos Norsk Gjenvinning 17.09.2013.

Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Miljødirektoratet (Mdir), jf. Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre (3) uker fra dato på denne rapporten.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).