



Renovest IKS
Oredalsvegen 63
3850 Kviteseid

Kontrollrapport

Kontroll ved Renovest IKS, avd. Brunkeberg

Dato for kontrollen: 24.09.2013
Rapportnummer: 2013.041.I.FMTE
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/3590

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Torleif Orekåsa Elsa Ann Hauglid	Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn
--	--

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Renovest IKS avd. Brunkeberg under kontrollen 24.09.2013.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 3 anmerkninger under kontrollen.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Vi ber Renovest IKS om en skriftlig bekreftelse innen 20.01.2014 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

22.10.2013 Ingvar Oland
Dato Underdirektør i miljøvernavdelingen

Anne-Lene Lundsett
Overingeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Bakgrunnen for kontrollen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 980 298 019	Eies av (org.nr): 980 018 725
Besøksadresse: Oredalvegen 63, 3850 Kviteseid	Telefon: 35 06 80 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@renovest.no

Kontrollert anlegg

Navn: Renovest IKS Brunkeberg	Anleggsnr: 0829.0016.01
Kommune: Kviteseid/0829	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Sorteringsanlegg for avfall
Fylke: Telemark	Risikoklasse:
Tillatelse: Driver etter Avfallsforskriften kap.11, vedlegg 2.	Saknr: 2013/3590

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Renovest IKS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20.01.2014 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 20.01.2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-.

Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Renovest IKS vil bli ilagt et gebyr på 11 300 kr for kontrollen. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet).

Definisjon

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull.
(Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.
(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall.
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt.
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:

c) Virksomheten har et internkontrollsystem som ikke er oppdatert. Det finnes ingen egen rutine for mottakskontroll av farlig avfall. Det står noe beskrevet ulike plasser i systemet, noe som gjør det vanskelig å få en helhetlig oversikt i mottakskontrollen.

h) Virksomheten har oversikt over hvor mye farlig avfall som stammer fra mindre næringsvirksomheter som er på anlegget til enhver tid. Farlig avfall fra husholdningene blir ikke registrert før det går ut av anlegget. Virksomheten har ikke en journal som sier noe om hvor mye farlig avfall som er på anlegget til enhver tid. Dette gjaldt også for impregnert trevirke.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel. 11

Avfallsforskriften kapittel. 13

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse.
(forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring
(Avfallsforskriften kap. 13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) Virksomheten behandler farlig avfall uten å ha tillatelse til dette.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av farlig avfall i 2009.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Kommentarer:

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på grunn.
(*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient
(*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller.
(*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
(*Tillatelses vilkår*)

Kommentarer:



Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomhetens rutiner for farlig avfall er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og mangler handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

c) Rutinene for håndtering av farlig avfall er mangelfull. Rutinene må oppdateres slik at de sikrer forsvarlig lagring, merking, deklarerering, viderelevering osv.

d) Virksomheten har et avviksskjema som omfatter ytre miljø og et skjema for interne kontrollrutiner. Det foreligger ingen rutine på når dette skal benyttes og hvordan det skal følges opp.

f) Virksomheten har ikke utarbeidet en miljørisikoanalyse som omhandler det ytre miljø. På grunn av manglende miljørisikoanalyse er det heller ikke utarbeidet en handlingsplan på området ytre miljø.

g) Virksomheten har ikke en beredskapsplan som omhandler forurensning på det ytre miljø. Det står litt beskrevet her og der i dagens system.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

- Virksomheten har liten kjennskap til virksomhetens forpliktelser etter Avfallsforskriften kap.11, vedlegg 2.
- Virksomheten må påse at mengden impregnert trevirke tas med når det gjøres en vurdering av hvor mye farlig avfall som er lagret til enhver tid, og om dette er innenfor grensene i Avfallsforskriften kap.11, vedlegg 2.
- Virksomheten har egne containere for ulike typer bygg og riveavfall. Disse sto plassert et stykke unna hovedsorteringsområdet og var lite synlig for kundene. Noe som kan resultere i økt feilsortering.

Andre forhold /kommentarer:

- Mindre næringsvirksomheter kan kun levere farlig avfall på anlegget i Brunkeberg. Det er ikke slikt tilbud i Vinje, Fyresdal, Seljord eller Tokke.
- Fylkesmannen vil opplyse at ved bruk av eksterne transportører til innhenting av farlig avfall eks. rød boks, må de som utfører denne jobben ha tillatelse av Miljødirektoratet til denne type virksomhet, jf. avfallsforskriften § kap.11-6.
- Fylkesmannen gjør oppmerksom på at private aktører som håndterer farlig avfall for Renovest IKS må ha tillatelse fra Fylkesmannen, jf. avfallsforskriften § kap.11-6.

Dokumentunderlag:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel, 11, inklusiv vedlegg 2.
- Virksomhetens rutiner og annen dokumentasjon framlagt på kontrollen.