



IATA IKS
Langmoen
3855 Treungen

Kontrollrapport

Kontroll ved IATA IKS, Langmoen avfallsanlegg

Dato for kontroll: 17.10.2013
Rapportnummer: 2013.039.I.FMTE
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/3590

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Roar Karlsen Alfred Eilefstjønn	Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn
---	--

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos IATA IKS, Langmoen avfallsanlegg under kontrollen 17.10.2013

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerking under kontrollen.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber IATA IKS om en skriftlig bekreftelse innen 20.01.2014 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

22.10.2013 Ingvar Oland
Dato Nestleder i miljøvern avdelingen

Anne-Lene Lundsett
Overingeniør

Bakgrunnen for kontrollen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 977 503 876	Eies av (org.nr): 977 500 303
Besøksadresse: Langmoen	Telefon: 35048350
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210	E-post: iata@iata.no

Kontrollert anlegg

Navn: Langmoen avfallsanlegg	Anleggsnr: 0830.008.02
Kommune: Nissedal/ 0830	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Sorteringsanlegg og deponi
Fylke: Telemark	Risikoklasse:
Tillatelse sist oppdatert: Driver etter avfallsforskriften kap.11, vedlegg 2	Saknr: 2013/3590

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber IATA IKS Langmoen avfallsanlegg om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20.01.2014 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 20.01.2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-.

Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at IATA IKS vil bli ilagt et gebyr på kr. 11 300 for kontrollen. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet).

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull.
(Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.
(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfyllt.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:

- c) Virksomheten har ikke en egen rutine for mottakskontroll for farlig avfall fra privat husholdninger og næringskunder som leveres på anlegget.
- g) Virksomheten hadde ingen journalføring av det farlige avfallet. Den eneste oversikten de hadde var utfylte deklarasjonsskjemaer. De hadde ingen oversikt over hvor mye farlig avfall de hadde på lager til enhver tid.



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten har ikke system for merking av beholdere for å holde orden på lagerplass for farlig avfall.
(Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

f) Virksomheten manglet merking for de fleste avfallstypene som ble lagret i «farlig avfallscontainerne». Det var bare skrevet med tusj på enkelt tønner.

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel. 11

Avfallsforskriften kapittel. 13

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse.
(forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring
(Avfallsforskriften kap. 13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) Virksomheten behandler farlig avfall uten å ha tillatelse til dette.
(Avfallsforskriften § 11-6)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av visse mengder farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Kommentarer:

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn.
(*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient
(*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller.
(*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
(*Tillatelses vilkår*)

Kommentarer:



Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og den mangler handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

c) Virksomheten har ikke en egen rutine for mottak og mellomlagring av farlig avfall, som private husholdninger og næringskunder selv leverer på anlegget, som sikrere at det farlige avfallet mottas, håndteres, lagres, merkes osv. på en forsvarlig måte. Det er utarbeidet rutiner for mottak av avfall til deponi og for usortert avfall, hvor det er beskrevet hvordan håndtering av farlig avfall som kommer med dette avfallet skal håndteres.

f) Virksomheten har rutiner for utarbeidelse av risikoanalyse i sitt HMS-system, men det er ikke gjennomført noe for ytre miljø. På grunn av manglende miljørisikoanalyse er det heller ikke utarbeidet en handlingsplan på området ytre miljø.

g) Virksomheten har en beredskapsplan, men den omhandler ikke forurensning på ytre miljø.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

- Virksomheten har lite kjennskap til virksomhetens forpliktelser etter Avfallsforskriften kap.11 vedlegg. 2.

Dokumentunderlag:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel, 11
- Virksomhetens rutiner og annen dokumentasjon framlagt på kontrollen.