



Remiks Produksjon AS
Postboks 3304
9275 Tromsø

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Remiks Produksjon AS sitt anlegg Remiks Miljøpark den 25. september 2013. Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble gjort.

Tilbakemelding om eventuelle faktafeil i tilsynsrapporten

Tilsynsrapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten **innen 2 uker** fra dette brevet er mottatt. Merk at dette ikke er fristen for tilbakemelding om avvik, frist for dette står i neste avsnitt.

Oppfølging etter tilsynet

Virksomheten plikter å sørge at avvikene som er beskrevet i tilsynsrapporten rettes opp. Frist for å sende inn dokumentasjon på at avvikene er rettet opp er **16. desember 2013**.

Varsel om kontrollgebyr

Fylkesmannen varslers et gebyr på **kr 11 300** for tilsynet, i medhold av forurensningsforskriften § 39-7. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Kommentarer til varsl om gebyrvedtak kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at dette brevet er mottatt.

Med hilsen

Magne Nesse
fung. fagansvarlig

Johannes Abildsnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Tilsynsrapport



**Rapport fra tilsyn ved Remiks Produksjon AS, Remiks Miljøpark
25.09 2013**

Virksomhetens adresse Ringvegen 180, 9018 Tromsø	Anleggsnummer 1902.0215.01
Organisasjonsnummer 994 900 811	Kontrollnummer 2013.014.I.FMTR
Telefon 77 60 19 00	Anleggsaktivitet Farlig avfall, mottak og mellomlagring
E-post post@remiks.no	

Til stede under tilsynet:

Fra virksomheten:

Geir Arne Årnes, fagansvarlig farlig avfall

Fra Fylkesmannen i Troms:

Johannes Abildsnes
Magne Nesse

Oppsummering av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført ved samtale og gjennomgang av framlagt dokumentasjon, samt befarings på anlegget.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Mottakskontroll farlig avfall er mangelfull
2. Overskridelse av tillatt mengde avfall som kan mottas pr avfallsbesitter
3. Overskridelse av tillatt mengde farlig avfall på mottaket
4. Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall
5. Lagring farlig avfall er ikke i henhold til krav

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

1. Bakgrunn for tilsynet

I uke 38 og 39 i 2013 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall. Aksjonen var en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av, forurensingsloven og internkontrollforskriften overholdes. Tilsynet var uanmeldt.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering

Tilsynsrapporten omhandler avvik og forhold som ble konstatert under tilsynet. Den gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Forhold som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Avvik

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet.

Avvik 1:

Mottakskontroll farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5. Internkontrollforskriften § 5 nr. 7.

Kommentar:

Bygg/rom for farlig avfall på kundemottaket har oppbevaringsenheter for ulike fraksjoner farlig avfall. Ingen av enhetene inne i bygget var merket med farlig avfallstype. Containere ute var derimot merket med farlig avfallstype. Kundemottaket var betjent og det ble spurt om avfallstype og gitt anvisninger om plassering av avfallstyper inkludert farlig avfall. I en container for restavfall lå det synlig vinylbelegg og isopor XPS på kontrolldagen.

Av avfallsforskriften framgår det at den som driver mottaksanlegg for farlig avfall skal sikre at farlig avfall ikke blandes med annet avfall samt at ulike typer farlig avfall ikke

sammenblandes. Fylkesmannen mener at tydelig merking av oppbevaringsenhetene for farlig avfall kan være et bidrag til forhindre sammenblanding og feil sortering.

For å rette avviket må virksomheten gå igjennom rutinene for mottakskontrollen og merke avfallsenhetene for farlig avfall.

Avvik 2:

Overskridelse av tillatt mengde avfall som kan mottas pr avfallsbesitter

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e.

Kommentar:

Ved gjennomgang av virksomhetens journal over innlevert og videresendt farlig avfall kom det fram at det i flere tilfeller var tatt imot enkeltleveranser av farlig avfall i mengder over 1 000 kg.

Det følger av avfallsforskriften at avfallsmottak som tar imot mer enn 1 000 kg pr avfallsbesitter pr år må ha egen tillatelse til håndtering av farlig avfall, i henhold til § 11-6 i avfallsforskriften. For å lukke dette avviket må Remiks Produksjon AS enten fremme søknad om slik tillatelse til Fylkesmannen i Troms, eller innføre nye rutiner som skal sikre at den mottatte mengden farlig avfall pr avfallsbesitter blir i tråd med avfallsforskriften.

Avvik 3:

Overskridelse av tillatt lagringsmengde for farlig avfall

Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2, punkt 7.4.

Kommentar:

Ved gjennomgang av virksomhetens journal over lagret mengde farlig avfall kom det fram at det var lagret mer enn 100 tonn farlig avfall på anlegget. På kontrolldagen var det lagret 138 tonn. Det var vanlig at 100 tonns grensen ble overskredet.

Det følger av avfallsforskriften at avfallsmottak som lagrer mer enn 100 tonn farlig avfall på anlegget må ha egen tillatelse til håndtering av farlig avfall, i henhold til § 11-6 i avfallsforskriften. For å lukke dette avviket må virksomheten enten fremme søknad om slik tillatelse til Fylkesmannen i Troms, (jfr. avvik 2) eller innføre nye rutiner som skal sikre at lagringsmengden for farlig avfall blir i tråd med avfallsforskriften.

Avvik 4:**Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og kapittel 11 vedlegg 2, punkt 6.2.

Kommentar:

Vinylbelegg (ftalater) og EE-avfall var mellomlagret utendørs i åpne containere, uten tildekking.

I henhold til avfallsforskriften skal områder hvor farlig avfall lagres være skjernet mot ytre påvirkning (slik som vær og vind og ferdsel av kjøretøyer etc), og på tett dekke for å hindre avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient.

For å rette avviket må alt av farlig avfall som i dag lagres utendørs flyttes under tak eller oppbevares i containere med tak/løkk.

Avvik 5:**Lagring av farlig avfall er ikke i henhold til krav**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og kapittel 11 vedlegg 2, punkt 6.2.

Inne på lageravdelingen for farlig avfall var det tre egne rom (bulkerom) for flytende farlig avfall (påfyll spillolje til utendørs lagringstank, løsemiddel/frostvæske/bremsevæske og syre/base) og lager- og sorteringshaller for de resterende typer farlig avfall. Det var ikke etablert et overordnet system for merking eller holde orden på de ulike fraksjoner farlig avfall. De ulike fraksjonene sto delvis blandet, samt at deklart avfall sto sammen med avfall som ikke var klargjort for videreforsendelse. På rommet for syre/base var det særlig mangel på orden og oversikt over avfallet, samt manglende merking.

For å rette avviket må virksomheten gå igjennom rutinene for sorteringshall og lager og forbedre merkingen og orden på anlegget.

3. Andre forhold

Remiks Produksjon AS tar imot, mellomlagrer og videresender farlig avfall fra private husholdninger og virksomheter i Karlsøy og Tromsø kommuner. Remiks Miljøpark er en av fire betjente returstasjoner hvor farlig avfall kan leveres.

4. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)