

Deres ref.:
Sigleif Pedersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/1201
Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen

Kontrollnummer: 2018.035.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Sigleif Pedersen

*Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:*
May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:
Kjell Arve Bøklepp
Jan Arne Bergland
Birger Johnsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
/ Romssa Fylkkamánni:*
Lisa Bjørnsdatter Helgason
Ingrid Beate Øpstad Fredriksen
Eirin Kristin Kjær

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen (Avfallsservice Farlig avfallsmottak Galsomelen) den 20.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Risikovurdering for ytre miljø er mangelfull
- Virksomheten har mangelfulle rutiner
- Virksomhetens avviksregistrering for ytre miljø er mangelfull
- Tillatt lagringstid for farlig avfall overskrides, og virksomheten har manglende oversikt over lagermengde
- Virksomheten har ikke vurdert beredskapen på anlegget

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 1 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 1.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. mars 2018	May-Helen Holm	Evy Jørgensen e.f
dato	kontrollør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni	

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordreisa kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: AVFALLSSERVICE AS	
Organisasjonsnr.: 972121096	Eies av: 964180644
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen	Anleggsnr.: 1942.0010.01
Kommune: Nordreisa	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottak og mellomagring av farlig avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Lagringsforhold
- Viderelevering av farlig avfall
- Kompetanse
- Marin forsøpling

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må

Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen innen 25. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikoanalyse, dvs. kartlagt mulige hendelser som kan påvirke ytre miljø.

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6, plikter Avfallsservice AS, å gjennomføre en risikovurdering for ytre miljø. Risikovurderingen bør kartlegge forhold og aktiviteter i virksomheten som kan medføre forurensning. Eksempler på dette kan være håndtering/lagring av farlig avfall (påkjørsel, brekkasje og lignende), mottak av avfall med innhold som virksomheten ikke har lov til å motta, viderelevering til virksomheter uten tillatelse, lagring over tillatt ramme og fare for brudd på lagringstid.

Ut fra risikovurderingen skal det utarbeides en handlingsplan med tiltak som skal redusererisikoforholdene. Risikovurderingen og handlingsplanen med tiltak skal oppbevares for eget bruk og for tilsynsmyndigheter.

Gangen i en risikovurdering kan være:

- Kartlegge hva som kan skje av hendelser som kan medføre forurensning til ytre miljø?
- Hvor stor sannsynlighet er det for hendelsene?
- Hvilke følger kan hendelsen gi?
- Hvordan kan risikoen reduseres gjennom forebyggende tiltak?

Det forutsettes at alle ansatte gjøres kjent med interkontrollen for ytre miljø slik at alle tiltak og rutiner blir fulgt opp i praksis.

Mer informasjon om risikovurdering og internkontroll finnes på www.regelhjelp.no.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle rutiner

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem skriftlige rutiner for kvalitetssikring av aktører ved viderelevering av avfall. For å sikre at aktørene er godkjente, må virksomheten opprette og følge skriftlige rutiner for kontroll av aktørene.

Virksomheten kunne heller ikke legge frem

- rutiner for kontroll av oljeutskiller
- rutiner for å sikre at lagring av ulike typer farlig avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med god avstand (syrer og baser kan for eksempel reagere)
- rutine for å sikre at avfall som ikke bør sammenblandes havner i tank under bakken samtidig

Avvik 3

Virksomhetens avviksregistrering for ytre miljø er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften kapittel 5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem avviksregistrering for ytre miljø. Under tilsynet ble det sagt at eventuelle avvik på ytre miljø ikke registreres, men rettes direkte. Virksomheten har heller ikke definert hva som betegnes som avvik på ytre miljø.

Avvik 4

Tillatt lagringstid for farlig avfall overskrides, og virksomheten har manglende oversikt over lagermengde

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11 vedlegg 3, punkt 7.4 og punkt 9

Kommentarer:

Virksomheten hadde lagret farlig avfall i over 6 måneder. Under tilsynet kom det frem at virksomheten trodde at de kunne lagre mottatt farlig avfall i 12 måneder. Virksomheten reguleres gjennom avfallsforskriften § 11 vedlegg 3. Her står det at farlig avfall kan oppbevares inntil 6 måneder før levering.

Farlig avfall produsert av Avfallsservice AS selv kan derimot lagret i 12 måneder før viderelevering til godkjent mottak.

Virksomheten kunne ikke fremlegge data på hvor mye farlig avfall det var på anlegget på tilsynsdagen. Systemet for registrering av avfall ble ført for hånd, og kunne ikke uten videre gi svar på mengden farlig avfall inne på anlegget. Total mengde farlig avfall som ble levert videre i 2017 var 35 tonn. Rammen for samtidig lagring på anlegget er 50 tonn. Virksomheten er langt unna brudd på rammen, men situasjonen trenger nødvendigvis ikke være statisk. Virksomheten skal ha en journalføring som inneholder mengde farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 11 vedlegg 3, punkt 9.

Avvik 5

Virksomheten har ikke vurdert beredskapen på anlegget

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11 vedlegg 3, punkt 6.4

Kommentarer:

Virksomheten fortalte under tilsynet at beredskap for anlegget ikke var vurdert.

Kommunale mottak har plikt til å vurdere hvilken beredskap, og hvilket beredskapsutstyr som er nødvendig, og å sørge for at beredskapen er tilpasset sannsynligheten for akutt forurensing.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)