



## Fylkesmannen i Vestfold

Norsk Gjenvinning AS

Taranrødveien 85

3171 SEM

Vår saksbehandler / telefon:  
Berit Løkken  
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:  
2013/775  
Arkivnr: 472

Vår dato:  
06.11.2013

### **Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 02.10.2012 ved Norsk Gjenvinning AS' sorteringsanlegg for avfall, Rygg, Tønsberg**

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Norsk Gjenvinning AS' sorteringsanlegg på Rygg, Tønsberg, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket tre avvik under tilsynet:

- **Avvik 1**            **Mottakskontrollen for farlig avfall er mangelfull.**
- **Avvik 2**            **Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**
- **Avvik 3**            **Virksomhetens internkontroll har mangler.**

I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

#### **Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.01.2014.

Med hilsen  
Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen  
fagkoordinator

Berit Løkken  
senioringeniør

Kopi til:  
Norsk Gjenvinning AS

Postboks 567 Skøyen 0214 OSLO

**Fylkesmannen i Vestfold**  
Telefon: 33 37 10 00  
Telefaks: 33 37 11 35  
E-post: [fmvepostmottak@fylkesmannen.no](mailto:fmvepostmottak@fylkesmannen.no)  
[www.fylkesmannen.no/vestfold](http://www.fylkesmannen.no/vestfold)

Postadresse:  
Postboks 2076  
3103 Tønsberg  
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:  
Statens Park - Hus 1  
Anton Jenssens gate 4



## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 988550671	Eies av: 937270062
Besøksadresse: Taranrødveien 85, 3170 Sem Rygg, Tønsberg	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Sorteringsanlegg for avfall fra næringsvirksomheter	Anleggsnummer: 0704.0001.28

## Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Kim Edvardsen (formann), Aksel Bekkeli (hovedansvarlig farlig avfall)	Fra Fylkesmannen: Kristina Mørk Jacobsen, Berit Løkken
--	--

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

## 2. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Rygg næringsområde for Veolia Miljø Gjenvinning AS, Tønsberg kommune av 1.10.2010.

Informasjon om regelverket finner du på [www.miljodir.no](http://www.miljodir.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

#### **4. Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 10 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 1.10.2010. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

#### **7. Om virksomheten**

Norsk Gjenvinning AS' (NG) anlegg på Rygg tar imot og sorterer avfall fra næringsvirksomheter. Det meste av avfallet leveres videre til NGs egne virksomheter. Farlig avfall leveres videre til NG Industri i Porsgrunn, ca. en gang i uken. Bygningsavfall, herunder også impregnert trevirke leveres til NG i Larvik. Restavfall eksporteres i dag via NG Downstream til Odense, Danmark. Hvor restavfall leveres, kan skifte raskt.

## 8. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

### **Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull**

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)*

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

*Tillatelse gitt 02.10.2010 i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår 3.6 jf. avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

#### Kommentarer:

g) Virksomheten journalfører ikke mengder av mottatt farlig avfall utover de registreringer som gjøres ved vekta ved innlevering. Virksomheten opplyser at dette har vært gjort tidligere.

### **Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedriften> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) Norsk Gjenvinning AS har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår 3.6 jf. avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

**Kommentarer:**

f) Det leveres store andeler av blandet avfall fra næringsvirksomhetene, slik at ansatte ved NG må sortere dette ut. Man passer på at det alltid er en person tilstede ved sorteringsanlegget som har kunnskap om farlig avfall. Mottatt farlig avfall fra næringsvirksomheter lagres i egen låsbar container på området, samt at enkelte fraksjoner som bl.a. isopor lagres i egen åpen container. Det er imidlertid liten grad av merking av det farlige avfallet i den låsbare containeren eller faste plasser for de enkelte fraksjonene. Dette gjelder også den åpne containeren med isopor. Ansatte opplyser at man har oversikt over de ulike fraksjonene i containeren. Siden farlig avfall avhentes ca. en gang i uken, vil det heller ikke være store lagre av dette avfallet.

**Avvik 3: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.*

*Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutineene er mangelfulle (nr. 7)

d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

### **Kommentarer:**

b) De ansatte kjente ikke til gjeldende tillatelse for virksomheten. Det var heller ingen av de ansatte som håndterer farlig avfall som har gjennomgått formell opplæring i håndtering av farlig avfall slik som bl.a. kurs hos NORSAS. De var heller ikke kjent med om det foreligger et eget opplæringsprogram ved virksomheten. Kunnskap hos den enkelte var basert på intern opplæring ved andre ansatte og egeninteresse.

d) NG har etablert et avvikhåndteringsystem – «Hårek»- men dette er ikke tilgjengelig ved sorteringsanlegget. Her skal «uønskede» hendelser registreres, men det er uklart hvilke typer hendelser som skal registreres og hvem som har ansvar og følger disse opp. Det ble bemerket at mindre hendelser ryddes opp umiddelbart.

f) NG har etablert rutine for årlig risikovurdering, men denne var ikke kjent for de ansatte. Man kjente også til en oppfølgende handlingsplan for virksomheten. De ansatte bemerket at denne ikke var fulgt opp.

## **9. Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

### **1. Deklarering av farlig avfall fra næringsvirksomheter**

Virksomheten deklarerer i hovedsak det farlige avfallet som innleveres fra næringsvirksomhetene mot et honorar på 300 kr. Virksomheten opplyser at man har gitt gjentatt informasjon til virksomhetene om at de selv er ansvarlig for utfylling av skjema, men at det er dårlig oppfølging fra virksomhetene. Når NG deklarerer det farlige avfallet, leveres det gule gjennomslaget til virksomheten som innleverer avfallet.

### **10. Andre forhold /kommentarer:**

Dieseltank (til internt bruk) er uten sikring for eventuelle lekkasjer. Det har i den senere tid vært reprasjoner som følge av lekkasjer. Virksomheten opplyser at tanken skal skiftes i løpet av 2014.

Masser, inneholdende bl.a. betong leveres til Lindum. Dette leveres først når analyse av massenes innhold foreligger, bl.a. om innhold av PCB.

Fylkesmannen vedlegger faktaark 2840/2011 Farlig avfall fra bygg og anlegg til informasjon.

