



Fylkesmannen i Vestfold

Ragn-Sells AS
Johnna Henningsen
Postboks 49

2001 LILLESTRØM

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2013/775
Arkivnr: 472

Vår dato:
04.11.2013

Rapport etter tilsyn 30.09.2013 ved Skoppum Gjenvinningsstasjon, Ragn-Sells AS, Horten kommune

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Ragn-Sells gjenvinningsstasjon på Skoppum den 30.09.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ett avvik under tilsynet:

- **Avvik 1** **Mottakskontrollen for farlig avfall er mangelfull**

I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.01.2014.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagkoordinator

Berit Løkken
senioringeniør

Kopi til:
Horten kommune
VESAR

Postboks 10 3191 Horten
Kjellengveien 2 3125 TØNSBERG

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 972032646	Eies av: Ragn Sells AB
Besøksadresse: Skoppum	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Horten	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110
Anleggsaktivitet: Mottak av avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomheter	Anleggsnummer: 0701.0054.01

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Glenn Ediassen (formann), Johnna Henningsen (daglig leder)	Fra Fylkesmannen: Kristina Mørk Jacobsen, Berit Løkken
---	---

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

4. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

5. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 09.09.2010 gitt Ragn-Sells AS for drift av gjenvinningsstasjon på Skoppum i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

6. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 10 000,- .

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 09.09.2010. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen og VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs AS).

9. Om virksomheten

Ragn-Sells AS har tillatelse til drift av gjenvinningsstasjonen på Skoppum. Gjenvinningsstasjonen mottar avfall fra private og mindre næringsvirksomheter i Horten. Stasjonen inngår for øvrig i det kommunale samarbeidet for husholdningsavfall for de fleste Vestfold-kommunene og som driftes gjennom VESAR.

10. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt 09.09.2010 i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*).
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Kommentarer:

Byggavfall som isolasjonsplater og isopor som mottas ved virksomheten sorteres ikke ut fra restavfallet, men videresendes til Ragn Sells' anlegg på Borgeskogen, Stokke kommune for videre sortering. Dette skyldes at det ved gjenvinningsstasjonen ikke er tilrettelagt for mottak av slikt avfall, bl.a. fordi det ikke er plass ved anlegget. VESAR som organiserer arbeidet med mottak av avfall fra private, er kjent med dette.

Øvrig restavfall fra gjenvinningsstasjonen leveres til anlegget på Borgeskogen.

En rekke fraksjoner av byggavfall sorteres ut ved anlegget i dag. Fylkesmannen vedlegger faktaark 2840/2011 Farlig avfall fra bygg og anlegg til nærmere informasjon.

11. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Mangelfull deklarerer av farlig avfall fra mindre næringsvirksomheter

Det er ikke tilrettelagt for mottak eller deklarerer av farlig avfall fra mindre virksomheter. Dette innebærer at dette avfallet inngår i farlig avfall som for privathusholdninger, og deklarerer samlet fra gjenvinningsstasjonen. Dette innebærer også at gjenvinningsstasjonen ikke har mulighet for tilbakemeldinger til virksomheter som leverer feil / blander med andre fraksjoner.

Virksomheten opplyser at dette bl.a. skyldes at man ikke har vekt ved stasjonen. All veiing av farlig avfall skjer ved Ragn-Sells mottaksstasjon i Moss.

Virksomheten opplyste at det er tatt opp med VESAR hvordan man skal forholde seg til deklarerer / manglende deklarerer fra mindre næringsvirksomheter som leverer farlig avfall.

12. Andre forhold /kommentarer:

Det tas ikke i mot masser (betong masser) til gjenvinning eller videre deponering ved anlegget. Disse blir videresendt til Lindum, Drammen ev. Borgeskogen, Stokke som farlig avfall da det ikke er kjent hva massene inneholder av eventuelle farlige stoffer, f.eks. PCB.