



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS
Ørasvegen 85
2054 Mogreina

Oslo, 9.4.2018

Deres ref.:
Vetle Kjenslie

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved ØRAS Miljøstasjon Dal Skog Kontrollnummer: 2018.060.I.FMOA

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Vetle Kjenslie

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Morten Ruud
Caroline Hauge
Hanna Cecilia Lytomt
Karine Hauan

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved ØRAS Miljøstasjon Dal Skog den 09.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sine rutiner for spilloljetank har mangler
- ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sin håndtering av farlig byggavfall er mangelfull
- ØRAS Miljøstasjon Dal Skog har mangler i sin miljørisikovurdering

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for å sikre oversikt over lagret farlig avfall kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9.4.2018	Guro Holte	Jens Hertzberg
dato	kontrollør	gruppeleder tilsyn
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Ullensaker kommune
- Hurdal kommune
- Nannestad kommune
- Eidsvoll kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS	
Organisasjonsnr.: 974706814	Eies av: 971040610
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: ØRAS Miljøstasjon Dal Skog	Anleggsnr.: 0235.0030.01
Kommune: Ullensaker	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 12.09.2008	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottak og mellomagring av farlig avfall 2018.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- utslippskontroll til vann/grunn
- mottakskontroll av farlig avfall
- kompetanse
- viderelevering av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljøstasjon Dal Skog plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Miljøstasjon Dal Skog innen 11.6.2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller epost (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Guro Holte.

4. Pålegg om opplysninger

Miljøstasjon Dal Skog må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger innen 11.06.2018 (jf. forurensningsloven § 49):

- En redegjørelse for hvordan farlig avfall lagres med klimavern og uten risiko for avrenning til ytre miljø
- skriftlige rutiner for drift og overvåking av spilloljetank
- oppdatert miljørisikovurdering med tiltaksplan for lagring av farlig avfall

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Miljøstasjon Dal Skog bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sine rutiner for spilloljetank har mangler

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-6 og § 18-7

Funn:

- virksomheten mangler rutiner for drift og overvåking av spilloljetank
- spilloljetanken mangler merking som angir tankens innhold
- virksomhetens gjennomfører ikke årlige beredskapsøvelser for spilloljetank, i henhold til krav i tankforskriften
- beredskap knyttet til spilloljetanken er ikke spesifisert i beredskapsplanen

Kommentarer:

Virksomheten har en tank for spillolje som rommer 3 m³. Tanken er opplyst å være fra 2010. Tanker med farlig avfall over 2 m³ er regulert av tankforskriften (forurensningsforskriften, kapittel 18). Tankforskriften setter krav til tankanlegget, slik at det blir etablert nødvendige barrierer, og at anlegget blir driftet og vedlikeholdt på en miljømessig forsvarlig måte. Tanker skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder.

Tankforskriften stiller krav om at den ansvarlige etablerer og vedlikeholder en beredskap mot akutt forurensning, som skal være tilpasset miljørisikoen virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen skal utarbeides på bakgrunn av en miljørisikovurdering. Beredskapen skal utprøves/ testes minst en gang hvert år.

Øras opplyste under kontrollen at det er etablert et oppsamlingsbasseng rundt tanken som rommer mer enn tankens volum. I tillegg er det installert en nivåmåler/-alarm som skal hindre overfylling av tank. Det må etableres dokumenterte rutiner for å teste ut at de etablerte barrierene som skal hindre uhellsutslipp fra tanken fungerer som forutsatt. Videre må virksomheten sørge for at beredskapen er i tråd med kravene i tankforskriften.

Avvik 2

ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sin håndtering av farlig byggavfall er mangelfull

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Avfallsforskriften kapittel 11

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuelt spill og avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Utslipp til vann fra avfallshåndteringen er ikke tillatt. Dette innebærer at avfallet må lagres slik at det er beskyttet mot nedbør.

På ØRAS Miljøstasjon Dal Skog ledes kunder til en rondell hvor de kan levere fra seg avfall. Noen byggavfallsfraksjoner som tas imot her (som impregnert trevirke og vinylgulv) regnes som farlig avfall. Dette avfallet blir bare delvis oppbevart under tak, fordi taket er utformet slik at det ikke fullstendig dekker konteinerne med avfall i. Avrenning fra området skjer til sluk og videre til lokal resipient.

Fuller konteinere med farlig byggavfall blir i følge virksomheten dekket til slik at avfallet ikke blir utsatt for nedbør.

Avvik 3

ØRAS Miljøstasjon Dal Skog har mangler i sin miljørisikovurdering

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-4

Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten kunne fremvise en skriftlig miljørisikovurdering, men den var mangelfull når det gjelder lagring av farlig avfall. Blant annet må virksomheten sørge for at forhold knyttet til spilloljetanken implementeres i risikovurderingen. I tillegg til selve tanken, må sannsynligheten for feil på utstyr i tilknytning til tanken risikovurderes, som rørledninger, måleinstrumenter/-alarmer, sikringsutstyr, oppsamlingsarrangementer og lignende. Driftsrutiner som for eksempel tømning av tanken må også vurderes.

Risiko knyttet til lagring av farlig byggavfall er ikke tatt med i dagens risikovurdering. Avfallsanlegg må gjøre en grundig risikovurdering av mottak og lagring av farlig avfall, og gjennomføre risikoreduserende og konsekvensreduserende tiltak for å forebygge brann og uhellsutslipp til ytre miljø.

Miljørisikovurderingen må ta for seg det omkringliggende miljøet som vil bli berørt ved en hendelse. I den sammenheng må virksomheten ha oversikt over resipienter og vurdere miljøets sårbarhet overfor den aktuelle forurensningen. Det må vurderes om de deler av ytre miljø (vann, grunn, luft) rundt bedriften som faktisk kan bli berørt av forurensningen, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet).

Miljødirektoratet har utarbeidet en database for naturmiljø, Naturbase. Denne gir en landsdekkende oversikt over hvilke deler av naturmiljøet som anses som verdifullt.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for å sikre oversikt over lagret farlig avfall kan forbedres

Kommentarer:

Ved tilsynet var det lagret ca 28 tonn farlig avfall som var registrert i journal, mens mengder av farlig byggavfall som isolerglassruter, impregnert trevirke, isolasjonsplater av EPS/XPS og vinylbelegg var det vanskeligere å få oversikt over. ØRAS bør bedre sine rutiner slik at de har oversikt til enhver tid hvor mye farlig avfall totalt som er lagret på anlegget.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Faktaark: gebyr ved kontroll (M-297)
- Veileder om tankforskriften (M-536)