



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvern avdelingen

BÆRUM KOMMUNE, ISI AVFALLSTASJON - KONTROLLRAPPORT

Bedriftsnr. 974553635 Anleggsnr. 0219.0153.05 Kontrollnr. 2013.323.1.FMOA Saksnr. 2013/ 20285 Rapportdato: 24.10.2013

Opplysninger om virksomheten

Navn	Bærum kommune, Isi avfallsmottak
Organisasjonsnr.	995448394
Bedriftsnr.	974553635
UTM(32)-koordinater	Ø 580410, N 6645515
Besøksadresse	Isiveien 60, 1340 Skui
Postadresse	Bærum kommune, 1304 Sandvika
Telefonnr.	67 17 43 30
E-post	post@baerum.kommune.no
NACE-kode	38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	20.9.2013
Virksomhetens representant	Hilde Nerdal Rasch, Daglig leder Even Haug Moen, Ansvarlig for farlig avfall
Fylkesmannens kontrollører	Helene Mathisen, Overingeniør Marte Strand Kvalø, Overingeniør
Bakgrunn for kontrollen	Kontrollaksjon: Mottak og mellomlagring av farlig avfall
Tema for kontrollen	<ul style="list-style-type: none">• Mottakskontroll avfall• Håndtering – herunder lagring av farlig avfall• Viderelevering av farlig avfall• Utslippskontroll• Avviksbehandling• Risikovurdering• Oppfølging av tidligere kontroll

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Mottakskontrollen av farlig byggavfall er mangelfull
2. Virksomheten håndterer ikke alt sitt farlige avfall i henhold til krav.
3. Virksomhetens internkontroll har mangler.

Frist for tilbakemelding: 20.12.2013

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Helene Mathisen
Direkte telefon: 22 00 36 43
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

Avvikene er beskrevet på sidene 3-6.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn

Kontrollen inngår i en landsomfattende aksjon initiert av Miljødirektoratet. Fylkesmennene i alle fylker kontrollerer om anlegg for mottak og mellomagring av farlig avfall følger krav fra myndighetene og miljøregelverket, og om virksomhetene håndterer farlig avfall forsvarlig.

Aktuelt regelverk

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg.

Se www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Resultat fra kontrollen

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig byggavfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Mottakskontrollen for rene masser er ikke tilstrekkelig til å hindre at forurenset masse blir blandet inn i masser som faktisk er rene.
- b) Farlig avfall blir blandet med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

Kommentarer: Mottakskontrollen ved Isi foregår oppe på plata ved avfallskontainerne. Mottak for farlig avfall er på samme sted. Lagringsområdet for rene masser er lokalisert på nedsiden av plata, og det er mulighet for brukerne av anlegget å kvitte seg med løsmasser uten at disse blir kontrollert for innhold av farlig avfall. Under kontrollen opplyste ansvarlig medarbeider for farlig avfall at disse lassene sjelden ble kontrollert. I haugen med rene masser var det iblandet rivningsbetongbetong og asfalt som burde vært skilt ut som farlig avfall (se bilder under).



Lagringsplass for rene masser (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus)



Betong og asfalt var blandet inn i de rene massene (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Oppfølging og tilbakemelding:

Mottak og mellomlagring av rene masser vil bli kontrollert ved neste kontroll ved Bærum kommune - Isi avfallstasjon.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke alt farlig avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp
- b) Noe av det farlige avfallet som lagres utenfor selve farlig avfallsmottaket er ikke tilstrekkelig merket.

Kommentarer: Under kontrollen kom det frem at noe farlig avfall var lagret på andre steder enn i farlig avfallsmottaket. Blant annet ble det observert kreosotbehandlet trevirke, blyholdige vinduer og sandwichelementer som var lagret uten overbygning og uten at det var merket.



Oppfølging og tilbakemelding:

Dokumentert rutine for oppbevaring og merking av farlig avfall som også innbefatter avfall med problematisk innhold eller størrelse oversendes Fylkesmannens miljøvernnavdeling innen fristen for tilbakemelding.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.
- b) Avvikssystemet slik det fungerer i dag er dårlig egnet som verktøy for Isi avfallstasjon selv å følge opp sine avvik, og ha et eierskap til egen internkontroll.
- c) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og mangler handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser.
- d) Beredskapen ved uhell er mangelfull.

Kommentarer:

a) Det kom fram under kontrollen at isi ikke har noen dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall. Rutiner for håndtering av farlig avfall skal sikre at alt farlig avfall håndteres etter gjeldende regelverk og bør omfatte:

- en oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår i virksomheten
- hvor og hvordan farlig avfall skal lagres
- merking av farlig avfallsbeholderne
- informasjon om aktøren som henter avfallet
- hvordan skal avfallet deklarerer riktig
- hvem er ansvarlig

b) Ved kontrollen i 2012 fikk Bærum kommune, Isi avfallstasjon avvik fordi hendelser med risiko for ytre miljø (utslipp, forurensning) ikke ble registrert i avvikssystemet. Feil og mangler ved mottak, sortering, mellomlagring, omlasting og viderelevering av avfall ble ikke registrert i avvikssystemet. Virksomheten registrer ikke klager vedrørende ulemper for nærmiljøet i avvikssystemet. Ved årets kontroll kom det fram at praksisen ikke hadde endret seg. Isi avfallstasjon bruker Bærum kommunes rutiner og system for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Nåværende system virker lite egnet for Isi selv å kunne ha et eierskap til rapportering av avvikene ved driften.

c) Bærum kommune, Isi avfallstasjon kunne ikke vise til noen miljørisikovurdering på årets kontroll. I tilsynet fra 2012 ble Fylkesmannens kontrollører fremvist dokumenter på en risikovurdering som var utført i forhold til bygging og drift av det nye anlegget. Isi avfallstasjon fikk allikevel avvik for manglende miljørisikovurdering på bakgrunn av at risiko i forhold til ytre miljø ikke var tatt med. Ved årets kontroll kunne ikke den

eksisterende risikovurderingen fremvises, og virksomheten hadde ikke gjennomført noen miljørisikovurdering etter at det nye anlegget var satt i drift.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det er viktig at de ansatte er delaktige i å utarbeide risikokartlegging og vurdering av risiko, slik at det som er de faktiske risikoelementene lokalt ved bedriften blir kartlagt og vurdert, og at det blir et dokument de ansatte har eierskap til.

d) Bærum kommune, Isi avfallstasjon hadde kunne på kontrollen ikke fremvise noen skriftlig beredskapsplan. I følge daglig leder var beredskapsplan muntlig kommunisert til de ansatte. Beredskapsplanen skal imidlertid dokumenteres og kunne fremvises tilsynsmyndighetene ved kontroll.

Oppfølging og tilbakemelding:

- Dokumentert miljørisikovurdering og
- rutine for håndtering av farlig avfall og
- beskrivelse av avviksrutine og,
- skriftlig beredskapsplan som innbefatter utslipp til ytre miljø oversendes Fylkesmannens miljøvernnavdeling innen fristen for tilbakemelding.