



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgtelefon
Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77

Vår dato
31.10.2013
Deres dato

Vår ref.
2007/6252/ANKL/461.3
Deres ref.

Logistikk og baseservice AS
Husøyveien 110
6520 FREI

Inspeksjonsrapport – 2013.093.I.FMMR

Inspeksjon ved Logistikk og Baseservice AS

Dato for inspeksjonen: 15.10.13

Kontaktpersoner

Fra virksomheten: Erlend Berntsen	Fra Fylkesmannen: Gunnhild Liva Austvoll Anne Grete Kleven
--------------------------------------	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Logistikk og baseservice under inspeksjonen 15.10.13

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen, og innebærer blant annet:

- Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med ordinært avfall
- Lagringstid av farlig avfall blir overskredet

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.13 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Linda Aaram
Seksjonssjef (e.f)

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Kristiansund kommune Rådhuset 6509 Kristiansund

Bakgrunnen for inspeksjonen

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 996194833	Eies av (org.nr): 896179462
Besøksadresse: Husøyveien 110, Frei	Telefon: 950 33 315
Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 - Godstransport på vei	E-post: Erlend@Lbservice.no

Kontrollert anlegg

Navn: Logistikk og Baseservice AS	Anleggsnr: 1505.0077.01
Kommune: Kristiansund	Anleggsaktivitet: Farlig avfall
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 29.06.09	Saksnr: 07/6252

Høsten 2013 er det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Logistikk og baseservice om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.12.13 på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Dere har på grunn av begrenset omfanget av kontrollen blitt pålagt et lavere gebyr enn risikoklassen tilsier. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4500,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS - kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon er også på Miljødirektoratet si hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdatabasen.no.

Hjemler for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* av 13. mars 1981
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)* av 19. juni 1970
- *Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* av 6. desember 1996
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 07.04.08.

Funn

Følgende avvik og anmerkninger ble konstatert under Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. *(Avfallsforskriften § 11-6)*
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. *(Internkontrollforskriften § 5)*
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriften § 11-13)*
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Kommentarer:

- 1e) Virksomheten opplever at det kan være farlig avfall blandet med trevirke, eksempel er linoleum.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*

b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*

e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*

f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

Kommentarer:

2a) Det stod igjen farlig avfall fra de som drev virksomhet der tidligere. Dette må fjernes. Dette gjelder også oljeholdig avløpsvann fra oljeutskiller som stod lagret på området i påvente av analyseresultat for videre håndtering.

2b) Lagring av impregnert trevirke som har vært lagret lengre enn 6 mnd.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Gjerde mot sjøen mangler, men arbeidet er bestilt. Dette er avvik fra tidligere kontroll som burde vært lukket allerede.

Andre forhold /kommentarer:

Virksomhetens største andel av avfall er trevirke, plast og papir. Tillatelsen for farlig avfall burde vært endret bare til å omfatte impregnert trevirke og eventuelt farlig avfall som ved feil har kommet inn i næringsavfallet.

Virksomheten ser ut til å ha et godt oppdatert avvikssystem for tilbakemelding til kunder, men må være strengere mot avfallsprodusentene for at de ikke leverer farlig avfall i næringsavfallet.

Det var for mye trevirke på området. De har fått inn for mye fra avfallsprodusent., og fordi det er begrensninger på levering til Norske Skog blir det at det hoper seg opp på området.