



## Fylkesmannen i Vestfold

Lundhs AS

Postboks 2051 Stubberød

3255 LARVIK

Vår saksbehandler / telefon:  
Kristina Mørk Jacobsen  
33 37 11 97

Deres referanse:

Vår referanse:  
2013/786  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
20.11.2013

### Rapport etter tilsyn ved Lundhs AS, Brattås skrotsteinsdeponi, den 25.10.2013

#### Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Lundhs AS, Brattås skrotsteinsdeponi den 25.10.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket **2** avvik under tilsynet:

- **Avvik 1 Oppfølging av krav i tillatelsen er ikke tilfredsstillende**
- **Avvik 2 Virksomhetens internkontroll er mangelfull**

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

#### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. **Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.1.2013.**

Ta kontakt hvis det er spørsmål.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen  
fagkoordinator

Kristina Mørk Jacobsen  
overingeniør

Kopi til:  
Larvik kommune

Postboks 2020 3255 Larvik

Interne  
kopimottakere:  
Ailin Gundersen

## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973 140 604 Lundhs AS avd. Produksjon	Eies av: 993 071 641 Lundhs AS
Besøksadresse: Tjøllingveien 794, Larvik	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Larvik kommune / 0709	Bransjenr. (NACE-kode): 08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	Anleggsnummer: 0709.0140.01

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Magne Marthinsen, bergteknisk rådgiver	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken Kristina Mørk Jacobsen
---	---

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

Kontroll av virksomhetens tillatelse av 6.9.2012.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Driftstider
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avvikshåndtering
- Miljørisikovurdering

## 4. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 5. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 6.9.2012 gitt Lundhs AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.miljodir.no](http://www.miljodir.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **6. Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73. Det vil da settes en ny frist og tvangsmulkten vil være på kr. 10 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **7. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 6.9.2012. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

## **8. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

## **9. Om virksomheten**

Lundhs AS har etablert et skrotsteinsdeponi ved Brattås i Larvik kommune. Det skal deponeres opptil 300 000 m<sup>3</sup> skrotstein per år over en periode på 5 år. Skrotsteinen kommer fra Lundhs AS sitt steinbrudd i Klåstad på andre siden av fylkesvei 303. Arealet skal trinnvis bygges opp til gitte koter og alt skal dekket til med jordmasser. Når deponiet er ferdig skal arealene vokse til og være mest mulig tilpasset områdene rundt, iht. reguleringsplanen fra Larvik kommune.

Per i dag deponerer virksomheten skrotstein på en tipp i Klåstad steinbrudd. Brattås skrotsteinsdeponi forventes startet opp i løpet av noen få måneder.



Bilde: Brattås skrotsteinsdeponi, Foto: Fylkesmannen i Vestfold

## 10. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

### Avvik 1: Oppfølging av krav i tillatelsen er ikke tilfredsstillende

**Avvik fra:** Tillatelsen av 6.9.2013 punkt 4, 5 og 11

#### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

- Utslipp til vann

Virksomheten kunne ikke vise frem dokumentasjon på turbiditetsmålinger som tas.

Virksomheten måler turbiditet i vann en gang i uken i to punkter i overenstemmelse med tillatelsen. Det angis at punkt 1 (sør) for det meste viser verdier under 10 FNU. Ved lite nedbør kan dette punktet gå tørr. Punkt 2 (nord) derimot har god vannføring, men er påvirket av avrenning fra Tjølling pukkverk og Klåstad steinbrudd, og ligger i snitt i overkant av 20 FNU. Virksomheten orienterer om flere høye turbiditetsmålinger, særlig i punkt 2, uten at virksomheten kunne si hvor mange.

Målinger over 50 FNU er ikke meldt inn til Fylkesmannen. Logg over avvikende målinger for de siste månedene kunne ikke vises og Fylkesmannen ba om å få tilsendt et utdrag. Vi kan ikke se å ha mottatt noe dokumentasjon.

Virksomheten orienterte om at de jobber med å få kontroll på utslippet av partikler til vann. Blant annet er det planer om å bygge en eller flere sedimenteringsdammer. Det er ukjent om når sedimenteringsløsningen kan stå ferdig.

- Utslipp til luft

Virksomheten måler støvnedfall hos en nabo. Dette er i overenstemmelse med tillatelsen. Resultater fra målingene kunne ikke vises frem under tilsynet og skulle ettersendes. Vi kan ikke se å ha mottatt noe dokumentasjon på dette.

### Avvik 2: Virksomhetens internkontroll er mangelfull

**Avvik fra:**

- Tillatelsen av 6.9.2012, punkt 2, 4, 10 og 12
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6 og 7

#### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

- Rutiner

Virksomheten har ingen dokumenterte rutiner for at krav i tillatelsen følges opp.

Virksomheten har ingen dokumenterte rutiner for:

- ✓ Avvikshåndtering når det gjelder ytre miljø og fører ikke avvikslogg, jf. avvik 1.
- ✓ Rapportering til Fylkesmannen ved utslipp til vann på over 50 FNU
- ✓ Oversendelse av resultater fra overvåkingsprogrammet som datafiler i Vanmiljøimportformat til Fylkesmannen.
- ✓ Jevnlig revisjon av måleprogram eller overvåkingsprogram

- Miljørisikoanalyse

Virksomheten kunne ikke fremvise en miljørisikoanalyse med vurdering for ytre miljø, tilhørende akseptkriterier og oppfølgende handlingsplaner for Brattås skrotsteinsdeponi.

## **11. Andre forhold**

Lundhs AS driver Klåstad steinbrudd i direkte tilknytning til Brattås skrotsteinsdeponi. Per i dag deponerer virksomheten skrotstein på en tipp i Klåstad steinbrudd. Steinøv fra Klåstad steinbrudd deponeres også på skrotsteinstippen i Klåstad steinbrudd. Uavhengig av målinger av utslipp fra Brattås skrotsteinsdeponi tar virksomheten målinger av avrenningen fra Klåstad steinbrudd. Virksomheten angir at resultatene viser at turbiditeten i Klåstadbekken i gjennomsnitt ligger på 200 FNU.