




# Fylkesmannen i Østfold



Halden kommune

Postboks 150  
1751 HALDEN

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2008/7004 461.3 BKG

Vår dato: 28.06.2013

## Oppfølgende inspeksjon ved Rokke Avfallsanlegg

Vedlagt følger utrykningsrapport 2013.004.U.FMOS. Krav til oppfølging og tilbakemelding er fastsatt i rapporten.

Dersom kommunen ikke kommer med kommentarer til rapporten innen 14 dager etter mottakelsen, anses rapporten for endelig.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Knut Fløgstad e.f.  
senioringeniør

Bjørn Ketil Gudevold  
senioringeniør

kontrollør: Bjørn Ketil Gudevold



# Fylkesmannen i Østfold

## Inspeksjonsrapport

**Utrykningsrapport nummer:** 2013.004.U.FMOS

**Dato for inspeksjonen:** 25.6.2013

### Informasjon om kontrollert virksomhet

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Navn:<br>Rokke Avfallsanlegg                                   | Organisasjons nummer:<br>959 159 092 |
| Adresse:<br>Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden          | Virksomhetens telefon/epost:         |
| Kommune/kommunenr.:<br>0101 Halden kommune                     | Bransjenr. (NACE-kode):              |
| Anleggsaktivitet:<br>Mottak, sortering og deponering av avfall | Anleggsnummer:<br>0101.0002.02       |

### Tilstede under inspeksjonen

|  |   |
|--|---|
| Fra virksomheten:<br>Lei-Erik Wikstøl, driftsleder (Rokke)<br>Per willy Signebøren, operatør (Rokke) | Fra Fylkesmannen:<br>Bjørn Ketil Gudevold |
|--|---|

### Bakgrunn for inspeksjonen

Forurensingsmyndigheten mottok en henvendelse angående mulig forurensning til grunn og bekkedrag i tilknytning til Rokke Avfallsplass i desember i 2012. Det ble gjennomført en inspeksjon den 5.12.2012 og oversendt påfølgende rapport 2012.003.U.FMOS. I juni 2013 mottok Fylkesmann en ny henvendelse om samme forholdet. Med bakgrunn i dette samt ønske om oppfølging av at virksomheten drives i tråd med miljøregelverket, ble det gjennomført en ny uanmeldt inspeksjon.

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll – risikovurderinger og avviksbehandling
- Mellomlagring og deponering av avfall
- Utslippskontroll

### Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik  
 Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket

Fylkesmannen anser avviket om lagring med forurensning/fare for forurensning av vassdraget som alvorlig.

### Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding  
 Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 26.8.2013 Fylkesmannen varslar at det vil bli fattet vedtak om tvangsmulkt i forbindelse med eventuelt manglende oppretting av avvikene.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

### Vedtak om fastsettelse av kontrollgebyr

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen.

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 15.200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

### Dokumentunderlag

- Utslippstillatelse for Rokke avfallsanlegg, Halden kommune av 10.12.2008
- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Virksomhetens IK-dokumentasjon
- Diverse dokumenter mottatt under inspeksjonen fra Rokke avfallsanlegg og Halden kommune.

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

### **Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering ved lagring/mellomlagring av lignin, trepulver og kvistmasse er ikke gjennomført. mangler**

**Avvik fra:** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd

### **Kommentarer:**

Ved forrige kontroll i desember 2012 ble forholdet påpekt og virksomheten ble pålagt å rette opp avviket. Så langt er dette ikke gjort og forholdet blir igjen tatt opp i rapporten. Henviser til kommentarene i rapport 2012.003.U.FMOS.

### **Avvik 2: Virksomhetens fortsatte lagring av flere avfallstyper medfører fare for forurensning.**

**Avvik fra:** Forurensningsloven § 7

### **Kommentarer:**

Virksomheten har stående lagret 210 tonn med avfallslignin fra Borregård industrier. Lagringen er høyst uakseptabel og har medført forurensning til vassdraget. Virksomheten har ikke ryddet opp slik det ble pålagt i forrige inspeksjon. Kun små mengder er flyttet under tak og påstartet en høyst nødvendig omemballering. Det har siden i vinter vært nedsmelting og mye nedbør i området som har medført overflateavrenningen fra lagringsområdet og ulovlig forurensning til vassdraget.

Det vises til tilsvarende avvik ved forrige inspeksjon i desember 2012.

## Bilder tatt ved inspeksjonen i desember 2012



Lagring av lignin i utkanten av området mot vassdraget.



Lagring av "Alvamix" (bunnslam fra lagringstanker for cellulose)



Avrenning fra lagring av "Alvamix" og sagstøv fra limplateproduksjon.

## Bilder tatt ved inspeksjonen i juni 2013



