



## Fylkesmannen i Vestfold

Nortura Tønsberg  
Steinar Elgvin  
Postboks 2009

3103 TØNSBERG

Vår saksbehandler / telefon:  
Berit Løkken  
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:  
2013/776  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
10.12.2013

### **Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 05.11.2013 ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune**

#### **Resultater**

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av forbrenningsenhetene ved Nortura Tønsberg den 5.11.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket to avvik under tilsynet:

- **Avvik 1 Internkontrollen for ytre miljø er mangelfull**
- **Avvik 2 Miljøprogram for utslipp til luft er ikke etablert**

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

#### **Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse og dokumentasjon på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.02.2014.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen  
fagkoordinator

Berit Løkken  
senioringeniør

Kopi til:  
Tønsberg kommune

Postboks 2410 3104 Tønsberg

## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 974303639	Eies av: 938752548
Besøksadresse: Åskollen, Tønsberg	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode): 10.110
Anleggsaktivitet: Bearbeiding og konservering av kjøtt	Anleggsnummer: 0704.0079.01

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Steinar Elgvin	Fra Fylkesmannen: Kristina Mørk Jacobsen, Berit Løkken
-------------------------------------	--

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

En landsdekkende kontrollaksjon av forbrenningsanlegg for rene brenslere er gjennomført av Fylkesmennene og Miljødirektoratet i uke 44 – 46. De viktigste miljøproblemene fra disse anleggene er utslipp til luft av støv og NOx. Utslippene er regulert ved forurensningsforskriften kapittel 27 eller i tillatelser etter forurensningsloven. Aksjonen har som målsetting å kontrollere at virksomhetene som benytter rene brenslere overholder kravene i miljøregelverket, og samtidig øke miljøbevisstheten hos bransjen.

## 4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljøriskovurdering

## 5. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 25.05.2000 gitt Nortura AB (tidligere Gilde) i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.miljodir.no](http://www.miljodir.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **7. Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 10 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **8. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 20.05.2000. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11 700 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

## **9. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

## **10. Om virksomheten**

Til Norturas produksjon benyttes naturgass til dampkjele og varmtvannskjele. I tillegg har virksomheten en oljefyr som back-up. Det benyttes også flisfyring til røyking av pølser og propangass i slakteprosessen med gris (sviing).

Det er to enheter for forbrenning av gass, hver med innfyrt termisk effekt på 5 400 kW.

## 11. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

### **Avvik 1: Internkontrollen for ytre miljø er mangelfull**

**Avvik fra:** Internkontrollen § 5 annet ledd punkt 4, 6 og 7

*Grunnlaget for avviket*

- Punkt 4: virksomheten skal fastsette og dokumentere mål for helse-, miljø- og sikkerhet
- Punkt 6: virksomheten skal kartlegge og dokumentere farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
- Punkt 7: virksomheten skal dokumentere og iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

#### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Punkt 4: Virksomheten har ikke etablert mål for utslippet til luft. Internkontrollen inneholder bl.a. mål for reduksjon av restavfallsmengder.

Punkt 6: Ved ledelsens årlige gjennomgang blir det utarbeidet en handlingsplan mht. ytre miljø, hvor også utslipp til luft blir vurdert. Det er ikke utarbeidet egen miljørisikovurdering for utslipp til luft.

Punkt 7: Rutiner for drift og kontroll av forbrenningsenhetene omfattes ikke av internkontrollen utover den årlige servicen av enhetene hvor bl.a. brennere blir kontrollert og vedlikehold gjennomføres. Det utøves for øvrig kontroll med oksygentilførselen (innebygget måler) og sjekk av røykgass. Måleprogram for utslipp til luft med regelmessige målinger er ikke dokumentert i internkontrollen, jf. avvik 2.

### **Avvik 2: Måleprogram for utslipp til luft er ikke etablert**

**Avvik fra:** Forurensningsforskriften §§ 27-4 og 27-6 c og d

*Grunnlaget for avviket*

§ 27-4: Virksomheten skal overholde utslippsgrenser til luft ved normaldrift fra fyringsenheter, oljefyr med innfyrt effekt 1 – 10 MW, fast biobrensel (pelletsovn) med innfyrt effekt 1<10 MW og gasskjele med innfyrt effekt 5 – 50 MW.

§ 27-6 a): fyringsenheter med olje (innfyrt effekt 1 – 10 MW) skal måle støv og CO en gang pr år etter beskrevne føringer

b): fyringsenheter med biobrensel (innfyrt effekt 1<10 MW) skal måle støv og CO annet hvert år etter beskrevne føringer

c): fyringsenheter for gass (innfyrt effekt 5 – 50 MW) skal måle NO<sub>x</sub> og CO en gang hvert år etter beskrevne føringer

d): virksomheten skal ha et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft som skal inngå i virksomhetens internkontroll

#### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

§ 27-6 punkt a og b: De to gassenhetene som virksomheten benytter i sin produksjon, ble under tilsynet opplyst hver å ha en innfyrt termisk effekt på hver 5 400 kW. Innfyringseffekten av

oljefyren var ikke kjent. Det ble oppgitt at oljeforbruk pr år er svært lite; for 2012 er det innrapportert et forbruk av olje på ca. 60 m<sup>3</sup>.

§§ 27-4 og 27-6 punkt a, b og c: Det gjennomføres målinger av CO fra utslipp av gasskjele og oljefyr i forbindelse med den årlige servicen på enhetene. Service utføres av firma Peder Halvorsen Biocom AS. To målinger utført 08.07.2012 viser lave verdier av CO både fra gasskjele og oljefyr. Utover dette er det ikke gjennomført målinger av utslipp til luft.

§ 27-6 punkt d: Det er ikke etablert eget måleprogram for utslipp til luft for de komponenter som følger av forskriften.

## **12. Informasjon til virksomheten**

Fra 1.1.2015 vil nye grenseverdier for utslipp til luft være gjeldende, jf. forurensningsforskriften § 27-6.