



Uanmeldt kontroll ved Norsk Protein AS, Avd. Mosvik 29.08.2013

Virksomhet:	Norsk Protein AS, Avd. Mosvik	Tidsrom for kontrollen:	Dato: 29.08.2013
Virksomhetens adresse:	Kvernviken Industriområde, 7690 Mosvik	Virksomhetens kontaktperson:	Jarle Sundseth
Organisasjonsnummer:	921042434	Deltagere fra Fylkesmannen:	Leif Inge Paulsen Rakel Skjellegrind

Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner:

- **Utslipp til ytre miljø**
- **Internkontroll**

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

- 1. Overvåkningsprogrammet omfatter ikke analyser av totalfosfor**

Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:

- 1. Fett ble observert i strandkanten ved Skjærvika**

Utarbeidet dato: 17.10.2013

Godkjent dato: 17.10.2013

Leif Inge Paulsen
Senioringeniør
Miljøvernavdelingen

Anne Sundet Tangen
Ass. miljøverndirektør

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkning

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for kontrollen

1. Innledning

Bakgrunn

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Norsk Protein AS 29.08.2013.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav fastsatt i utslippstillatelse og forurensningslov med forskrifter. Rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Formålet med kontrollen var å se om bedriften har tilstrekkelig styring med aktiviteter som har betydning for ytre miljø.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Forurensningslov med forskrifter
- Internkontrollforskrift
- Utslippstillatelse av 18.08.2011
- Tidligere klagebehandling i SFT (Miljødirektoratet)

3. Kontrollens omfang

Kontrollen ble gjennomført ved befaring i og utenfor bedriften 29.08.2013, blant annet i fjæra nedenfor og vest for bedriften, gjennomgang av utslippstillatelsen samt intervju av Jarle Sundseth.

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik:

Overvåkingsprogrammet omfatter ikke analyser av totalfosfor

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 18.09.2011, pkt. 11.1

Kommentarer:

I henhold til utslippstillatelsens vilkår, kapittel 11.1, skal analyser av total organisk karbon, totalnitrogen og totalfosfor foretas minst 4 ganger pr. år.

Under tilsynet framkom det at totalfosfor ikke inngår i overvåkingsprogrammet.

Analyser av totalfosfor må innarbeides i virksomhetens måleprogram som en del av internkontrollen.

5. Anmerkning

Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:

Anmerkning:

Fett ble observert i strandkanten ved Skjærvika

Kommentarer:

Det ble 29.08.2013 observert fett på sjøoverflata ved Skjærvika, vest for Norsk Protein AS, se fotografier. I følge fastboende er dette et vanlig syn i fjæra i området. Fettet legger seg i på båter og tauverk.

Klif hadde i sin klagesaksbehandling en oppfatning om at det kunne være behov for økt rensing av fett: *«Bedriften skal innen 31. mars 2010 redegjøre for hvordan avløpet fra virksomheten kan reguleres bedre, ved at hele avløpet, både prosessvarm og vaskevann, passerer fettavskiller som drives optimalt og med nytt vilkår: "Fettavskilleren må ikke utsettes for hydrauliske støtbelastninger, høye temperaturer (> 30° C) eller store temperatur-svingninger. Konsentrasjonsgrensen til avløp på fett skal ikke overstige 150 mg/l.»*

Det kan være flere kilder til utslipp av fett ved Skarnsundet. Norsk Protein AS bes om å følge opp et mulig utslipp av fett som et avvik i sin internkontroll, dvs. undersøke om fett i strandkanten vest for bedriften kan stamme fra destruksjonsprosessen.



Vedlegg 1

Dokumentunderlag for Fylkesmannens kontroll

Følgende dokumenter fra virksomheten lå til grunn for kontrollen:

1. Utslippstillatelse av 18.08.3013
2. Internkontrollforskrift
3. Klagebehandling i SFT av 13.01.2010