



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
**Torill Espedal**  
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon  
**73 19 92 04**

Vår dato  
**18.10.2013**  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
**2013/7919-472**  
Deres ref.

Fosen Renovasjon IKS  
Kremmergården  
7100 RISSA

## Fosen Renovasjon IKS - oversendelse av inspeksjonsrapport for gjenbrukstorget på Ørland - kontrollaksjon mottak og mellomlagring av farlig avfall 2013

---

**Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 08.10.13. Det ble funnet 1 avvik og gitt 1 anmerkning. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp avvikene innen 20.11.2013. Fylkesmannen varsler gebyr for kontrollen på kr. 4.500-.**

---

Fylkesmannen viser til vår kontroll ved virksomheten 08.10.13

### Bakgrunn for kontrollen

Tilsynet var en del av en landsomfattende kontroll med mottaks- og mellomlagringsplasser for farlig avfall for å se hvordan de håndterer farlig avfall som kommer til anlegget.

### Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

### Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 20.11.2013** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik og anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet (tidligere Klif) innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

**Vedtak om kontrollgebyr**

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften er ikke plassert i risikoklasse/gebyrklasse i sin utslippstillatelse og skal derfor betale gebyr etter laveste sats. Dette innebærer at det skal betales gebyr etter sats 4, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette vil si **et gebyr på kr. 4.500,-**.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
ass. miljøverndirektør

Torill Espedal  
seniorrådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Vedlegg: Inspeksjonsrapport for gjenbrukstorget på Ørland

Kopi m/vedlegg:  
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD



## Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

## Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nr.: 2013.038.I.FMST      Inspeksjonsdato: 08.10.13

### Informasjon om virksomheten

<b>Navn:</b> Fosen Renovasjon IKS	<b>Bedriftsnr.:</b> 878671872 <b>Foretaksnr. (morselskap):</b> 978669360
<b>Adresse:</b> Kremmergården, 7100 Rissa	<b>Besøksadresse:</b> Kremmergården
<b>Telefon:</b> 73858590	<b>E-post:</b> post@fosen.renovasjon.no
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Gjenbrukstorget Ørland	<b>Anleggsnr.:</b> 1621.0025.01
<b>Kommune:</b> Ørland	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 04.12.00
<b>Kontrollert tidligere:</b> Nei	<b>Risikoklasse:</b>

### Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Margrethe Nilsen	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Gunhild Flaamo, Torill Espedal
---------------------------------------	---

### Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

### Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 1 avvik fra miljøregelverket.

Det er gitt 1 anmerkning.

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse på hvordan bedriften skal rette opp forholdene **innen 20.11.2013**.

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utlippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrenning av forurensning

Bedriftens utlippstillatelse datert 04.12.00.

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

### Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13). Tillatelse gitt 04.12.00 i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

#### Grunnlaget for avviket:

- 1.1. Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall (*Avfallsforskriften § 11-5*).
- 1.2. Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfullt utfylt (*Avfallsforskriften §11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*).

#### Kommentarer:

##### 1.1

Det er ikke lagt til rette for utsortering av byggisolasjon. Isolasjonen legges i containeren for restavfall som sendes videre til ny sortering hos Retura TRV på Heimdal, Trondheim.

Isolasjonsmaterialer som ekspandert plastbasert isolasjon av typen EPS (hvit «isopor»)/XPS (byggeskum) som brukes som bygningsisolasjon og som isolasjon mot tele under bygg og veifyllinger produsert i perioden 1960 – 2005 kan inneholde bromerte flammehemmere. Alle kasserte produkter som inneholder mer en 0,25 % bromerte flammehemmere skal håndteres som farlig avfall.

Ytterlige opplysninger om ulike byggavfallstyper finner en i faktaarket M-29 2013 utarbeidet av Miljødirektoratet (tidligere Klif)

<http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M29/M29.pdf>).

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, og det må etableres en ordning for utsortering av denne fraksjonen på gjenbrukstorg.

##### 1.2

Eget skjema benyttes ved føring av mengder farlig avfall som mottas ved gjenbrukstorget. På tilsynet registrerte vi at flere fraksjoner av farlig avfall som sorteres ut, ikke er inkludert i journalen f.eks. golvbelegg, byggisolasjon og isolerglassruter med klorparafiner. Dermed mangler det data for viktige farlig avfallsfraksjoner.

For å være sikker på at farlig avfall ikke kommer på avveie, eller at avfall forsvinner, er det viktig å ha oversikt over mengde farlig avfall som går gjennom anlegget i løpet av året. Alle fraksjoner med farlig avfall skal derfor journalføres. Det må også gå fram av journalen hvilke mengder avfall som går ut av anlegget.

## Anmerkninger

### Anmerkning 1: Virksomhetens vurdering av risikoforhold kan bli bedre

#### Kommentar:

Fosen Renovasjon er ISO-sertifisert og har i den forbindelse utarbeidet en «Miljøutredning – Vesentlige miljøaspekt». I denne er noen forhold knyttet til ytre miljø for blant annet gjenvinningsstasjonen på Ørland tatt opp og vurdert.

I en miljørisikovurdering skal virksomheten systematisk kartlegge alle farer og problemer ved sin aktivitet. På bakgrunn av dette skal en vurdere risiko for ytre miljø, og utarbeide planer og tilhørende tiltak for å redusere risikoforholdene. Det er viktig at dette er gjort for det konkrete anlegget, og med involvering av de ansatte på stedet.

Det er blant annet ikke gjort en risikovurdering av;

- Om overflatevannet kan inneholde miljøskadelige stoffer og om dette burde vært rensert etter oppsamling.
- Faren for at farlig avfall havner i restavfallet.

Vi registrer at lagringen av impregnert trevirke på bakken er vurdert til ikke å være tilfredsstillende av virksomheten selv. Vi kan ikke se at det foreligger konkretisert tiltaksplaner for når blant annet det forholdet skal være brakt i orden.

#### Andre forhold:

##### Vaskeplass og overvannshåndtering

En vaskeplass for renovasjonsbilene er etablert på området, og denne er knyttet til en oljeavskiller. Avløpsvannet fra oljeutskilleren er prøvetatt en gang. Bedriften kjenner ikke til om vann fra oljeavskilleren ledes til kommunalt nett eller sjø. Overflatevann fra resten av anleggsområdet er ikke knyttet til oljeavskilleren, det er heller ikke kjent om dette ledes til grunn eller sjø.

I de nyeste tillatelsene som Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har gitt til anlegg (gjenbrukstorg/miljøstasjoner/sorteringsanlegg) som tar i mot og mellomlagerer farlig avfall, er det satt krav om oppsamling av overflatevann fra anlegget. Videre er det stilt krav om at oppsamlet overflatevann skal ledes til sandfang og oljeutskiller før utslipp til kommunalt nett eller resipient (grunn/bekk/elv/sjø). Avløpsvannet fra oljeutskilleren skal prøvetas to ganger per år.

Det må derfor påregnes at det vil bli endringer i eksisterende tillatelser på dette området, og at kravene til faste dekker og håndtering av overflatevann vil bli skjerpet.

Fylkesmannen ber om å bli orientert hvilke krav Ørland kommune har stilt til avløpet fra oljeutskilleren og avløpsvannet fra anlegget for øvrig.