



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Saksbehandler, innvalgstelefon
Helene Mørkkåsa Sandvik, 62 55 11 88

Vår dato	Vår referanse
26.03.2018	2018/1194
Arkiv nr.	Deres referanse
470	

Inspeksjonsrapport

2018.023.I.FMHE

STENSLI GJENVINNING AS
POSTBOKS 280
2381 BRUMUNDDAL

STENSLI GJENVINNING AS, Ringsaker kommune – Inspeksjonsrapport

Dato for inspeksjonen: 12.03.2018
Rapportnummer: 2018.023.I.FMHE
Saksnr.: 2018/1194

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Christine Løvrvik, miljø- og kvalitetsleder
Vegard Stensli, daglig leder

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak
Helene Mørkkåsa Sandvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved STENSLI GJENVINNING AS, 12.03.2018:

Fylkesmannen avdekket 3 avvik:

- **Virksomheten har ikke en godkjent finansiell sikkerhet**
- **Virksomheten har ikke tilfredsstillende merking av lagret farlig avfall**
- **Virksomhetens risikovurdering mangler vurderinger på faktorer som har stor risiko på ytre miljø**

Fylkesmannen avdekket 2 anmerkninger:

- **På virksomhetens uteområder står det beholdere for farlig avfall**
- **Virksomheten mangler skriftlige vurderinger på kompetanse**

Virksomheten må sende en skriftlig redegjørelse innen **01.06.2018** med en vurdering av aktuelle tiltak ift. å lukke avvikene. Det oppfordres også til en gjennomgang og

tilbakemelding av eventuelle påpekte anmerkninger. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

Kristine Schneede e.f.
miljøverndirektør

Helene Mørkkåsa Sandvik
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 975 036 820	Eies av: Bjarne Stensli & Sønner AS
Besøksadresse: Strandvegen 8, Globus Næringspark, 2380 Brumunddal	Telefon: 94 80 42 15
Bransjenr. (NACE-kode): 38.230	E-post: christine@stensli.no

Kontrollert anlegg

Navn: STENSLI GJENVINNING AS	Anleggsnr: 0412.0082.01
Kommune: Ringsaker	Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall og EE - avfall
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 03.09.1999	Tillatelse sist oppdatert: 17.02.2014

2. Bakgrunn for kontrollen og inspeksjonens omfang

Fylkesmannen utfører kontroller av virksomheter med tillatelser i hele fylket i henhold til forurensningsloven § 48. I år vil det også gjennomføres, i oppdrag fra Miljødirektoratet, en kontrollaksjon som omfatter anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Tilsyn er et av Fylkesmannens viktigste virkemidler for å sikre at krav i eller medhold av blant annet forurensningsloven, avfallsforskriften, internkontrollforskriften, produktkontrollloven og utslippstillatelsen overholdes.

Hensikten med inspeksjonen, inkludert kontrollaksjonen, var å vurdere om dere har tilfredsstillende:

- behandling og dokumentasjon av utslipp til vann og luft
- håndtering av avfall
- risikovurdering
- avvikshåndtering
- finansiell sikkerhet
- kompetanse
- viderebehandling/ -levering av farlig avfall og dokumentasjon

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten bes om å gi en tilbakemelding på de påpekte avvik og anmerkninger innen 01.06.2018.

Hvis virksomheten ikke klarer å fullføre pålagte tiltak og rapportere dette innen fristen, ber vi om at dere tar kontakt i godt tid for å beramme en ny frist.

Klageadgang

Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Aktuelt regelverk

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

1. Forurensningsloven, § 7 «Plikt til å unngå forurensning»
2. Forurensningsforskriften, kapittel 18 «Tankforskriften»
3. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 «Farlig avfall»
4. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
5. Krav i tillatelser som Fylkesmannen har gitt til virksomheten
6. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven), §§ 3 og 3a (aktsomhetsplikt og substitusjonsplikt).

5. Gebyr for inspeksjonen

I henhold til forurensningsforskriften kap. 39 skal virksomheter betale kontrollgebyr for Fylkesmannens arbeid med tilsyn. Kontrollgebyr er ikke straff, men ilegges uavhengig om mangler avdekkes. Fylkesmannen har forhåndsvarslet kontrollgebyret i informasjon om tilsyn 19.02.2018.

Gebyret er fastsatt til kr 22 800 for kontrollen (kontrollsats 2). Vedtaket er hjemlet i forurensningsforskriften § 39-7. Avgjørelsen og gebyrets størrelse kan klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Ringsaker kommune

7. Avvik

Det ble avdekket 3 avvik under inspeksjonen

Avvik 1: Virksomheten har ikke en godkjent finansiell sikkerhet

Avvik fra: avfallsforskriftens § 11-6 vedlegg nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf. § 11-6 annet ledd

Kommentar:

Fra 1. januar 2018 skal alle anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall ha finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Kravet er stilt i avfallsforskriftens § 11-6 vedlegg nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf. § 11-6 annet ledd. Fylkesmannen sendte brev og opplyste om kravet til finansiell sikkerhet i brev av 30.03.2017.

Beregningen av sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer farlig avfall anlegget kan motta og hvor stor mengde farlig avfall som maksimalt kan lagres i henhold til utslippstillatelsen. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i sperret bankkonto til fordel for Fylkesmannen i Hedmark med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en ubetinget påkravsgaranti fra bank utstedt til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp.

Fylkesmannen har ikke mottatt og godkjent dokumenter for finansiell sikkerhet for Stensli Gjenvinning AS per 12.03.2018. Under inspeksjon ble Fylkesmannen informert om at virksomheten er i gang med beregninger og dokumenter tilknyttet finansiell sikkerhet, og skal oversende dette snarest. En manglende finansiell sikkerhet kan medføre stopp av mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Avvik 2: Virksomheten har ikke tilfredsstillende merking av lagret farlig avfall

Avvik fra: avfallsforskriftens § 11-5

Kommentar:

Ved inspeksjon av utendørs containere for lagring av farlig avfall, avdekket Fylkesmannen at beholdere for sortering av farlig avfall ikke er tilstrekkelig merket i henhold til avfallsforskriftens § 11-5. Avfallsforskriftens § 11-5 stiller krav til forsvarlig oppbevaring av farlig avfall, inkludert at virksomheten er pliktig til å sørge for at ulikt farlig avfall ikke sammenblandes. Sammenblanding av ulike farlig avfallsfraksjoner kan forhindres ved god merking. Merkingen av blant annet organiske løsemidler og maling, lim og lakk var tilstrekkelig. Merking av beholdere for blant annet spraybokser, oljefiltre og parafin var lite leselige.

Beholdere for batterier av blant annet typen alkalisk, oppladbare, Ni-Cd og nikkellhybrid bør merkes bedre. Arkene på veggen over beholderne i lagerhallen var oversiktlige, men merkingen på beholderne var lite leselige. Dette bør forbedres. I tillegg manglet trekassen for oppbevaring av brukte lysstoffrør merking.

Avvik 3: Virksomhetens risikovurdering mangler vurderinger på faktorer som har stor risiko på ytre miljø

Avvik fra: internkontrollforskriftens § 5, andre ledd pkt 6, avfallsforskriftens § 11-5

Kommentar:

Stensli Gjenvinning AS er pliktig til å kartlegge og vurdere risikoforhold på HMS-området, jf. internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd punkt 6. Virksomheten har utarbeidet en risikovurdering på ytre miljø som omfatter vurdering på lukt, støy, støv, farlig avfall, sigevann, flyveavfall og utslipp ved brann.

Virksomheten kunne ikke på spørsmål vise til en risikovurdering på de tre oljeutskillerne. Avløpsvannet fra oljeutskillerne går inn på Moelvs industriledning som går rett ut i Mjøsa. Da Mjøsa er en sårbar resipient, kreves det mer fra virksomheten når det gjelder vurdering av risiko. Fylkesmannen ble opplyst om at oljeutskillerne ikke har stengekraner, og vi mener derfor at virksomheten bør risikovurdere dette forholdet. I tillegg bør virksomheten vurdere tiltak som kan settes inn dersom målte analyseresultater fra avløpsvannet måles til å være unormalt høye. Dette for å begrense konsekvensene. I henhold til internkontrollforskriften skal dette dokumenteres.

Virksomheten informerte om at slukkevannet, brukt til å slukke en eventuell brann, vil renne mot oljeutskillerne, da dekket er konstruert til å lede vannet i den retningen. Under samtaler avdekket Fylkesmannen at det ikke er gjort øvelser med slukkevann med brannvesenet. Fylkesmannen anbefaler virksomheten å utføre en beredskapsøvelse på slukkevann med brannvesenet for å garantere at det ledes mot oljeutskillerne. Dette er også viktig for å få erfaring og øvelse med en hendelse med større brann ved anlegget, og erfaring med hvor vannet ledes ved større vannmengder.

Fylkesmannen er opplyst om at mottak av farlig avfall ikke er virksomhetens hovedgjøft, men tilbyr tjenesten allikevel for å imøtekomme kundenes behov. Likevel må virksomheten være bevisst sin rolle som mottaker av farlig avfall og hvilken risiko det kan medføre. Det stilles høyere krav, i henhold til internkontrollforskriften, til virksomheten som mottar farlig avfall. En risikovurdering skal baseres på erfaringer, men også på tilfeller som kan oppstå.

En risikovurdering av forhold som mottak av farlig avfall med ukjent innhold bør også inkluderes. Dette for å hindre eventuell sammenblanding av farlig avfall, i henhold til avfallsforskriftens § 11-5. I tillegg stilles det krav til at den som håndterer farlig avfall skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Ved viderelevering og deklarerer av avfallet, skal virksomheten gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriftens § 11-12.

På spørsmål vedrørende risikovurderingen, kunne virksomheten redegjøre for flere forhold som er vurdert. Fylkesmannen fikk et inntrykk av at virksomheten har gjort mange vurderinger, men at dette ikke er dokumentert. I henhold til internkontrollforskriften skal dette gjøres skriftlig, spesielt for at alle ansatte skal kunne ha dette tilgjengelig. Det er viktig at ikke alle vurderinger og kompetanse ligger hos ledelsen.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket:

Anmerkning 1: På virksomhetens uteområder står det beholdere for farlig avfall

Kommentarer:

På befaring på uteområdet observerte Fylkesmannen en beholder merket med «kjøle-væske». Vi oppfordrer virksomheten til å oppbevare alle beholdere for farlig avfall under tak og på angitt sted for farlig avfall. Dette for å forhindre eventuell forurensning av det ytre miljøet ved uhell, påkjørsler og mulighet for oppsamling ved søl.

Anmerkning 2: Virksomheten mangler skriftlige vurderinger på kompetanse

Kommentarer:

I avfallsforskriftens § 11-5 er det stilt krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår utslipp eller medfører forringelse av miljøet. Virksomheten kunne dokumentere at fem av syv ansatte har tatt kurs om farlig avfall gjennom COWI AS. Kurset ble avholdt og bestått 18.03.2014. Fylkesmannen ser positivt på at virksomheten har tatt initiativ til kurs for å øke kompetansen om farlig avfall. Likevel ser Fylkesmannen at det er hensiktsmessig å vurdere de ansattes kompetanse jevnlig. Dette fordi informasjon om farlig avfall stadig økes, og nye avfallsfraksjoner inngår som farlig avfall. En kompetansevurdering kan gi virksomheten en garanti på at regelverk overholdes, samt ha helsemessige, sikkerhetsmessige og økonomiske gevinster. Dette kunne ikke dokumenteres at har vært gjort hos Stensli Gjenvinning AS.

9. Andre forhold

- Virksomheten har en app som ansatte kan benytte for å registrere avvik, som gjør at terskelen for avviksregistrering blir lav og flere unormale forhold avdekkes og kan rettes opp. Dette er svært positivt.
- Arbeidstid: 07.00-15.30, Driftstid: 06.00-22.00
- Området er inngjerda, og større virksomheter har adgangskort for adgang utenfor arbeidstid
- Har tre oljeutskillere
- Avløpsvannet går ut i Mjøsa
- Tillatelse til mottak av skrapmetall avfall, farlig avfall, EE-avfall og anleggsmaskiner, traktorer, lastebiler o.l.
- Har rollen som produsent når farlig avfall er generert ved miljøsanering og fra oljeutskillerne
- Vekten i mottaket, inkl. radioaktivitetsdetektor
- 8 ansatte, inkludert daglig leder