



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

HUNTONIT AS  
Venneslavegen 233  
4708 VENNESLA

Arendal / Kristiansand, 26. april 2018

Deres ref.:  
Knut Nilsen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2016/5242  
Saksbehandler:  
Martin Eie

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Huntonit AS - FMAV Kontrollnummer: 2018.087.I.FMAV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Knut Nilsen

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Martin Eie

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Halvor Stavdal  
Oddbjørn Kylland  
Helge Håland

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Ole Martin Aanonsen

*Andre deltagere fra tilsynsmyndighetene:*  
Kristiansandsregionen brann og redning  
IKS:  
Terje Mathisen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Huntonit AS den 19.04.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav.

Anmerkninger:

Virksomhetens vurdering av risiko på bakgrunn av kartlagte farer og problemer relatert til HMS har enkelte mangler, og bør utbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

26. april 2018	Martin Eie	Ole Martin Aanonsen
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Vennesla kommune
- Arbeidstilsynet
- Kristiansandsregionen brann og redning IKS

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HUNTONIT AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971746041	<b>Eies av:</b> 914801958
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 16.210 - Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Huntonit AS - FMAV	<b>Anleggsnr.:</b> 1014.0018.01
<b>Kommune:</b> Vennesla	<b>Fylke:</b> Vest-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Treforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 9. juli 2010	<b>Sist endret:</b> 6. november 2012

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen inngår i HMS-etatens felles tilsynsaksjon som finner sted annethvert år. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over risikofaktorene og har handlingsplaner for å redusere risikoen knyttet til disse.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Kartlegging av farer og problemer
- Vurdering av risiko
- Planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
- Rutiner for å hindre brudd på regelverket

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Huntonit AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Huntonit AS innen 20. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Martin Eie.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Huntonit AS bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd nr. 7.

**Kommentarer:**

Internkontrollforskriftens § 5 2.ledd nr. 7 sier at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette må dokumenteres skriftlig. Alle grenseverdier for utslipp til vann skal overholdes innenfor fastsatte krav, jf. tillatelsens pkt. 2.2. Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning til luft, vann og jord, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendig for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, jf. tillatelsens pkt. 2.5.

Virksomheten har gjennom tillatelsen utslippsbegrensninger for utslipp til vann. Prosessavløpsvann skal kontinuerlig måles for bl.a. suspendert stoff (SS) og kjemisk oksygenforbruk (KOF). Utslippsgrensen for SS er 0,25 og 0,33 tonn/døgn målt som hhv. halvårsmiddel og månedsmiddel. Virksomheten rapporterte ved gjentatte ganger i 2017 og 2018 om overutslipp av suspendert stoff. Huntonit rapporterte også om overskridelse av utslippsgrenser for flyktige organiske forbindelser (VOC) i 2017.

Under tilsynet ble det opplyst om at rapporterte overskridelser av suspendert stoff skyldtes bl.a. problemer med flisvask og bakvannssystemet. Virksomheten har ikke iverksatt tilfredsstillende tiltak for å rette opp og forebygge overtredelser av krav.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomhetens vurdering av risiko på bakgrunn av kartlagte farer og problemer relatert til HMS har enkelte mangler, og bør utbedres.

**Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften § 5 2.ledd nr. 6 skal virksomheter kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Under tilsynet ble det observert en overvannskum med direkte utslipp til resipient (Otra). Virksomheten bør utbedre sin risikovurdering og tilhørende tiltaksplan for håndtering av overvann.

## 8. Andre forhold

Huntonit har mottatt klager på støv, støy og lukt i 2017 og 2018. Forholdene fremkommer i avvikshåndteringen og tiltak er truffet for å utbedre forholdene. Dette er positivt, men vi gjør oppmerksom på at avvikshåndtering er en kontinuerlig prosess, og at virksomheten plikter å redusere forurensning så langt som mulig uten urimelige kostnader, jf. tillatelsen pkt. 2.3.

Huntonit AS har en omfattende og grundig risikovurdering av sin produksjon, og produksjonslokalene fremsto som ryddig og oversiktlig ved tilsynet.

Kristiansandsregionen brann og redning IKS registrerte ingen avvik/anmerkninger under tilsynet.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen