

HELLEFOSS PAPER AS
Pb. 69
3300 Hokksund

Oslo, 13. januar 2014

Deres ref.:
Håkan Elfving

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3719
Saksbehandler:
Gina Mikarlsen, 41618866

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hellefoss Paper AS Kontrollnummer: 2013.015.U.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Håkan Elfving

Fra Miljødirektoratet:
Gina Mikarlsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Jarle Borgersen
Arnfinn Kroken
Lennart A. Larsen
Ketil Borgerud

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Kristine Berge Stubberud

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hellefoss Paper AS (Hellefoss Paper AS) den 9. desember 2013. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Måleprogrammet for utslipp til vann er ikke oppdatert i forhold til nye krav

Anmerkninger:

- Feilføring i egenkonrollrapporteringen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. januar 2014	Gina Mikarlsen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Buskerud ved miljøvernavdelingen
- Øvre Eiker kommune
- EB Kraftproduksjon avd. Hellefoss

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HELLEFOSS PAPER AS	
Organisasjonsnr.: 974085526	Eies av: 911655160
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120 - Produksjon av papir og papp	

Kontrollert enhet

Navn: Hellefoss Paper AS	Anleggsnr.: 0624.0012.01
Kommune: Øvre Eiker	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Treforedling	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 20. april 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- utslippskontroll
- risikovurdering
- tillatelse
- beredskap

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hellefoss Paper AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hellefoss Paper AS innen 31. mars 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Gina Mikarlsen.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Hellefoss Paper AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2 . Dette betyr at dere skal betale kr. 15 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Måleprogrammet for utslipp til vann er ikke oppdatert i forhold til nye krav

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 11.1 (måling og beregning av utslipp) og brev med vedtak om utslippskontroll av 10. desember 2010.

Kommentarer:

Virksomheten har fått oversendt et brev datert 10. desember 2010, som er å betrakte som et vedtak om nye krav for utslippskontrollen. Dette brevet, sammen med tillatelsen, skal danne grunnlag for virksomhetens måleprogram. Frist for å oppdatere måleprogrammene ble satt til 1. januar 2012. Veiledning om dette er gitt i TA-2748/2010 "forventninger til industriens utslippskontroll". Dette inkluderer blant annet krav til representativitet, ringtester og hvordan målinger gjennomføres, hvilke standarder som følges og rapporteringsrutiner. Det er nylig utgitt en veileder som skal gi virksomheter et verktøy for hvordan utarbeide et godt måleprogram, se <http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/September-2013/Industrielle-maleprogram-Hvordan-sikre-god-kvalitet-pa-utslippsdata/>. Del 1 er relevante for alle virksomheter, mens del 2 er spesielt egnet for virksomheter med mange utslippspunkter med periodiske målinger og beregninger.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Feilføring i egenkontrollrapporteringen

Kommentarer:

Under tilsynet påpekte vi noen feil i måten egenkontrollrapporten var ført på. Under punkt 1.1 Innledning stod det at virksomheten ikke hadde hatt ulovlig forurensning i løpet av året, til tross for at det var rapportert overskridelser (på KOF og SS). Under punkt 4.4 Farlig avfall (egengenerert), er det ført inn tall i tabellen for Farlig avfall egenbehandlet. Det ble oppklart under tilsynet at dette var en feilføring, dvs. at virksomheten ikke behandler farlig avfall selv. Det er viktig å rette opp dette når rapportering for 2013 skal gjøres.

8. Andre forhold

Overutslipp

Virksomheten har hatt utslipp som overskrider grenseverdiene i tillatelsen for komponentene KOF og SS i 2012. Dette er meldt til Miljødirektoratet i bedriftens egenkontrollrapportering. Derfor tas ikke dette med som et avvik i inspeksjonsrapporten, men forholdet følges opp av fagseksjonen.

Undersøkelser og redegjørelser

I punkt 12. "Undersøkelser og utredninger" i tillatelsen, står det at virksomheten skal gjennomføre en del utredninger med tilhørende frister. Punkt 4 gjelder å redegjøre for utslippsreducerende tiltak for å nå utslippskravene i punkt 3.1 i tillatelsen. Hellefoss AS klagde på den endrede tillatelsen og fikk i brev av 2. mai 2012 fra Miljøverndepartementet, medhold i deler av klagen. Dette medfører at kravene som skulle gjelde fra 1. januar 2013 ikke 20 % siden tidligere rapporterte tall var basert på feilmålinger. Punkt 2 og 7 gjelder utslippsreducerende tiltak og omlegging av utslippspunkt i elv. I pålegg fra Miljødirektoratet datert 11. juli 2012 bes det om ytterligere utredninger om utslippspunkt. Per i dag er utslippspunktet ikke flyttet. Fagseksjonen vil følge opp disse prosessene, og vil endre tillatelsen etter behov.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Måleprogram for utslipp til vann
- Risikovurderinger for ulike deler av anlegget
- Beredskapsplan for akutt forurensning
- NIVA-rapport 6286-2012 Resipientundersøkelser av Drammenselva ved Hellefoss 2010-2011

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Miljødirektoratet på kontrollbesøk
- Regelhjelp.no
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Informasjonsark om deklareringsplikt for farlige kjemikalier (TA-1939)
- Lister over utvalgte farlige stoffer (TA-2878)
- Utvidet sikkerhetsdatablad (TA-2851)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2603)
- Drift av oljeutskillere (TA 2949/2012)
- Dette er Miljødirektoratet (M1-2013)