



INSPEKSJONSRAPPORT

GRANBERG GARVERI AS
Bjoavegen 187 (JE)
5582 Ølensvåg

Oslo, 16. mai 2018

Deres ref.:
Olav Granberg

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Granberg Garveri AS

Kontrollnummer: 2018.230.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Olav Granberg

Fra Miljødirektoratet:

Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:

Karl Trygve Granberg

Karl Berge

Fra andre etater:

Svein M. Nesse, Arbeidstilsynet

Nils Saltnes, Det lokale eltilsyn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Granberg Garveri AS den 24. april 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Tilsynsmyndighetene avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens arbeid med kartlegging og oppfølging av risikoforhold relatert til HMS-området har enkelte mangler
- Overskridelser av utslippsgrenser til vann er ikke dokumentert at er avviksbehandlet

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

16. mai 2018	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Vindafjord kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GRANBERG GARVERI AS	
Organisasjonsnr.: 971694815	Eies av: 975864944
Bransjenr. (NACE-kode): 15.110 - Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn	

Kontrollert enhet

Navn: Granberg Garveri AS	Anleggsnr.: 1160.0066.01
Kommune: Vindafjord	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Tekstil-, skinn- og tauprodukter	
Tillatelse gitt: 7. juni 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er den del av tilsynsetatenes fellesaksjon 2018 med tema risikovurdering og avvikshåndtering, og ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Risikovurderinger
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Granberg Garveri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at tilsynsmyndighetene skal kunne avslutte saken, må Granberg Garveri AS innen 1. august 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Granberg Garveri AS bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens arbeid med kartlegging og oppfølging av risikoforhold relatert til HMS-området har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd punkt 6

Kommentarer:

Det fremgår av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd, punkt 6, at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig i virksomhetens internkontroll.

Under tilsynet fremviste virksomheten en risikokartlegging som ble utført i samarbeid med ekstern konsulent i april 2017 av uønskede hendelser innenfor HMS-området. Av analysen fremgikk det at de

hendelsene som var fastsatt i gult risikoområde skulle vurderes for ytterligere risikoreduserende tiltak. Det ble også opplyst at det var konsulenten som i hovedsak hadde gjennomført tallfestingen av risikonivået på de ulike hendelsene.

Virksomheten hadde også etablert en HMS handlingsplan som listet opp en del av de tiltakene som virksomheten jobber med gjennom året.

Med bakgrunn i den gjennomgangen vi hadde under tilsynet påpeker vi følgende mangler:

- For enkelte av hendelsene som er vurdert opplyser virksomheten at man mener at de er satt for høyt i tallfestingen av sannsynlighet og konsekvens, men analysen er ikke oppdatert i forhold til disse nye vurderingene.
- Det er ikke dokumentert hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt ved enkelte av de hendelsene som er tallfestet innenfor gult område.
- Noen sentrale områder innenfor ytre miljø er ikke risikovurdert. Som eksempler på dette kan nevnes følgende:
 - o Tankanleggene (lagring av garvekjemikalier og lagring av vaskevann med kjemikalier).
 - o Dieseltank på 6000 liter samt fat for reservelager med diesel.
 - o Håndtering av farlig avfall (lagringsforhold og levering).
- I kartleggingen av risikoforhold i virksomheten er ikke elsikkerhet vurdert.

Miljødirektoratet har også ved tidligere tilsyn påpekt at tankanleggene ikke er risikovurdert.

Avvik 2

Overskridelser av utslippsgrenser til vann er ikke dokumentert at er avviksbehandlet

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd, punkt 7

Kommentarer:

Det fremgår av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) at det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Virksomheten har etablert en prosedyre for avvikshåndtering og det er også laget skjema som skal benyttes for registrering av uønskede hendelser. Her skal det angis hva som er skjedd, hva som er/kan være årsaken samt at det foreslås korrigerende tiltak med frist for gjennomføring.

Virksomheten har etablert en elektronisk mappe hvor alle avviksmeldingene blir lagret.

Ved gjennomgang av systemet viser det seg at overskridelser av utslippsgrenser til vann for KOF og SS ikke er avviksbehandlet. Dette er også påpekt ved tidligere tilsyn fra Miljødirektoratet.

Virksomheten opplyser riktignok at det pågår en prosess med en plan om å etablere et nytt renseanlegg, og man har utredet både muligheten for et kjemisk fellingsanlegg eller et biologisk renseanlegg. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hva slags type anlegg som skal anskaffes. Det fremgår ikke en tidfestet handlingsplan på hva som skal gjennomføres av tiltak for å imøtekomme utslippskravet i gjeldene tillatelse.

Miljødirektoratet ser det som alvorlig at ikke virksomheten har dokumentert en skriftlig avvikshåndtering av brudd på tillatelsen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

I virksomhetens egenrapportering fremgår det at det ikke er levert farlig avfall i 2017. Levering av farlig avfall var ikke tema på tilsynet, men Miljødirektoratet påpeker at det er krav til årlig leveringsplikt når avfallsmengden overstiger 1 kg jf. avfallsforskriftens § 11-8. Leveringsplikt.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Arbeidsmiljøloven
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Kontroll med risiko gir gevinst